

hu	Eredeti üzemeltetési útmutató – Szigetelőanyag-fűrész	3
bg	Оригинална инструкция за експлоатация - трион за изолационни материали	18
ro	Manual de utilizare original - Ferăstrău pentru materiale izolatoare	34



IS 330 EB

Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
+49 (0)7024/804-0
www.festool.com



Schwertsäge

Sword saw

Scie épée

IS 330 EB

Seriennummer¹

Serial number¹

Nº de série¹

(T-Nr.)

205047

bg Акумулаторна пробивна отвертка. Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи:

et EÜ-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainuvastutatavana, et käesolev toode vastab järgmiste standarditele ja normdokumentidele:

hr Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih smjernica, normi ili normativnih isprava:

lv ES konformitātes deklarācija. Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

lt EB atitikties deklaracija. Prisiimdam visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba normatyinių dokumentų reikalavimus:

sl ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

hu EU megfelelőségi nyilatkozat. Kizárolagos felelősségeink tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy normatív dokumentumok minden vonatkozó követelményének megfelel:

el Δήλωση πιστότητας ΕΚ. Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν ταυτίζεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων τυποποιησης:

sk ES-Vyhľásenie o zhode. Zodpovedne vyhľasujeme, že tento produkt súhlasi so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc, noriem alebo normatívnych dokumentov:

ro Declarația de conformitate CE. Declarăm pe proprie răspundere că acest produs este conform cu toate cerințele relevante din următoarele directive, norme sau documente normative:

tr AT uygunluk deklarasyonu. Bütün sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını karşıladığı taahhüt ederiz.

sr EZ deklaracija o usaglašenosti. Mi izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim zahtevima sledeće direktive, standardima i normativnim dokumentima:

is EB-samræmisyfirlýsing. Við staðfestum hér með á eigin ábyrgð að þessi vara uppfyllir öll viðeigandi ákvæði eftirfarandi tilskipana með áorðnum breytingum og samræmist eftirfarandi stöðlum:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1: 2009 + A11:2010

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2:2011

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN ISO 3744:1995

EN 50581: 2012

CE Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2019-07-25


ppa.

Markus Stark
Head of Product Development


i.A.Q.B. eracht

Ralf Brandt
Head of Product Conformity

¹ im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 49999999; in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 49999999; dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999

Tartalomjegyzék

1 Műszaki adatok.....	3
2 Szimbólumok.....	3
3 A készülék részei.....	3
4 Rendeltetésszerű használat.....	4
5 Biztonsági előírások.....	5
6 Hordozás és szállítás.....	11
7 Beállítások.....	11
8 Üzembe helyezés.....	12
9 Üzem.....	13
10 Tartozékok.....	13
11 Karbantartás és ápolás.....	14
12 Környezetvédelem.....	16
13 Hibaelhárítás.....	16

1 Műszaki adatok

Szigetelőanyag fűrész	IS 330 EB
Hálózati feszültség	220-240 V ~
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	1600 W
Mozgatható vezeték	H07RN-F
Biztosíték	15-16 A-es áram-védelem
Fordulatszám-előválasztás	0
Konstans elektronika	0
Elektromos biztonsági fék	0
Indítási áram korlátozása	0
A vezetőlécek automata-kus kenése	0
A lánckerék forgásának elektronikus beállítása	2200 - 4600 min ⁻¹
Lánckerék max. sebessége	12 m/s
Gérvágás	0°-60°
Vágásmélység [13"-es (33 cm) vezetőléc]	
0° esetén	330 mm
15° esetén	315 mm
30° esetén	285 mm
45° esetén	230 mm
60° esetén	165 mm
Az olajtartály térfogata	~ 240 ml

Szigetelőanyag fűrész	IS 330 EB
Súly (betétszerszámmal)	7 kg
Érintésvédelmi osztály	II/□

2 Szimbólumok

-  Általános veszélyekre vonatkozó figyelmeztetés
-  Figyelmeztetés az áramütés veszélyére
-  Olvassa el a használati utasítást, valamint a biztonsági előírásokat!
-  Viseljen védőszemüveget!
-  Viseljen fülvédőt!
-  Viseljen légzőmaszkot!
-  Viseljen védőkesztyűt!
-  Nem esőálló!
-  A mozgatható vezeték károsodása vagy átvágása esetén az elektromos hálózatról azonnal le kell választani.
-  Fához nem használható!
-  II. védelmi osztály
-  Ne dobja ki háztartási szemetbe.
-  Megjegyzések, ötletek
- Használati útmutató

3 A készülék részei

- [1-1] Bekapcsolásgátló szerkezet
- [1-2] Kapcsológomb
- [1-3] Párhuzamvezető, könyökös
- [1-4] Láncvédő
- [1-5] A párhuzamvezető rögzítőcsavarja
- [1-6] Vezetőasztal
- [1-7] Elülső kiegészítő fogantyú

- [1-8] Olajszintjelző
- [1-9] Olajtartály zárja
- [1-10] Forgácskivető, forgatható
- [1-11] Láncfeszítő kerék
- [1-12] Olajadagoló kerék
- [1-13] A húzó vágás beállítása
- [1-14] Fordulatszám-előválasztás
- [1-15] Hátsó kiegészítő fogantyú
- [1-16] Párhuzamvezető, könyökös
- [2-1] Lánckerék burkolata
- [2-2] Feszítőkerék
- [2-3] Lánc
- [2-4] Vezetőléc
- [2-5] Feszítőcsap nyílása
- [2-6] Feszítőcsap
- [2-7] Szorítócsavar
- [2-8] Lánckerék
- [2-9] Láncfeszítő kerék
- [3-1] A húzó vágás beállítása
- [4-1] Lánckijelző 0°-os maróhoz
- [4-2] Kézi csavar a gérvágási szög beállításához
- [4-3] Skála
- [4-4] Lánckijelző 45°-os maróhoz
- [4-5] Lánckijelző 60°-os maróhoz
- [4-6] Vágáskijelző 0°-os maróhoz
- [5-1] Olajszintjelző
- [5-2] Olajadagoló kerék
- [6-1] Távtartó csavarok
- [7-1] Vezetősín
- [7-2] Pillanatszorító
- [7-3] Beállítható szögütköző
- [7-4] Összekötődarab
- [7-5] Pillanatszorító
- [8-1] Rögzítőgyűrű
- [8-2] Tárcsa
- [8-3] Lánckerék
- [8-4] Orsó

Az ábrázolt és ismertetett tartozékok nem mindenike található meg a szállítási csomagban.

A hivatkozott ábrák a német nyelvű használati utasításban találhatók.

4 Rendeltetésszerű használat



FIGYELMEZTETÉS!

Fához nem használható!

- ⓘ Az elektromos kéziszerszám kizárolag nyomásálló szigetelőanyag vágására alkalmas.
- ⓘ A különböző lánctípusok lehetővé teszik, hogy bármely vastagságú nyomásálló szigetelőanyaghoz a megfelelő szerszámot válassza.

4.1 A gép leírása

Az IS 330 EB szigetelőanyag fűrész farost alapú és PU-hab szigetelőanyagok fűrészselésére szolgál. Ezzel az elektromos kéziszerszámmal derékszögben, illetve beállítható szögben akár 330 mm mélységig is fűrészhet.

A vágási szög a két lapdöntőpálya és egy jól leolvasható skála segítségével 60°-ig gyorsan és könnyedén beállítható. Az elektromos kéziszerszám kihúzható párhuzamvezetővel van ellátva, melyet a vezetőszán két oldalára lehet elhelyezni, és ennek révén pontos és egyenes vágást lehet biztosítani. A vezetőcékeket gyorsan hátra lehet hajtani 10°-kal. A láncfeszítés kényelmesen, szerszám nélkül állítható a feszítőkerékkel, amely a fő fogantyú felett könnyen hozzáférhető. A forgácsvető nyílása megbízható forgácselvezetést biztosít, és lehetővé teszi elszívó csatlakoztatását.

A láncnak a fűrészselés során az olajadagoló pumpa optimális kenést biztosít. Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása után a motor lágyan, az elektronikus vezérlőegység által vezérelten indul el, míg el nem éri a maximális fordulatszámot. Az elektronika védi a motort. Esetleges túlterhelés esetén automatikusan lekapcsolja. Tartós terhelés esetén a motor úgynevezett hűtő üzemmódba kapcsol át, ahol az elektromos kéziszerszám a lehűlésig alacsony, hűtési fordulatszámmal jár, és csak ezután tér vissza a normál munkaüzemmódba. Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásakor aktiválódik az elektronikus fék, ami jelentősen lerövidíti a lánc utánfutási idejét. A beállított fordulatszám-

tól függően az utánfutási idők jelentősen különbözően lehetnek.

4.2 A szerszám tulajdonságai

A szigetelőanyag-fűrész szigetelőanyagok vágására szolgál.

Az elektromos kéziszerszámot egy személy kezeli, aki eközben az erre szolgáló fogantyúknál (elülső kiegészítő fogantyú, hátsó fogantyú) fogva tartja meg, illetve vezeti a szerszámot. Az elektromos kéziszerszámot a hátsó segédfogantyúnál kizárolag akkor szabad tartani, ha nem áll fenn a visszacsapás veszélye. Az elektromos kéziszerszám minden egyéb használata nem rendeltetésszerű.

Az elektromos kéziszerszám nem alkalmas fa vagy lombos faágak vágására, illetve bokrok vagy sövény nyírására!

Az elektromos kéziszerszám gyártója nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő bárminemű kárért. Ilyen jellegű használat esetén minden felelőssége az elektromos kéziszerszám használóját terheli. A rendeltetésszerű használathoz hozzátarozik a gyártó által előírt üzemeltetési, szervizelési és javítási feltételek betartása is. 16 éven aluli személyek nem kezelhetik az elektromos kéziszerszámot.

 Nem rendeltetésszerű használat esetén a felelősséget a felhasználó viseli.

5 Biztonsági előírások

VESZÉLY

 A munkabiztonság terén érvényes törvényi előírások, a „Biztonsági előírások” című fejezetben szereplő biztonsági előírások, illetve a további, általános érvényű egészség- és munkaügyi alapelvek betartása feltétlenül szükséges. A gyártó nem vállal felelősséget az elektromos kéziszerszámon végzett jogosulatlan módosításból eredő bárminemű kárért.

5.1 Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók



VIGYÁZAT! Olvassa el az összes biztonsági előírást és utasítást.

A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Őrizze meg az összes biztonsági előírást és utasítást a későbbi felhasználhatóság érdekében.

A biztonsági előírásoknál használt „elektromos kéziszerszám” kifejezés egyaránt vonatkozik az elektromos hálózatról üzemelő (hálózati kábelrel ellátott) és az akkumulátorról üzemelő (elektromos kábel nélküli) elektromos kéziszerszámokra is.

1 MUNKAHELYI BIZTONSÁG

- Tartsa mindenkorban tisztán és jól megvilágítva a munkaterületét.** A rendetlenség vagy a nem megfelelően megvilágított munkaterület balesethez vezethet.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, illetve ahol gyúlékony folyadékok, gázok, gőzök vagy por található.** Az elektromos kéziszerszámok használata közben szikra keletkezhet, amitől a por vagy a gyúlékony gőzök meggyulladhatnak.
- Az elektromos kéziszerszámok használatakor tartsa távol magától a gyermeket és más személyeket.** Ha megrándul a kézszülék, elveszítheti felette az uralmát.

2 ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A készülék csatlakozódugójának a csatlakozóaljzathoz illeszkednie kell. A csatlakozódugó módosítása szigorúan tilos! Ne használjon csatlakozóadaptert a védőföldeessel ellátott készülékekhez.** A módosítatlan csatlakozódugó és a hozzávaló csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés esélyét.
- Kerülje el a földelt felülethez, pl. csövekhez, fűtőrendszerelémekhez, kályhához és hűtőgéphez való hozzáérést.** Fokozott áramütésveszély áll fenn, ha a teste le van földelve.
- Tartsa távol a készüléket az esőtől és a nedvességtől.** Ha egy elektromos készülékbe víz jut be, nő az áramütés esélye.
- Ne használja a csatlakozókábelt az elektromos kéziszerszám tartására, felakaszására vagy a csatlakozódugó csatlakozóaljzatból való kihúzására.** Tartsa távol a csatlakozókábelt a hőhatástól, olajtól,

éles szegélyektől vagy mozgó készülékelemektől. A sérült vagy megtörött kábel növeli az áramütés esélyét.

- e. **Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, a szabadtéri használatra is engedélyezett hosszabbítókábelt használjon.** A szabadtéri használatra is alkalmas hosszabbító kábel csökkenti az áramütés esélyét.
- f. **Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése, használjon hibaáram-védőkapcsolót.** A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés esélyét.

3 SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- a. **Legyen figyelmes, minden ügyeljen arra, amit éppen tesz, óvatosan és rendeltetésszerűen használja az elektromos kéziszerszámat. Ne használja a készüléket, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy valamilyen gyógyszer hatása alatt áll.** Már az is súlyos sérülésekhez vezethet, ha akár csak egy pillanatra nem figyel oda, miközben használja az elektromos kéziszerszámat.
- b. **Viseljen személyi védőfelszerelést és minden viseljen védőszemüveget.** Az elektromos kéziszerszám fajtájától és használati módjától függő egyéni védőfelszerelés (pormaszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy fülvédő) viselése csökkenti a sérülés és az egészségkárosodás esélyét.
- c. **Kerülje a véletlen üzembe helyezést. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatná az áramellátáshoz és/vagy csatlakoztatná az akkumulátort, vagy mielőtt a szerszámot kézbe venné vagy horodzná.** Balesethez vezethet, ha az elektromos hálózatra csatlakoztatáskor úgy fogja a készüléket, hogy ujja a kapcsolón van, vagy a készülék be van kapcsolva.
- d. **A készülék bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállításra szolgáló szerszámokat vagy a villáskulcsot.** A készülék forgó részénél lévő szerszám vagy villáskulcs sérülést okozhat.
- e. **Kerülje az abnormális testtartást. Álljon stabilan és mindenkor tartsa meg egyensúlyát.** Így váratlan helyzetekben jobban tudja uralni a készüléket.
- f. **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.** A laza ruházatát, az éksze-

reit vagy a hosszú haját elkapthatják a mozgó alkatrészek.

- g. **Ha porelszívó és -felfogó berendezés is felszerelhető a kéziszerszámra, akkor győződjön meg arról, hogy az helyesen van felszerelve, és használja előírásszerűen.** A porelszívó egység használata csökkentheti a por okozta veszélyeket.

4 ELEKTROMOS KÉZISERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE

- a. **Ne terhelje túl a készüléket. A munkájához az ahhoz alkalmas elektromos kéziszerszámat használja.** Az adott teljesítménytartományba tartozó elektromos kéziszerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat.
- b. **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek hibás a kapcsolója.** Az az elektromos kéziszerszám, amelyiket nem lehet ki- vagy bekapcsolni, veszélyes, és meg kell javítani.
- c. **Húzza ki a csatlakozó dugaszt a konnektorból, és/vagy vegye ki az akkut, mielőtt hozzákezdene a készülék beállításához vagy a különböző tartozékok cseréjéhez, illetve ha a készüléket elcsomagolja.** Ez az óvintézkedés megakadályozza az elektromos kéziszerszám véletlenszerű bekapcsolását.
- d. **Ha nem használja az elektromos kéziszerszámot, úgy tárolja, hogy ne kerülhessen gyermekek kezébe. Ügyeljen arra, hogy ne használhassák a készüléket olyan személyek, akik nem rendelkeznek kellő ismerttel, illetve akik nem olvasták ezt a használati utasítást.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha tapasztalatlan személy használja azokat.
- e. **Az elektromos kéziszerszámokat különös gondossággal ápolja. Ellenőrizze, hogy kifogástalanul működnek-e a gép mozgó alkatrészei, nem szorulnak-e be, nincsenek-e eltörve, illetve nem sérültek-e meg olyan alkatrészek, melyek sérülése hátrányosan befolyásolná a készülék működését.** A készülék használatbavétele előtt javítassa meg a sérült alkatrészeket. Sok baleset okozója az elektromos kéziszerszámok rossz karbantartása.
- f. **Tartsa minden éles és tiszta állapotban a vágószerszámokat.** A gondosan ápolt, éles vágóelű vágószerszámok kevésbé szorulnak be és könnyebben irányíthatók.
- g. **Az elektromos kéziszerszámot, annak tartozékait a jelen utasításoknak megfelelő-**

en használja. Mindig vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő tevékenységet is. Az elektromos kéziszerszámok rendeltetésszerűtől eltérő célra történő használata veszélyes helyzeteket teremhet.

5 AKKUMULÁTOROS KÉZISZERSZÁM HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE

- a. **Csak a gyártó által ajánlott töltőberendezéssel töltse az akkumulátorokat.** Ha egy bizonyos fajta akkumulátorhoz való töltőberendezéssel másfajta akkumulátort tölt, tűzveszély áll fenn.
- b. **Csak a hozzájuk való akkumulátorokat használja az elektromos kéziszerszámokhoz.** Másfajta akkumulátorok használata sérüléseket vagy tűzveszélyt okozhat.
- c. **A használaton kívüli akkumulátort tartsa távol irodai kapcsuktól, pénzérméktől, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, mert ezek rövidre zárhatják az akkumulátor pólusait.** Az akkumulátor pólusai közötti rövidzárat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d. **Helytelen használat esetén elektrolit szivároghat ki az akkumulátorból.** Kerülje a vele való érintkeést. Ha mégis hozzáért, mosza le a felületet vízzel. **Ha elektrolit került a szemébe, a kimosáson kívül vegyen igénybe orvosi segítséget is.** Az akkumulátorból kiszivárgó elektrolit bőrirritációt vagy égési sérülést okozhat.

6 SZERVIZELÉS

- a. **Csak megfelelően képzett szakemberrel, és kizárálag eredeti alkatrészek felhasználásával végeztesse a javítást.** Csak így garantálható, hogy a készülék minden biztonságosan működjön.

5.2 Gépre vonatkozó különleges biztonsági tudnivalók

A láncfűrészekre vonatkozó biztonsági utasítások

- **Járó fűrész esetén a fűrészláncot tartsa távol minden testrézétől. A fűrész elindítása előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlánc ne érintkezzen semmivel.** Láncfűrésszel való munkavégzés esetén egy pillanatnyi figyelmetlenség esetén a láncfűrész a ruházatot vagy testrézeket beránthatja.
- **A láncfűrészt minden jobb kezével a hátsó fogantyút, bal kezével pedig az elől fogantyút megfogva tartsa.** A láncfűrészt fordított módon tartva megnő a sérülés kockázata, emiatt úgy nem szabad tartani.

- **Viseljen védőszemüveget és fülvédőt. Javasolt védőfelszerelés viselése a fejen, a kezeken, a lábakon és a lábfejeken.** A szoros ruházat csökkenti a lerepülő szilánkok és a fűrészlánc esetleges megérintése miatti balesetveszélyt.
- **A láncfűrészt ne használja lombos faágak vágására.** Ezek vágása balesetveszélyes.
- **Mindig ügyeljen arra, hogy stabilan álljon, és a láncfűrészt csak akkor használja, ha biztosan és stabilan meg tud állni.** Csúszós talajon vagy instabil felületen (például egy létrán) állva elveszítheti az egyensúlyát, illetve a láncfűrész feletti uralmat.
- **A láncfűrészt és a vezetőléceket mindig a testtől távol tartva, láncvédővel együtt használja.**
- **Tartsa be a kenésre, láncfeszítésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat.** A szakszerűlen megfeszített vagy megkent lánc elszakadhat, illetve megnövelheti a visszacsapás kockázatát.
- **A fogantyúkat tartsa minden tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.** A zsíros, olajos fogantyúk csúszósak, és a láncfűrész feletti uralom elvesztéséhez vezetnek.
- **Kizárolag szigetelőanyagok fűrészselésre. Ne használja a szigetelőanyag fűrészt olyan munkára, amelyre az nem alkalmas – például fa, műanyag, kőfal vagy fa építőanyagok vágására.** Primjena pile za pjenoplast koja nije u skladu s njezinom namjenom može dovesti do opasnih situacija.
- **Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyúnál fogja meg, mivel a fűrészlánc rejtejt elektromos vezetéke vagy a saját tápkábelébe vághat.** A szigetelőanyag fűrész rendeltetésszerűtől eltérő célra történő használata veszélyes helyzeteket teremhet.
- Javasoljuk, hogy használjon egy 30 mA-es vagy kisebb kioldási áramú bontókapcsolót.
- **Csak kikapcsolt állapotú láncfűrészt tartson az elől fogantyúnál fogva, a láncot a testétől távol tartva. A láncfűrész tárolása vagy szállítása esetén minden húzza rá a védőhuzatot.** A láncfűrész gondos kezelése lecsökkenti az üzemelő láncfűrész véletlen megérintésének a veszélyét.

A visszacsapódás okai és elkerülésének módjai:

Visszacsapódás akkor következhet be, ha a vezetősín hegye egy tárgyhoz ér, vagy ha a fa meghajlik és a fűrészlánc vágás közben elakad. A sín hegyének érintkezése rendszerint várat-

lan hátrafelé irányuló mozgással jár, miközben a vezetőnek felfelé és a kezelő felé csapódnak. A fűrészláncnak a vezetőnek felső élébe való beakadása esetén a sín hirtelen a kezelő felé csapódik. Ezek mindegyike a fűrész feletti uralom elvesztését és esetleg súlyos sérülésekhez vezethet. Soha ne hagyatkozzon kizárálag a láncfűrészre rászerelt biztonsági berendezésekre. Egy láncfűrész kezelőjeként különféle óvintézkedéseket kell tennie a baleset- és sérülésmentes munkavégzés érdekében. A visszacsapódás a szerszám nem megfelelő, illetve hibás használatából adódik. A következőben leírt biztonsági előírások betartásával előfordulása elkerülhető:

- **A fűrészt minden kézével tartsa szorosan, ujjaival hurkolja körbe a láncfűrész fogantyúját. Vegyen fel olyan testhelyzetet, amelyet visszacsapás esetén is biztosan meg tud tartani.** A megfelelő óvintézkedések betartása mellett a gépkezelő nem vesztheti el a láncfűrész feletti uralmát. A láncfűrészt soha ne engedje el.
- **Ne vegyen fel abnormális testhelyzetet, és ne fűrészelen a vállmagassága felett.** Ezzel elkerülheti a sín csúcsának véletlen érintkezését valamivel, és jobban ellenőrzése alatt tudja tartani a láncfűrészt váratlan helyzetekben.
- **Mindig a gyártó által előírt tartaléksíneket és fűrészláncokat használja.** A nem megfelelő tartaléksínek és fűrészláncok eltéphetik a láncot és/vagy visszacsapást okozhatnak.
- **Mindig tartsa be a gyártónak a fűrészlánc élezésével és cseréjével kapcsolatos utasításait.** Az alacsony mélységhatároló megnöveli a visszacsapás veszélyét.

További biztonsági tudnivalók

- Ha a lánc megtekeredik vagy a sínbен rosszul áll, akkor a lánc hátsó szélénél lévő fogak felülről a fa felületének ütközhetnek, és a lánc kiugorhat a vágatból, a fűrész pedig hátrafelé, a kezelő felé mozdulhat.
- Ha a lánc becsípődik, vagy ha valamilyen okból szükségesen válik a lánc leoldása, állítsa le a fűrészt és tartsa a szerszámot addig a munkadarabban, amíg a lánc teljesen le nem áll. Soha ne próbálja a fűrészt a vágatból kiemelni vagy visszafelé húzni, amíg a lánc forog, mivel ekkor visszacsapódás következhet be. Keresse meg a lánc becsípődésének az okát, illetve a megszüntetésének a módját.

- Ha a fűrészt úgy indítja el újra, hogy a lánc a vágatban van, akkor a láncot a vágat közepén kell tartania, valamint ügyelnie kell arra, hogy a fogak ne ütközzenek neki a munkadarabnak. Ha a lánc be van csípődve, akkor a fűrész újraindításakor kinyomódhat a munkadarabból és visszacsapást okozhat.
- Ha nagyobb lemezeket fűrészsel, a lánc becsípődésének és a visszacsapásnak a megelőzése érdekében biztosítsa a lemez megfelelő felfekvését. A nagy felületű lemezek a saját súlyuk miatt meghajlanak. A lemez a vágás két oldalán, valamint a lemez szélének a közelében kell alátámasztani.
- Soha ne használjon tompa vagy sérült láncot! Életlen vagy sérült fűrészlánc használata esetén megnő a terhelés, ami a lánc széttöréséhez és ezen keresztül sérüléshez vezethet.
- A fűrészselés előtt kellő mértékben és megbízhatóan húzza meg a vezetőlécek dőlősszögének és szögének a beállítókarját. Ha a vezetőlécek helyzetét fűrészselés közben újra be kell állítani, akkor a fűrészlánc elakadhat és visszacsapódhat.
- Merülővágás nem lehetséges, ezt a védőlécek kialakítása megtagadja. A védőlécek eltávolítása tilos!
- **Ügyeljen arra, hogy a kezei biztonságos távolságra legyenek a vágástól és a lánctól. A másik kezével fogja a kiegészítő fogantyút.** Ha a láncfűrészt két kézzel tartja, akkor a kezei nem sérülhetnek meg.
- **Ne nyúljon a fűrészellenő anyag alá.** A védőlécek nem nyújtanak kellő védelmet a lánc megérintése ellen a fűrészellenő munkadarab alatt.
- **A munkadarabot soha ne a kezével vagy térdével rögzítse. A munkadarabot minden rögzítse valamilyen szilárd aljzaton.** Fontos, hogy a fűrészellenő munkadarabot megfelelő mértékben alátámassza, és hogy a testrésszel való érintkeést, a lánc beakadását, illetve a fűrész feletti uralom elvesztését lehetőség szerint minimalizálja.
- **Hosszanti vágás esetén minden használja a vezetőléceket, a vezetőszíneket, illetve a párhuzamvezetőket stb.** Ezzel javul a vágás pontossága, és csökken a lánc becsípődésének a veszélye is.
- **Mindig a gyártó által javasolt láncvezető léceket, láncokat és lánckereket használja.** A léceket minden erősítse fel.

- **Ellenőrizze az eredeti láncfedél hiánytalanúságát.** Ha az eredeti láncfedél hiányos vagy károsodott, akkor azt nem szabad használni. Tilos emellett más alkatrészekkel, pl. anyákkal pótolni. A feszítőrendszer speciálisan a fűrészhez, az optimális működést és a biztonságos munkavégzést szem előtt tartva lett kialakítva.
- Mielőtt a fűrészt a munkaadatokra vagy a talajra helyezi, ellenőrizze, hogy a lánc álló helyzetben van-e, és a fűrész a védőlécek között található-e. A nem védett, futó lánc visszacsapást okozhat, és minden átvághat, ami az útjába kerül. Vegye figyelembe, hogy a szerszám kikapcsolása után a lánc mennyi idővel áll le. Javasoljuk, hogy a fűrészt a vezetőasztal vagy a Systainer tároló sík felületére tegye le.
- A védőléc a gép alapvető alkatrésze. A védőléc módosítása, lerövidítése vagy leszerelése tilos. Ügyeljen arra, hogy a vezetőláccal egy síkban legyen, a lánc megfelelően meg legyen feszítve, és a védőlécet ne érintse. A lánc és a védőléc minimális távolsága 5 mm.
- A védőléc csak akkor látja el a funkcióját, ha a vágási horron fekszik. A védőléc meggátolja, hogy rövid fűrészszek esetén visszacsapás történjen.
- Meghajlott védőléc esetén a fűrészszelés tilos.
- **A védőlécet tilos leszerelni vagy módosítani.**
- Ügyeljen a lánc kellő feszességére. A lánc feszességét a munka megkezdése, illetve folytatása előtt minden ellenőrizze. A lánc előtolását úgy válassza meg, hogy a lánc ne állhasson le.
- A helyhez között fogazású láncok használata tilos.
- Fűrészszelés közben ne módosítsa erővel a kiválasztott vágási irányt.
- Általánosságban tilos a védőburkolat és a védőelemek eltávolítása, és a megfelelő működésük meggátolása.
- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a kenőolaj szintjét és a megfelelő kenési funkciót.
- Ne fűrészzen olyan munkadarabot, amely túl nagy vagy túl kicsi.
- Tilos a járó fűrészt beleszűrni (bemeríteni) a munkadarab zárt, tömör részébe. A gép visszacsapása miatt sérülésveszély áll fenn!

- A gépet zárt térből használva gondoskodjon kellő szellőzésről vagy elszívásról.
- A fűrészszelendő anyagról az idegentesteket (különösképpen a fémeteket) el kell távolítni, mivel ezek a szerszámot károsíthatják, és sérülést okozhatnak.
- Ügyeljen a forgácskidobóra! Ha a forgácskidobó eltömődik, a gépet ki kell kapcsolni, és a tápkábelét a hálózati aljzatból ki kell húzni. A lánc megállása után vegye le a lánckerék burkolatát, és tisztítsa meg az eltömődött nyílást. Amíg a gép meg nem áll, addig tilos a forgácskidobóba nyúlni!
- A gépet csak akkor kapcsolja újra be, ha ráhelyezte a fűrészszelendő munkadarabra. Csak akkor kezdjen el fűrészni, ha a gép már elérte a teljes fordulatszámat.
- A gépet csak akkor emelje fel a fűrészszelendő munkadarabról, ha a lánc teljesen megállt.
- Tartsa minden tisztán munkahelyét. A rendetlen munkahely balesetveszélyes.
- Ügyeljen a környezeti hatásokra. Ne hagyja a szerszámot esőben ázni, és ne használja vizes vagy nedves környezetben. Munkahelye legyen mindenkor jól megvilágított, és ne dolgozzon a géppel gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében. A felmelegedett gépet ne tegye le olyan helyre, ami felgyulladhat. Tartsa minden tisztán a gépet.
- Ellenőrizze rendszeresen a mozgatható vezetéket, és megsérülése esetén cseréltesse ki egy szakszervizben. A mozgatható vezetéket ne használja a szerszám hordozására, és ne annál fogva húzza ki a csatlakozódugót. Védje a kábelt a magas hőmérsékletektől, olajtól és az éles peremeken való áthúzástól.
- A szerszámokat gondosan ápolja. Csak éles és tiszta szerszámmal lehet jól és biztonságosan dolgozni. Hiányos vagy tompa, illetve nem megfelelő méretű szerszámok nem használhatók. Kövesse a szerszám karbantartására és cserejére vonatkozó utasításokat.
- A gépen történő minden munkavégzés előtt a hálózati dugót ki kell húzni az elektromos aljzatból!
- A gép bekapsolása előtt ellenőrizze, hogy a vezetőláccal megfelelően vannak-e rögzítve, és a lánc feszessége megfelelő-e.
- Soha ne szállítsa a gépet futó láncossal.
- Ügyeljen arra, hogy a kapcsolója ne akadásson be BE állásban.

- A fogantyúkat tartsa minden tisztán, olajtól, zsírtól, gyantától és más hasonló anyagoktól mentesen.
- A szabadban kizárálag engedélyezett és megfelelően megjelölt hosszabbítókábeleket használjon. Rendszeresen ellenőrizze és sérülés esetén azonnal cserélje ki a hosszabbítókábelt.
- Munkavégzés közben vegyen fel normális testhelyzetet. Álljon stabilan és mindenkor tartsa meg egyensúlyát.
- A gép minden használata előtt ellenőrizze az összes védőburkolatot és -elemet, valamint a mozgatható alkatrészeket. minden alkatrész legyen felszerelve, és a gép üzemeltetéséhez szükséges összes feltételnek teljesülnie kell. A károsodott védőburkolat vagy -elemeket szakszerűen, egy erre jogosított szervizben javítatni vagy cseréltetni kell. A megsérült kapcsolót jogosított szervizben ki kell cseréltetni. Ne használja a gépet, ha a kapcsolót nem tudja be- és ki-kapcsolni.
- A mozgatható vezetéket úgy vezesse, hogy a szerszám ne tudja azt megsérteni, illetve ne jelentsen további veszélyforrást, pl. botlásveszélyt.
- A használaton kívüli gépre minden helyezze fel a lánc védőburkolatát. Ez a gép mozgatása esetén is szükséges.
- A befejezett vágás és a szerszám kikapcsolása után addig tartsa munkavégzési helyzetben a szerszámot, amíg az teljesen le nem áll.
- Javasoljuk, hogy a gépet vezetőasztalon vagy Systainer tárolón helyezze el. Ezzel elkerülheti a lánc és a láncvezető léc esetleges károsodását.
- A géppel való munkavégzés során a munkaterületen idegen személy, különösen gyerek nem tartózkodhat. Jogosulatlan személyek számára a gép és az elektromos kábel megérintése is tilos.
- A szerszámot használaton kívül biztonságos, száraz, zárt térben kell tárolni, gyermekek és illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen.
- A gépet ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra. A gép rögzített fűrészkként való használata tilos.
- Viseljen megfelelő, szűk ruházatot. Célszerű vágásálló védőruhát viselni. Ne viseljen ékszert, karkötőt, órát stb., melyeket a mozgó alkatrészek bekaphatnak. A szabadban végzett munkához gumikesztyű és csú-

szásgátló talppal rendelkező munkacipő viselése javasolt. Amennyiben hosszú hajjal rendelkezik, fogja össze azt egy hajhálóval.

- Csak olyan tartozékokat és kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó ajánl az adott szerszámhoz.
- Javításokat csak jogosult szerviz képzett személyzete végezhet, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. A nem megfelelő alkatrészek használata miatti károkra nem terjed ki a garancia.

5.3 Maradék kockázatok

Az eszköz kialakításának alapvető jellegzetességei és a munkavégzés jellege miatt az eszköz rendeltetésszerű használata és a vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett is fenállnak az alábbi veszélyhelyzetek:

- A láncfogak okozta sérülés lánccsere során.
- A lánc fűrészeli területen történő megérintése miatti sérülés.
- A ruházat járó lánc általi berántása.
- A lerepülő forgácsok vagy munkadarabok okozta sérülés.
- A mozgó kábel okozta veszélyhelyzet.
- A lánc beakadása vagy a lánc csúcsával végzett munka miatti visszacsapás.
- Az egészségre káros porkoncentráció, amennyiben a helyiség szellőzése eléglen.
- A feszültség alatt álló berendezések megérintéséből származó sérülések a gép vagy egyes alkatrészek leszerelése során, ha a kábel nincs kihúzva az elektromos aljzból.
- Halláskárosodás hosszan tartó munkavégzés során fülvédő viselése nélkül.

5.4 Károsanyag-kibocsátási értékek

Mérési értékek meghatározása az EN 60745 szerint.

A készülék A-értékelésű zajszintjének jellemzői:

Hangnyomásszint $L_{PA} = 91 \text{ dB(A)}$

Hangteljesítményszint $L_{WA} = 102 \text{ dB(A)}$

Bizonytalanság $K = 3 \text{ dB}$



FIGYELMEZTETÉS!

Munkavégzéskor keletkező hanghatás

Halláskárosodás

► Viseljen fülvédőt!

Az a_h rezgéskibocsátási érték (három irány vektoriális összege) és a K bizonytalanság meghatározása az EN 60745 előírásainak megfelelően:

A kéz/kar vibrációjának jellemzői: $a_h = 3 \text{ m/s}^2$

Bizonytalanság $K = 2 \text{ m/s}^2$

A megadott kibocsátási értékek (rezgés, zaj)

- a gépek összehasonlítására szolgálnak,
- segítenek előzetesen megbecsülni, hogy mennyire lehet munkavégzés közben a vibráció- és zajterhelés,
- az elektromos szerszám elsődleges felhasználási területére jellemzőek.

Egyéb alkalmazások, eltérő szerszámok, vagy elégtelen karbantartás esetén ezek az értékek megnőhetnek. Ügyeljen a gépek üresjárati és leállítási időértékeire!

6 Hordozás és szállítás

Az IS 330 EB szigetelőanyag fűrést hibátlan és ellenőrzött állapotban szállítjuk.

A gép olajtartálya nincs olajjal felöltve. A kiszállítás után azonnal csomagolja ki a gépet, és ellenőrizze a szállítás alatti esetleges károsodását. A szállítás alatt bekövetkezett károsodást a szállítónak azonnal jelezni kell.

6.1 Tárolás

Az elcsomagolt szerszám száraz, fűtés nélküli helyiségben, legalább -5°C -os hőmérsékleten tárolható. A csomagolás nélkül tárolt szerszám kizárolag olyan zárt, száraz helyiségben tárolható, ahol a hőmérséklet legalább $+5^\circ\text{C}$, és ahol nem fordul elő erős hőmérséklet-ingadozás.

7 Beállítások



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély

- minden beállítási és beüzemeltetési tevékenységet még a szerszám bekapcsolása előtt el kell végezni.



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély, áramütés veszélye

- A gépen történő minden munkavégzés előtt a hálózati dugót ki kell húzni az elektromos aljzatból!

7.1 Húzó vágás

A lánclécet és a védőléctől hosszanti irányba 10° -ban hátra lehet hajtani. Ez a beállítás különösen akkor fontos, amikor egyszerre több egymásra fektetett léctet kell elvágnia. Ezzel kiküszöbölik a szerszám lenyomása és az egyenetlen vágás.

- Felfelé hajtva oldja ki a kart [3-1] ([3a] ábra).
- A fogantyú húzásával hajtsa hátra a lánclécet, majd a kart [3-1] lehajtva rögzítse újra ([3b] ábra).

7.2 A gérvágási szög beállítása



VIGYÁZAT!

Gérvágásnál a maximális vágási mélység korlátozott.

- Mindkét oldalon lazítsa meg kézzel a csavart [4-2].
- A skála [4-3] alapján állítsa be a vágási szöveget a kívánt értékre (egy skálaosztás 1° -nak felel meg).
- Szorítsa meg újra a csavarokat [4-2].

7.3 A motor elektronikája

Az indítási áram korlátozása

Az elektromosan vezérelt lassú indulás gondoskodik a készülék visszacsapás nélküli indulásáról. A gép csekély kezdeti indítási árama miatt egy 16 amperes biztosíték is elegendő.

Fordulatszám-korlátozás üresjáratban

A szerszám üresjárata esetén az elektronika korlátozza a fordulatszámot, így a zaj erőssége is csökken.

Állandó fordulatszám

Az elektronika üresjáratban és terhelés alatt folyamatosan azonos értéken tartja a fordulatszámot – ez egyenletes előtolást és jó vágási minőséget eredményez.

Elektronikus túlterhelés elleni védelem

Az elektromos kéziszerszám rendkívüli túlterhelése esetén az elektronika védi az elektromos kéziszerszámot a károsodástól. Ilyen esetben a motor leáll, és csak a kapcsoló ismételt működtetése után indul el.

Túlmelegedés elleni védelem

A rendkívül hosszú időtartamú túlterhelés miatt túlmelegedés elleni védelem érdekében a kritikus hőmérséklet elérésekor az elektronika hűtő üzemmódba kapcsolja a motort. Az elektromos kéziszerszám nem terhelhető, alacsonyabb fordulatszámon működik. Lehűlés után,

kb. 3–5 perc elteltével az elektromos kéziszerszám ismét üzemkész és teljesen terhelhető. Olyan elektromos kéziszerszámoknál, amelyek üzem közben felmelegednek, a túlmelegedés elleni védelem hamarabb lép működésbe.

A fordulatszám beállítása

A fordulatszám-szabályozóval [1-14] folyamatosan beállítható a fordulatszám:

1. fokozat	2200 min^{-1}
2. fokozat	2600 min^{-1}
3. fokozat	3200 min^{-1}
4. fokozat	3600 min^{-1}
5. fokozat	4100 min^{-1}
6. fokozat	4600 min^{-1}

8 Üzembe helyezés

8.1 A fűrészlánc behelyezése



VIGYÁZAT!

Nem kielégítő feszültség vagy frekvencia!

Balesetveszély

- A hálózati feszültségnek és az áramforrás frekvenciájának meg kell egyeznie a típustáblán feltüntetett adatokkal.
- Észak-Amerikában csak 120 V/60 Hz feszültségi értékkel rendelkező Festool gépeket szabad használni.



VIGYÁZAT!

A fűrészlánc behelyezése során ügyeljen a lánc megfelelő állására. A lánc fogai a lánc forgási irányába nézzenek, azaz a fűrésztesten lévő jelölésnek meg kell, hogy feleljene.

A gép kiszállításakor a lánc nincs a vezetőlécre felhelyezve.

- Szerelje le a lánc burkolatát [2-1] a feszítőkereket [2-2] az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva (lásd a [2] ábrán).
- Helyezze fel az új láncot [2-3] a vezetőlére [2-4], majd ezt helyezze be a géphez. Ügyeljen arra, hogy a lánc fogai a forgási iránynak megfelelően álljanak. A forgási irányt a gép testén nyíl jelzi, a lánc burkolata alatti jelölés pedig azt mutatja, hogy a láncot hogyan kell felenni.
- Állítsa be a lánckeréken [2-8] a láncvezetőtagokat, és a feszítőkereket [2-9] forgassa el úgy (kioldás az óramutató járásának irá-

nyába forgatva – felülről nézve a csavar fel-felé mozog, az óramutató járásával ellentétes – felülről nézve a csavar lefelé mozog), hogy a lánc vezetőlécén lévő nyílás [2-5] a feszítőcsapba [2-6] bepattanjon.

- Végül helyezze fel a lánckerék burkolatát [2-1] a rögzítőcsavarra [2-7], és a feszítőkereket [2-2] az óramutató járásának irányába elforgatva húzza meg szorosra.
- Teljes meghúzása előtt a láncot megfelelően meg kell feszíteni: lásd a következő fejezetet: 11.1.

8.2 Az olajtartály feltöltése

A gép kiszállításakor a lánc kenésére szolgáló olaj tartálya üres. Az első üzembe helyezés előtt a tartályt kenőolajjal fel kell tölni, hogy az adagolópumpa ne károsodhasson. Ha a gépet nem megfelelően feltöltött olajtartállyal, illetve nem működőképes kenőrendszerrel üzemelteti, akkor minden adagolópumpa, minden maga a láncfűrész tönkre megy! Az olajtartály zárja [1-9] a légnyomás kiegyenlítésére szolgáló leeresztőszelépes nyílással van ellátva. Ha a gépet a vízszintestől eltérő helyzetben üzemelteti, előfordulhat, hogy a lánc nem kap kenést. Az olajtartály leeresztőcsavarja a tartály alján található. A gép megfordításakor a pumpa nem tud olajat felszívni. A tartály olajszintje az olajszintjelző ablakon [1-8] át látható.

8.3 Hálózati csatlakozó



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély az elektromos kéziszerszám nem megfelelő tápellátása esetén.

Az elektromos kéziszerszám csak egyfázisú, 220–240 V, 50–60 Hz névleges feszültségű váltóáramról üzemeltethető. Az elektromos kéziszerszám II. osztályban az EN 60745-1 szabvány szerinti elektromos árammal szembeni védelemmel, és az EN 55014 szabvány szerinti, beépített rádió-zavarmentesítéssel rendelkezik.

Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy a típustáblán szereplő adatok megegyeznek-e az áramcsatlakozás tényleges értékeivel.

Az elektromos kábelt szükség esetén az alábbiak szerint lehet hosszabbítani:

- 20 m-es hosszig: $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ vezető-keresztmetszet
- 50 m-es hosszig: $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ vezető-keresztmetszet

Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amelyet kültéri használatra terveztek és amely ennek megfelelő jelöléssel van ellátva.

9 Üzem



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély, áramütés veszélye

- A gépen történő minden munkavégzés előtt a hálózati dugót ki kell húzni az elektromos aljzatból!

9.1 Be- és kikapcsolás

A gép bekapcsolása előtt a rögzítő- és szorítócsavarokat meg kell húzni. A gépet mindenkor kezét használva csomagolja ki, és úgy helyezze rá az elfürészeltendő munkadarabra, hogy a lánc szabadon álljon és a bekapcsolás után ne kap-hasson bele semmibe.

Bekapcsolás

Nyomja meg a markolat oldalán lévő bekapcsolásgátlót [1-1], majd működtesse a motorkapcsolót [1-2].

Kikapcsolás

Engedje fel a kapcsológombot [1-2]. A bekapcsolásgátló [1-1] visszaugrik a kiindulási helyzetébe, és megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Kikapcsoláskor a fék is aktiválódik, ami a lánc utánfutását jelentősen lerövidíti. A gépet csak akkor vegye le a munkadarabról, amikor a lánc már teljesen megállt.

9.2 A lánc és a vezetőlécek kenésének a szabályzása

A kenőolaj mennyisége az adagolókerékkel [5-2] szabályozható. Az adagolókeréket [5-2] benyomva a keréken látható 0, 1, 2 vagy MAX jelzés a jelzőcsíkhoz [5-1] forgatható. **A 0 helyzet** a tiszta vágásokhoz használatos minimális kenés, **melyet csak rövid ideig szabad használni**. Ilyen vágás után a láncot és a lécet minden fokozottan kenje meg. Hosszan tartó munkavégzéshez a 2 és MAX fokozat a megfelelő.

9.3 Vágásjelző

Vezetősín nélkül végzett fűrészelésnél – a lánc belső vágási élének meghatározásához a vezetőszánon minden láncállás-jelzőt használni kell:

- derékszögű vágás esetén: 0°-os állás [4-1]
- ferde vágásnál:
 - 45°-os állás [4-4]
 - 60°-os állás [4-5]

A külső vágási sík meghatározásához használja a vágásjelzőt [4-6]. **Vezetősínnel** végzett fűrészelésnél – a lánc belső vágási élének meghatározásához **csak a 0°-os [4-1]** vágásjelzőt kell használni.

9.4 Párhuzamvezető

Helyezze be a párhuzamvezetőt [1-3] a vezetőszán tartójába [1-6], majd a szorítócsavarokkal [1-5] rögzítse. A párhuzamvezető párhuzamos vágást tesz lehetővé egy éssel.

9.5 Elszívás



VIGYÁZAT!

A por miatti egészségkárosodás veszélye

- Soha ne dolgozzon elszívás nélkül.
- Az országában érvényes szabályokat mindenig vegye figyelembe.

10 Tartozékok

A vezetőszán alatt a gép hosszanti horonnyal van ellátva a vezetősnre való felhelyezéshez. Ilyen módon egyszerűen és pontosan készíthet nagyobb vágásokat is.

10.1 Vezetőrendszer

Nagyobb munkadarabok fűrészelése során az egyszerű és biztonságos kezelés, valamint a szög pontos vágás kivitelezése érdekében javasolt a vezetőrendszer használata. A felrajzolt él melletti pontos vezetés révén ez tiszta vágást tesz lehetővé. A kemény, eloxált síneken a gép könnyen előre tolható, a mérsékelt előtolási erő pedig egyben jobb előrehaladást is biztosít a munkában. A fűrész szánjának a vezetősnén meglévő oldalsó játéka a kiegészítő fogantyún [6-1] lévő távtartó csavarokkal állítható be.

10.2 A vezetősínek felszerelése

A vezetősín [7-1] rögzítése FSZ 300 [7-2] vagy FS-RAPID/L [7-5] pillanatszorítókkal történik, melyeket az erre szolgáló vezetőhoronyra kell felhelyezni ([7a] ábra). Ez biztos tartást biztosít egyenetlen felszínen is. A vezetősín aljára a megcsúszást gátló csíkok vannak rögzítve, melyek garantálják a szilárd felfekvést és megelőzik az anyag összekarcolását.



FIGYELMEZTETÉS!

Gérvágás esetén a szerszám nekiütközhet a szorítóknak vagy az FS-RAPID/L pillanatszorítóknak.

- A fűrészt csak olyan szögben döntse meg, hogy a lánc a szorítókkal ne ütközhessen.

10.3 Szögütköző (FS-AG-2)

A vezetősín és a fokozatmentesen állítható szögütköző [7-3] kombinálása pontos szögben végzett vágást tesz lehetővé, például az illesztési munkák során. A szögütközöt a [7b] ábrának megfelelően kell felhelyezni. A skálán beállítható a kívánt vágási szög.

10.4 Az összekötődarab (FSV) beszerelése

A munkadarab méretétől és a használati esettől függően az összekötődarab [7-4] ([7c] ábra) használatával több vezetősín is összekapcsolható. A vezetősínek szilárd csatlakozásának biztosításához az összekötőrugókat csavarokkal a megfelelő menetes furatokba lehet rögzíteni.

10.5 Pillanatszorító (FS-RAPID/L)

Ezzel az alsó horonyba illeszthető tartozékkal [7-5] a vezetőlécek gyorsan rögzíthetők. A rögzítés a pillanatszorító megnyomásával történik. A rögzítőgomb megnyomása kioldja a rögzítést.



Ügyfélszolgálat és javítás csak a gyártónál vagy szakszervizekben: A legközelebbi címet a következő oldalon találja meg:
www.festool.com/service



Kizárolag eredeti Festool pótalkatrészeket használjon! Rendelési számok a következő helyen:

www.festool.com/service

A gép vágószerszáma 3/8"-es lánctagtávolsággal és 1,3-as hajtótavastagsággal rendelkezik. Eltérő szerszámokat csak a gép gyártójának kifejezett hozzájárulása esetén szabad használni. A lánctagok távolsága azonos legyen a lánckerék osztásával, valamint a láncvezető léc vezetőkerekének a távolságával. A teljes vágószerszám részei:

- Lánckerék [8-3]
- Láncvezető léc [2-4]
- Lánc [2-3]

A vágószerszám élettartama elsősorban a keféstől és a lánc megfeszítésétől függ. Emiatt a lánc feszességét a munka megkezdése előtt, valamint a munkavégzés alatt is ellenőriznie kell, és szükség esetén újra meg kell feszítenie azt.

11.1 A lánc feszessége

A lánckerék enyhén kilazított fedelénél [2-1] a feszítőkereket [2-9] a + nyíl irányában addig forgassa el, amíg a lánc alsó része szorosan a vezetőlére nem fekszik ([10] ábra). Végül szorítsa meg a lánckerék fedelét [2-1] a feszítőkeret [2-2] az óramutató járásának irányában elforgatva. Ellenőrizze a lánc megfelelő feszességét. Ehhez húzza meg kis mértékben a láncot ([10] ábra). Elengedés után a láncnak vissza kell ugrania az eredeti helyzetbe, és szorosan a vezetőlére kell feküdnie. A felmelegedett állapotban megfeszített láncokat a munka végén feltétlenül feszítse meg újra. A megfeszített lánc lehűlésekor olyan hajlítófeszültség léphet fel, ami a gépet károsíthatja!

11.2 Karbantartás, a lánc élezése

Ha a fogak túl kicsit ([11] ábra), akkor a láncot élesre kell csiszolni.



FIGYELMEZTETÉS!

Gérvágás esetén a szerszám nekiütközhet a pillanatszorító fogantyújának.

- A pillanatszorító fogantyúját a megszorítás után hajtsa balra a munkadarab felé, így maximum 60°-os gérvágásig nem ütközik bele a gép.



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély, áramütés veszélye

- A gép karbantartási és ápolási munkáinak megkezdése előtt minden húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból!
- Minden olyan karbantartási és javítási munkát, amely a készülékház felnyitásával jár együtt, csak felhatalmazott vevőszolgálati javítóműhely végezhet el.



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély a lánc fogai miatt!

A vezetőléc éles szélei miatti sérülés veszélye!

- A vágószerszám cseréje előtt minden húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból!
- Viseljen védőkesztyűt!

11.3 A lánc kenése

Az olajtartály térfogata 240 ml. A fokozott kopás elkerülése érdekében a lánc és a vezetőlécek üzem közben folyamatos kenést kapnak. A kenést az adagolópumpa végzi, ami az előzőleg beállított olajmennyiséget a vezetőléc kenőcsatornájába juttatja. Nagyon fontos, hogy a munka megkezdése előtt minden alkalommal ellenőrizze az olajszintet a szintjelző ablakon át [1-8], illetve hogy ellenőrizze a lánc kenésnek működőképességét. Ha az olajszint a szintjelző ablak [1-8] alsó széle alá süllyedt, akkor az olajat után kell tölteni.

Javaslat:

Kizárálag fűrészlánc kenésére szolgáló olajat használjon. Fáradt olaj, illetve nem kifejezetten láncolajként árult olaj erre nem használható. Az olajtartály felnyitása előtt alaposan tisztítsa meg a zár környékét! Ha a tartályba forgács vagy por kerül, akkor az az olajcsatorna eldugulásához vezethet, ami a kenés során zavart okoz. A biológiailag lebomló olajon az összetételeknél fogva csekély kenőerővel rendelkeznek, és hosszabb üzemszünet esetén a belső kenőcsatornába belegyantásodhatnak. Emiatt mindig tartsa be a gyártó utasításait!

11.4 A láncvezető léc karbantartása

A vezetőléc egyoldalú kopása megelőzhető, ha a léctet a lánc minden élezése után megfordítja. Az íves külső kiegyenlítő felületek ([9b] ábra) normál üzemi kopást jelentenek. A vezetősín túlnyúló éleit egy lapos reszelővel szedje le. A belső vezetőfelületek ([9a] ábra) kopása eléglesenkenés esetén lép fel, a lánc helytelen kenése vagy nem megfelelő feltételek miatt. A vezetőléceket cserélje ki! A lánctagok soha nem érintkezhetnek a vezetőlécek hornyának az aljával. Ha a lánc a horony aljához ér, akkor a vezetőlécek elkopnak és ki kell cserélni őket. A kenőnyílást és a vezetőléc hornyát tartsa minden tisztán.

11.5 A lánckerék karbantartása

A lánc legtöbb problémája a lánc hibás feszességeből vagy a lánckerék elkészett cseréjéből adódik. Az elkopott lánckerék nagyon gyorsan tönkre teszi a drága vágószerszám többi alkatrészét. A lánckerék cseréjén soha ne próbáljon meg spórolni! Javasoljuk, hogy a lánckereket a második lánccsere során vagy még korábban cserélje ki.

11.6 A lánc és a láncvezető léc cseréje

- Állítsa a gépet 0° alapállásba, majd a lánckerék burkolatát [2-1] a feszítőkere-

ket [2-2] az óramutató járásával egyező irányban elforgatva vegye le ([2] ábra).

- A láncot [2-3] húzza le a lánckerékről [2-8], majd a vezetőléccel [2-4] együtt vegye le.
- Helyezze fel az új láncot [2-3] az (új) vezetőlécre [2-4], majd helyezze be a gépbe. Ügyeljen arra, hogy a lánc fogai a forgási iránynak megfelelően álljanak. A forgási irányt a gép testén nyíl jelzi, a lánc burkolata alatti jelölés pedig azt mutatja, hogy a láncot hogyan kell felenni.
- A lánc tagjait pontosan a lánckerék fogaira [2-8] tegye rá, majd a feszítőkereket [2-9] forgassa el úgy (kioldás az óramutató járásának irányába forgatva – felülről nézve a csavar felfelé mozog, az óramutató járásával ellentétes – felülről nézve a csavar lefelé mozog), hogy a lánc vezetőlécén lévő nyílás [2-5] a feszítőcsapba [2-6] bepillanjon.
- Végül helyezze fel a lánckerék burkolatát [2-1] a rögzítőcsavarra [2-7], és a feszítőkereket [2-2] az óramutató járásának irányába elforgatva húzza meg szorosra. A megszorítása előtt a láncot meg kell feszíteni!

11.7 A lánckerék cseréje

- A fenti leírásnak megfelelően vegye le a láncot a vezetősínnel együtt.
- Egy csavarhúzával vegye le a biztonsági kengyelt [8-1] az orsóról [8-4], majd vegye le az alátétet [8-2] és a lánckereket [8-3].
- A lánckerék cseréje után az alátétet és a biztonsági kengyelt tegye vissza.

11.8 Kenés és tisztítás

Javasoljuk, hogy a szerszámot rendszeresen tisztítassa. A gépet minden tartsa portól, forgácsról, gyantától és más szennyeződéstől mentesen. Oldószertartalmú tisztítószerek használata esetén a lakkozott felületek és a műanyag alkatrészek károsodhatnak. Ha a gépnek ilyen tisztítószerekkel kell érintkeznie, akkor javasoljuk, hogy elsőként egy kisebb, rejtett felületen ellenőrizze az adott szer hatását. Élezés vagy a vágószerszám cseréje után a burkolat belsejét a portól és forgácsról meg kell tisztítani, valamint a vezetőhornyot, a kenőnyílásokat és a láncfeszítő léc rögzítőit is meg kell tisztítani. A forgatható elszívóbetéthez ne érjen hozzá az ujjáival! A motorfedél szellőzőnyílásait tilos letakarni!

11.9 A szénkefék cseréje



VIGYÁZAT!

A védelmi osztály megtartásához a fűrész biztonsági állapotát ellenőrizni kell. Emiatt ezzel a munkával csak erre jogosított elektrotechnikai szakműhelyt bízzon meg. A szerelési munkák megkezdése előtt minden húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozálatzból!

- **A szénkefeket, elektromos kábelt stb. erre jogosult szervizben javíttassa.** Miután a szerszám nekicsapódott valaminek, a mechanikai vagy elektromos veszélyhelyzetek megelőzése érdekében erre felhatalmazott szervizzel át kell nézeti.
- A szénkefék ellenőrzése kb. 200 üzemóra után szükséges. A szénkefék a bura levétele után válnak hozzáférhetővé. Ha a szénkefék rövidebbek 5 mm-nél, akkor ki kell cserélni azokat.

13 Hibaellhárítás

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A gép nem jár.	Nincs áramellátás. A szénkefék elkoptak. A kapcsoló beakadt. Túlterhelés után.	Ellenőrizze a biztosítékot és a tápkábelt. Cserélje ki a szénkefeket. Nyomja meg a bekapcsolásgátlót. Ellenőrizze a biztosítékokat.
A vágás nem tiszta, a lánc oldalra húz.	A lánc előtolása túl nagy. A szerszám tompa.	Csökkentse az előtolást. Élezze meg a láncot, illetve cserélje ki egy újra.
A vágási előtoláshoz túl nagy erő szükséges.	A szán aljzata szennyezett. A szerszám tompa.	Cserélje ki a láncot. Tisztítsa meg a szánt. Élezze meg a láncot, illetve cserélje ki egy újra.
A lánc kenése megszűnt.	A szán előtolása túl nagy. A vezetőlécen eltömödött a kenőcsatorna. Az olajpumpa hibás.	Állítson be kisebb előtolást. Tisztítsa meg a vezetőléket. Cserélje ki a pumpát (jogosított szervizben).

- A szerszám önkioldó szénkefékkel van ellátva, amelyek a minimális hossz elérésekor automatikusan kioldanak. Kizárálag eredeti szénkefékkel használjon.

12 Környezetvédelem



A készüléket ne dobja háztartási szemetbe! Adja le a szerszámot, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő újrahasznosítás céljából. Ügyeljen az érvényes helyi előírások betartására.

Csak az EU tagországokra érvényes: Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelv és annak nemzeti jogi átvétele értelmében a használt elektromos szerszámokat szelektíven kell gyűjteni, és lehetővé kell tenni azok környezetkímélő újrahasznosítását.

Információk a REACH-ről: www.festool.com/reach

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
	Az olajtartály üres.	Töltsön bele lánckenő olajat.
	A gép belső olajcsatornája eldugult vagy a biológiai olaj belegyantásodott.	Tisztítsa ki a gépet (jogosított szervizben).

Съдържание

1 Технически данни.....	18
2 Символи.....	18
3 Елементи на уреда.....	18
4 Използване по предназначение.....	19
5 Правила за техниката на безопасност...	20
6 Транспорт и доставка.....	26
7 Настройки.....	26
8 Пускане в действие.....	27
9 Режим на работа.....	28
10 Принадлежности.....	29
11 Техническо обслужване и поддържане..	30
12 Околна среда.....	32
13 Отстраняване на неизправности.....	32

1 Технически данни

Трион за изолационни материали	IS 330 EB
Напрежение на мрежата	220 - 240 В ~
Честота на мрежата	50 - 60 Хц
Консумирана мощност	1600 вата
Мрежов кабел	H07RN-F
Бушон	15 - 16 А токова защита
Регулация на обороти	0
Константна електроника	0
Електрическа спирачка за сигурност	0
Ограничение на задвижващия ток	0
Автоматично смазване на водещата шина	0
Въртене на колелото веригата спрямо електронното настройване	2200 - 4600 min ⁻¹
Макс. скорост на веригата	12 м/с
Разрези под ъгъл	0° - 60°
Дълбочина на рязане [водеща лайстна 13" (33 см)]	
при 0°	330 мм
при 15°	315 мм
при 30°	285 мм
при 45°	230 мм

Трион за изолационни материали

IS 330 EB

при 60° 165 мм

Капацитет на масления резервоар ~ 240 мл

Тегло (с инструмент) 7 кг

Клас на защита II/□

2 Символи

 Предупреждение за обща опасност

 Опасност от токов удар

 Прочетете инструкцията за експлоатация и указанията за безопасност!

 Носете защитни очила!

 Носете защитни слушалки!

 Носете защитна дихателна маска!

 Носете защитни ръкавици!

 Не оставяйте на дъжд!

 При повреда или срязване на мрежовия кабел веднага извадете щепсела от електрическата мрежа.

 Да не се използва за дърво!

 Клас на защита II

 Да не се изхвърля като битов отпадък.

 Съвет, указание

► Инструкция за боравене

3 Елементи на уреда

[1-1] Блокиране на включването

[1-2] Бутон за включване

[1-3] Извит паралелен ограничител

[1-4] Предпазител на веригата

- [1-5] Затягащ винт за паралелен ограничител
- [1-6] плот за водене
- [1-7] Допълнителна ръкохватка отпред
- [1-8] Показател за нивото на маслото
- [1-9] Запушалка на масления резервоар
- [1-10] Отвор за извеждане на стърготините, въртящ се
- [1-11] Обтягащо колело за верига
- [1-12] Колелце за дозиране на маслото
- [1-13] Настройка на теглещо рязане
- [1-14] Регулация на обороти
- [1-15] Допълнителна ръкохватка отзад
- [1-16] Извит паралелен ограничител
- [2-1] Покритие верижно колело
- [2-2] Обтягащо колело
- [2-3] Верига
- [2-4] Направляваща планка
- [2-5] Отвор за фиксирация болт
- [2-6] Фиксиращ болт
- [2-7] Винт за затягане
- [2-8] Колело на веригата
- [2-9] Обтягащо колело за верига
- [3-1] Настройка на теглещо рязане
- [4-1] Индикация за верига за 0°
- [4-2] Ръчен винт за настройка на ъгъла на рязане
- [4-3] скала
- [4-4] Индикация за верига за 45°
- [4-5] Индикация за верига за 60°
- [4-6] Индикация за срез за 0°
- [5-1] Показател за нивото на маслото
- [5-2] Колелце за дозиране на маслото
- [6-1] Разделителни винтове
- [7-1] Водеща шина
- [7-2] Стяга
- [7-3] Регулируем ъглов упор
- [7-4] свързващ елемент
- [7-5] Приспособление за бързо затягане

- [8-1] Осигурителна пружинна шайба
- [8-2] Шайба
- [8-3] Колело на веригата
- [8-4] Шпиндел

Показаните или описани принадлежности отчасти не спадат към обема на доставката. Позованите изображения се намират в началото на немскоезиковата инструкция за експлоатация.

4 Използване по предназначение



ВНИМАНИЕ

Да не се използва за дърво!

- (i) Електрическата машина е подходяща само за рязане на твърди изолационни материали.
- (i) Различните видове вериги дават възможност да се избере правилната приставка за рязане на твърди изолационни материали с различна дебелина.

4.1 Описание на машината

Трионът IS 330 EB е предназначен за рязане на изолационни материали на базата дървесни влакна и полиуретанова пяна. С тази електрическа машина може да се реже под прав ъгъл, както и под различен ъгъл до 330 mm дълбочина.

Ъгълът на разреза може да се настрои бързо и без проблем до 60° чрез два въртящи се сегмента и скала, която може да бъде лесно разчетена. Електрическата машина е оборудвана с изтегляща се паралелна странична опора, която може да се използва от двете страни на направляващата шейан и гарантира точен и прав срез. Водещата лайстна може да се накланя назад с 10°. Натягането на веригата става лесно без инструмент благодарение на обтягащото колело, което е лесно достъпно и се намира отгоре на главната ръкохватка. Отворът за извеждане на стърготини се грижи за надеждно отвеждане на стърготините от електрическата машина и дава възможност за употреба на прахосмукачка.

По време на рязане веригата е оптимално смазана благодарение на дозиращата помпа за масло. След включване на електрическата машина моторът заработва плавно, управля-

ван от електронния регулатор, до достигане на максимални обороти. Електрониката зачиства мотора. При евентуално внезапно претоварване на мотора той се изключва автоматично. При продължително претоварване следва превключване в така наречените охлаждащи режими, при които електрическата машина работи на по-ниски обороти до пълно охлаждане и едва тогава отново започва работа в нормален режим. При изключване на електрическата машина се активира електронната спирачка, която значително намалява времето на продължаващо въртене на веригата. Това време може да бъде различно в зависимост от настроените оборотите.

4.2 Свойства на инструмента

Този трион е предназначен за рязане на изолационни материали.

Електрическата машина се обслужва от само един човек, който го държи и води чрез определените за това ръкохватки, тоест чрез предната допълнителна и задната дръжка. Електрическата машина може да се държи за задната помощна дръжка само когато не съществува опасност от откат. Всяка друга употреба се счита за неподходяща за тази електрическа машина употреба.

Електрическата машина не е предназначена за рязане на дърво, сечене на дървета или рязане на дървета и храсти.

Производителят на електрическата машина не отговаря за щети, причинени при неправилна употреба. При такава употреба, рисът се поема единствено от ползвателя на електрическата машина. Към правилната употреба спада и съблюдаването на установените от производителя условия за ползване, сервиз и поправка. Лица под 16 години не трябва да боравят с тази електрическа машина.

 При употреба не по предназначение вина носи използващия.

5 Правила за техниката на безопасност

ОПАСНОСТ

Валидните правни предписания от областта на трудовата безопасност, указанията за безопасност от глава "Указания за безопасност" и другите, общовалидни принципи за здраве и труд непременно трябва да се спазват. Производителят не отговаря за щети, които са възникнали вследствие на неправомерни промени по електрическата машина.

5.1 Общи указания за безопасност за електрически машини



ВНИМАНИЕ! Прочетете всички инструкции и указания за безопасност.

Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията могат до доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте всички указания и инструкции за безопасна работа, за да може в бъдеще при нужда да се консултирате с тях.

Използваното в инструкциите за безопасност понятие „Електрическа машина“ се отнася за задвижвани от мрежата електрически машини (с мрежов кабел) и за задвижвани от акумулаторни батерии електрически машини (без мрежов кабел).

1 БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

- Поддържайте Вашата работна зона чиста и добре осветена.** Неподредена или неосветена работна зона може да предизвика злополуки.
- Не работете с електрическата машина в работна среда с опасност от експлозия, в която се намират запалими течности, газове или прахове.** Електрическите машини произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- По време на работа с електрическата машина внимавайте наблизо да няма деца и други лица.** При отклоняване на вниманието Вие можете да изгубите контрол над уреда.

2 ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

- Щепселът на електрическата машина трябва да пасва в контакта. Щепселът не бива да бъде променян по никакъв начин. Не използвайте адаптери за контакти заедно със заземени електрически машини.** Непроменените щепсели и пасващите контакти намаляват риска от токов удар.
- Избягвайте контакти на тялото Ви със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- Не излагайте електрическите машини на дъжд или влага.** Проникването на вода в електрическата машина увеличава риска от токов удар.
- Не използвайте кабела за други цели, например за носене на електрическата машина, за окачване или за да издърпате щепсела от контакт. Дръжте кабела**

далеч от горещина, масло, остри ръбове или движещи се части на инструмента. Повреден или заплетен кабел увеличава риска от токов удар.

- e. **Ако използвате електрическата машина на открито, използвайте само удължителни кабели, които са пригодени за работа на открито.** При използване на подходящ за работа на открито удължителен кабел се намалява риска от токов удар.
- f. **Ако няма възможност да се избегне работата с електрическата машина във влажна околнна среда, използвайте автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита.** Използването на един автоматичен прекъсвач при повреда или изтичане на ток намалява риска от токов удар.

3 БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ И ОКОЛНИТЕ

- a. **Бъдете внимателни, внимавайте какво правите и подхождайте разумно към работата с електрическа машина. Не използвайте електрическата машина, ако сте уморен или под въздействието на наркотични вещества, алкохол или медикаменти.** Един момент на невнимание при работа с електрическата машина може да причини сериозни наранявания.
- b. **Носете лични защитни средства и винаги защитни очила.** Носенето на лични защитни средства, като противопрахова маска, непълзгащи се предпазни обувки, защитен шлем или средства за предпазване на слуха, в зависимост от вида и приложението на електрическата машина, намалява риска от наранявания.
- c. **Избягвайте неволно пускане в действие.** Уверете се, че електрическата машина е изключена, преди да я свързвате към електрозахранването и/или акумулатора, да я вдигате или да я пренасяте. Ако при носене на електрическата машина пръстът Ви се намира на прекъсвача или уредът е включен при присъединяване към електроснабдяването, това може да доведе до злополуки.
- d. **Преди включване на електрическата машина свалете от нея инструментите за регулиране или гаечния ключ.** Един инструмент или гаечен ключ, който се намира във въртяща се част на машината, може да причини наранявания.
- e. **Избягвайте да стоите в ненормално положение. Постарайте се да стоите стабилно и по всяко време да сте в равнове-**

сие. По този начин в неочаквани ситуации можете по-добре да контролирате електрическата машина.

- f. **Носете подходящо облекло. Не носете широко облекло или бижута. Пазете косата, облеклото и ръкавиците си по-далече от подвижните части.** Широко облекло, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от подвижните части.
- g. **Ако могат да бъдат монтирани прахоулавящи и прахосъбиращи устройства, проверете дали те са присъединени и дали се използват правилно.** Използването на прахоизсмукване може да намали рисковете от прах.

4 УПОТРЕБА И БОРавене с ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МАШИНА

- a. **Не претоварвайте уреда. Използвайте подходяща електрическа машина за вашата работа.** С подходяща електрическа машина Вие ще работите по-добре и по-сигурно в указания мощностен диапазон.
- b. **Не работете с електрическа машина с дефектен прекъсвач.** Електрическа машина, която не може да бъде включена или изключена, е опасна и трябва да бъде ремонтиран.
- c. **Извадете щепсела от контакта и/или от странете акумулаторната батерия, преди да приемете настройки по машината, да сменяте принадлежности или да оставяте машината.** Тези превенционни мерки предотвратяват неволното стартиране на електрическата машина.
- d. **Съхранявайте електрическите машини, които не използвате в момента извън обсега на деца. Не позволявайте машината да бъде използвана от лица, които не са запознати с нея или не са прочели тези указания.** Електрическите машини са опасни, когато се използват от неопитни лица.
- e. **Поддържайте електрическите машини грижливо. Проверявайте дали движещите се части се движат свободно и не заяждат, дали няма счупени или повредени части, които да пречат на нормалното функциониране на електрическата машина. Преди работа с уреда ремонтирайте повредените части на уреда.** Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически машини.
- f. **Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Грижливо поддържани режещи инструменти с остри режещи ръбо-

ве се заклещват по-малко и се водят по-леко.

- g. **Използвайте електрическата машина, принадлежностите, работните инструменти и др. съгласно тези указания. При това имайте предвид условията и вида на работа.** Използването на електрическите машини за други непредвидени приложения може да причини възникване на опасни ситуации.

5 УПОТРЕБА И БОРАВЕНЕ С АКУМУЛАТОРНИЯ ИНСТРУМЕНТ

- a. **Зареждайте акумулаторните батерии само в зарядни устройства, препоръчани от производителя.** За зарядно устройство, което е предвидено за определен вид акумулаторни батерии, има опасност от пожар, ако се използва за зареждане на други акумулаторни батерии.
- b. **Използвайте електрическите машини само с предвидените за тази цел акумулаторни батерии.** Използването на други акумулаторни батерии може да причини наранявания и опасност от пожар.
- c. **Когато не използвате акумулаторната батерия внимавайте върху нея да не попаднат кламери, монети, гаечни ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят късо съединение.** Едно късо съединение може да причини изгаряния или възникване на пожар.
- d. **При неправилна употреба от акумулаторната батерия може да изтече течност. Избягвайте контакт с нея. При случаен контакт с нея изплакнете с вода. При попадане на течността в очите се консултирайте с лекар.** Изтекла течност от акумулаторната батерия може да причини възпаления на кожата или изгаряния.

6 СЕРВИЗ

- a. **Електрическата машина трябва да бъде ремонтирана само от квалифициран и специализиран персонал, като при това трябва да бъдат използвани само оригинални резервни части.** По такъв начин се осигурява безопасна работа с машината.

5.2 Специфични за машината указания за безопасност

Указания за сигурност за верижни триони

- **При работещ трион дръжте всички части на тялото си далеч от веригата му. Преди включването на триона се уверете, че веригата му не се допира до нищо.** При

работа с верижен трион една секунда не-внимание може да доведе до захващане на дреха или част от тялото от веригата на триона.

- **Винаги дръжте триона с дясната си ръка на задната ръкохватка и лявата си ръка на предната ръкохватка.** Държането на верижния трион по обратния начин увеличава риска от наранявания и не трябва да бъде прилагано.
- **Носете защитни очила и слушалки за защита на слуха.** Препоръчителни са допълнителни защитни средства за глава, ръце, крака и стъпала. Подходящото защитно облекло намаляват опасността от нараняване от хвърчащи частички и случайно допиране до веригата на триона.
- **Не работете с верижен трион върху дърво.** При работа върху дърво съществува опасност от нараняване.
- **Винаги следете за сигурен стоец и използвайте верижния трион само тогава, когато стоите върху стабилна, сигурна и равна основа.** Хълзгава основа или нестабилни повърхности, като например стълба, могат да доведат до загуба на равновесие или загуба на контрол върху инструмента.
- **Носете верижния трион с водещата шина далеч от тялото и поставен предпазител на веригата.**
- **Следвайте указанията за смазване, обтягане на веригата и смяна на принадлежностите.** Неправилно обтегната или смазана верига може да се скъса или да увеличи риска от откат.
- **Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и без масло или мазнина по тях.** Мазните ръкохватки са хълзгави и водят до загуба на контрол.
- **Режете само изолационни материали.** Не използвайте верижния трион за работа, за която не е предначен – пример: не използвайте верижния трион за рязане на дърво, пластмаса, зидария или строителни материали, които са от дърво. Използването на триона за изолационни материали за работа не по предназначение може да доведе до опасни ситуации.
- **Електромеханичният инструмент трябва да се хваща само за изолираните ръкохватки, тъй като верижният трион може да се допре до скрита инсталация или до собственото си захранване.** Контактът на

- триона с електрически проводник може да направи неизолираните метални части на инструмента токопроводими, което може да доведе до злополука.
- Препоръчваме да използвате прекъсвач със задвижващ ток от 30 mA или по-малко.
 - **Носете верижния трион изключен за предната му ръкохватка и веригата му далече от тялото Ви. При транспортиране или съхранение винаги поставяйте защитния предпазител.** Внимателното боравене с триона намалява вероятността за неволно докосване до въртящата се верига.

Причини и предотвратяване на откат:

Откат може да възникне, ако върхът на направляващата шина докосне предмет или дървото се огъне и верижният трион се заклещи в среза. Допир с върха на шината може в повечето случаи да доведе до неочеквана насочена назад реакция, при която направляващата шина да подскочи нагоре и в посока на оператора. Заклещването на верижния трион в горния ръб на направляващата шина може да прати обратно шината бързо в посока на оператора. Всяка от тези реакции може да доведе до загуба на контрол над триона и до възможно тежко нараняване. Не разчитайте единствено на вградените във верижния трион защитни механизми. Като ползвател на такъв трион трябва да вземете различни мерки, за да можете да работите без риск от злополука и нараняване. Откатът е резултат от погрешна употреба на електроуреда. Той може да бъде предотвратен чрез някои предвантивни мерки, описани по-надолу:

- **Дръжте здраво триона с две ръце, като палците и всички други пръсти трябва да са обхванали дръжката му. Поставете тялото и ръцете си в такава поза, в която можете да удържите на откатните сили.** Когато са взети подходящите мерки, ползвателят може да обуздава тези сили. Никога не пускайте верижния трион.
- **Избягвайте неестествена позиция на тялото и не режете над нивото на раменете.** По този начин ще се избегне неволно докосване до върха на шината и ще има възможност за по-добър контрол върху триона в неочеквани ситуации.
- **Винаги използвайте определените от производителя резервни шини и вериги.** Грешни такива могат да доведат до късане на веригата и/или до откат.

- **Придържайте се към указанията на производителя за точенето и техническото обслужване на верижния трион.** Прекалено ниски дълбочинни ограничители увеличават склонността към откат.

Допълнителни указания за безопасност

- Ако веригата е извита или не е нагодена спрямо разреза, зъбите на задния й ръб могат да се бълснат отгоре на дървената повърхност, тя да изкочи от разреза и трионът да се засили обратно към ползвателя.
- Ако се стигне до блокиране или по някаква причина веригата трябва да бъде отпусната, изключете триона и го дръжте в материала, докато веригата не спре изцяло да се движи. Никога не опитвайте да вдигнете триона от разреза или да го върнете обратно в него ако веригата не е спряла да се движи; в противен случай може да се получи откат. Потърсете причината за блокирането и начин, по който да го отстраните.
- При ново стартиране на веригата в материала, тя трябва да се центрира в разреза и Вие трябва да се уверите, че зъбите няма да се бълснат в материала. Ако след ново стартиране веригата е блокирана, това може да избута триона нагоре извън обработвания детайл или да доведе до откат.
- Когато режете големи площи се погрижете да имате добра подпора, за да избегнете блокирането на веригата и отката. Площи с голяма повърхност имат склонност да се огъват под собственото си тегло. Подпората трябва да е поставена от двете страни на плочата, както и в близост до нейните краища.
- Никога не използвайте изтъпени или повредени вериги. Чрез употребата на недостатъчно остри или грешно настроени вериги възниква по-голямо натоварване, което може да доведе до разрушаване цялостта на инструмента и до последващи наранявания.
- Преди да започнете да режете, затегнете здраво и сигурно лостчето за нагласяне на наклона и ъгъла на водещата шина. Ако положението на водещата шина се настройва наново по време на рязане, това може да доведе до блокиране и откат.
- По принцип потъващи разрези не са възможни, конструкцията с защитна лайстна

не ги позволява. Забранено е да се отстранява защитната лайстна.

- **Дръжте ръцете си на сигурно разстояние от разреза и веригата. С едната ръка дръжте здраво допълнителната ръкохватка.**

Ако държите веригата с двете ръце, те не могат да бъдат наранени.

- **Не поставяйте ръката си под материала, който режете.** Защитната лайстна не може да Ви предпази достатъчно от докосване до веригата под обработвания детайл.

- **Никога не дръжте обработвания детайл в ръка или върху коляно. Той трябва да бъде застопорен върху стабилна основа.**

Важно е обработваният детайл да бъде правилно обезопасен и максимално да се намали опасността от докосване до части от тялото, блокиране на веригата или загуба на контрол.

- **При надлъжни разрези винаги използвайте водещата лайстна, водещата шина или съответно паралелния ограничител.**

По този начин точността на разреза се подобрява и опасността от блокиране на веригата намалява.

- **Използвайте само препоръчаните от производителя водещи лайстни, вериги и колела за вериги.** Лайстната трябва винаги да бъде добре застопорена.

- **Проверете оригиналния капак на колелото на веригата.** Ако е непълен или повреден, то той не бива да бъде използван. Не трябва да бъде заменян от други части, като например гайки. Затегателната система е конструирана специално за Вашия трион с оглед на оптималното му функциониране и работна сигурност.

- Преди да оставите триона на работната маса или на пода, винаги проверявайте дали веригата е спряла да се движи и дали инструментът е подпрян на защитната лайстна. Една незашитена и движеща се верига може да предизвика откат и да пререже всичко, до което се докосне. Вземете в предвид времето, което е нужно за пълното спиране на веригата след изключване на инструмента. Препоръчително е трионът да се остави върху повърхност на работния плот или съответно системера.

- Защитната лайстна е важна съставна част от инструмента. Забранено е тя да бъде нагаждана, скъсявана или демонтирана. Имайте предвид, че тя лежи на нивото на

водещата шина така, че веригата да е правилно натегната и да не докосва защитната лайстна. Минималното разстояние на веригата от защитната лайстна е 5 mm.

- Защитната лайстна работи само тогава, когато лежи в канала на разреза. Тя не предотвратява отката при къси разрези.

- Ако защитната лайстна е изкривена, то триона не бива да бъде използван.

- **Защитната лайстна не трябва да бъде отстранявана или модифицирана.**

- Правилното натягане на веригата е важно. Проверявайте го преди да започвате да работите, както и по време на самата работа. Придвижването на веригата трябва да бъде настроено така, че веригата да не бъде спирана.

- Вериги с верижни зъби за стационарни инструменти не трябва да бъдат използвани.

- Не променяйте със сила избраната посока на разреза по време на рязане.

- Защитният капак и другите защитни средства не бива да бъдат отстранявани и не трябва да се пречи на правилното им функциониране.

- Преди да започнете да работите, проверете нивото на маслото, както и самата функция на омазняване.

- Не режете обработвани детайли, които са прекалено големи или прекалено малки за инструмента.

- Забранено е пробождане с работещ инструмент в цялостна плътна повърхност. Опасност от нараняване поради откат на инструмента!

- При работа на инструмента в затворено помещение трябва да се погрижите за достатъчно проветряване и да използвате прахоизсмукуване.

- Всички чужди тела, най-вече такива от метал, които могат да повредят инструмента и да доведат до наранявания, трябва да бъдат отстранени от обработвания детайл.

- Внимание при отвора за извеждане на стърготините! Когато той бъде запущен, инструментът трябва да бъде изключен и щепселт трябва да бъде изваден от електрическата мрежа. Едва когато веригата спре да се движи, можете са свалите защитния капак и да почистите запушения отвор. Докато инструментът не спре

- да работи напълно, не трябва да се бърка в отвора за извеждане на стърготини.
- Инструментът да се включи едва тогава, когато е поставен върху обработвания детайл. Започнете да режете тогава, когато инструментът достигне пълните си обороти.
- Инструментът да се отстрани от обработвания детайл едва тогава, когато веригата спре да се движи.
- Грижете се за реда на Вашето работно място. Безпорядък на работното място може да доведе до работен инцидент.
- Вземете предвид влиянието на околната среда. Не оставяйте инструмента под дъжда и не го използвайте при влажна или мокра околна среда. Погрижете се да имате добро осветление на работното си място и не работете с инструмента в близост до възпламеняими течности и газове. Не оставяйте топлия инструмент върху повърхности, които могат да се запалят, и го поддържайте в чисто състояние.
- Проверявайте редовно подвижното захранване и в случай на повреда го сменете в специализиран сервиз. Подвижното захранване да не се използва за носене на машината и за изтегляне от контакта. Кабелът трябва да се предпазва от високи температури, от масло и от преминавания през остри ръбове.
- Инструментите трябва да бъдат грижливо поддържани. Само с остръ и чист инструмент може да се работи по-добре и по-сигурно. Не бива да бъдат използвани повредени или изтъпени инструменти или такива с неподходящи характеристики. Вземайте предвид указанията за техническото обслужване на инструмента и за смяната на приставките.
- Преди всяка работа върху инструмента винаги изключвайте щепсела от контакта!
- Преди включване на инструмента проверявайте дали водещата лайстна е правилно застопорена и дали веригата е правилно натегната.
- Никога не носете инструмента, докато веригата се движи.
- Избягвайте бутона за включване да блокира в позиция ВКЛ.
- Поддържайте ръкохватките чисти, без масло, мазнина или смола и подобни по тях.

- На открито трябва да се използват само разрешените и съответно обозначените удължителни кабели. Удължителният кабел трябва да се проверява редовно и при повреда да се сменя веднага.
- По време на работа дръжте тялото си в естествена позиция. Погрижете се да имате сигурен стоеж и поддържайте равновесието си във всеки един момент.
- Преди всяка употреба всички защитни предпазители и елементи, както и подвижни части, трябва да бъдат проверени. Всички те трябва да бъдат правилно монтирани и всички условия за правилна употреба на инструмента трябва да бъдат спазени. Повредени защитни предпазители и елементи трябва да бъдат поправени или съответно заменени в оторизиран сервиз. Повредени щепсели трябва да бъдат заменени в оторизиран сервиз. Не използвайте инструмента, ако щепселът не може да бъде включен или изключен.
- Подвижното захранване трябва да се прекарва така, че да не се захваща от инструмент и да не може да бъде допълнителен източник на опасност, напр. спъване.
- Когато инструментът не се използва, защитният предпазител трябва да бъде пуснат. Това се отнася и при носене на инструмента.
- След прекратяване на рязането и изключване на машината дръжте последната в работна позиция докато инструментът не спре напълно.
- Препоръчваме Ви да оставяте инструмента върху работния плот или съответно систейнер. По този начин предотвратявате евентуално повреждане на веригата и на водещата лайстна.
- По време на работа с инструмента, в работното помещение не бива да присъстват други хора, особено деца. На такива неупълномощени лица е забранен и достъпът до инструмента и неговото електрическо захранване.
- Когато инструментът не се използва, той трябва да бъде съхраняван на сигурно и сухо, извън обсега на деца и неупълномощени лица.
- Не използвайте инструмента за различни от установените цели. Забранена е употребата на инструмента като стационарен трион.

- Носете подходящо и тясно работно облекло. Препоръчително е то да бъде издръжливо на срязване. Не носете бижута, гривни, часовници и др., които могат да бъдат захванати от подвижните части. При работа на открито препоръчваме носенето на гумени ръкавици и работни обувки с нехълъзгачи се подметки. Ако имате дълга коса използвайте мрежичка за коса.
- Използвайте само принадлежности или специални принадлежности, които производителят предлага за дадената машина.
- Ремонтите могат да се извършват само в оторизиран сервис от обучен персонал и при използване на оригинални резервни части. За щети вследствие на употреба на неподходящи части няма гаранция.

5.3 Допълнителни рискове

Дори при правилна употреба на инструмента и при спазването на всички наредби за сигурност, въз основа на конструктивните особености на инструмента и неговото приложение могат да възникнат следните рискове:

- Нараняване от зъбците на веригата при нейната смяна.
- Нараняване при докосване на веригата в режещия обсег.
- Захапване на дрехи от въртяща се верига.
- Нараняване от хвърчащи стружки или части от инструмента.
- Опасност от подвижния захранващ кабел.
- Откат заради блокиране на веригата или работа с върха на лайстната.
- Опасна за здравето концентрация на прах от по време на работа в недостатъчно добре проветрени помещения.
- Нараняване от докосване на части под напрежение при демонтаж на инструмента или неговите части и при включен щепсел на мрежовия кабел в контакта.
- Увреждане на слуха при продължителна работа без защитни слушалки.

5.4 Стойности на емисии

Стойностите на измерване са установени в съответствие с EN 60745.

А-оцененото ниво на шума на машината обикновено възлиза на:

Ниво на звука $L_{PA} = 91 \text{ dB(A)}$

Върхова мощност на шума $L_{WA} = 102 \text{ dB(A)}$

Коефициент на несигурност $K = 3 \text{ dB}$



ВНИМАНИЕ

Възникващ при работа шум

Увреждане на слуха

- Използвайте средства за защита на слуха!

Емисия на вибрации a_h (векторна сума от трите посоки) и коефициента на несигурност K са установени съгласно EN 60745:

Вибрацията по ръцете и китките $a_h = 3 \text{ m/s}^2$ обикновено е

Коефициент на несигурност $K = 2 \text{ m/s}^2$

Посочените стойности на емисии (вибрации, шум)

- служат за сравняване на машини,
- са подходящи за предварителна оценка на вибрационното и шумовото натоварване при употреба,
- представляват основните приложения на електрическата машина.

Увеличаване е възможно при други приложения, с други работни приставки или при недостатъчна поддръжка. Спазвайте времената на празен ход и спиране на машината!

6 Транспорт и доставка

Трионът за изолационни материали IS 330 EB ще бъде доставен в безупречно и проверено състояние.

Масленият резервоар на инструмента не е пълен с масло. След получаване на доставката веднага разопаковайте инструмента и го проверете за евентуални повреди, възникнали по време на транспортирането. Ако откриете такава, веднага уведомете спедитора.

6.1 Съхранение

Опакованият инструмент може да се съхранява в сух склад без отопление, ако стаяната температура не пада под -5°C . Разопакован инструмент може да бъде съхраняван само в сухо затворено помещение, където температурата не пада под $+5^\circ\text{C}$ и където няма значителни температурни промени.

7 Настройки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Има опасност от нараняване

- Всички дейности по настройка и регулиране трябва да се извършват още преди включване на машината.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, токов удар

- ▶ Преди всяка работа върху инструмента винаги изключвайте щепсела от контакта!

7.1 Теглещо рязане

Лайстната на веригата заедно със защитната лайстна може да бъде издърпана по дължина до 10° назад. Тази настройка се използва особено тогава, когато наведнъж трябва да бъдат рязани много слоя, намиращи се един зад друг. По този начин се избегва изместане на инструмента и правенето на неточен разрез.

- ▶ Освободете лоста [3-1] нагоре (изобр. [3a]).
- ▶ Чрез дърпане на дръжката издърпайте лайстната на веригата назад и след това отново фиксирайте с лостчето [3-1] надолу (изобр. [3b]).

7.2 Настройка на ъгъла на рязане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При разрези под ъгъл максималната дълбочината на рязане е ограничена.

- ▶ Разхлабете винтовете за затягане на ръка [4-2] от двете страни.
- ▶ Чрез скалата [4-3] нагласете желания от Вас ъгъл на разреза (делението на скалата е 1°).
- ▶ Отново затегнете винтовете за затягане на ръка [4-2].

7.3 Електроника на мотора

Ограничение на тока за задвижване

Електроннорегулираното безгласъчно пускане осигурява пускане на електрическата машина без откат. С оглед на ограничения пусков ток на електрическата машина предпазителят от 16 A е достатъчен.

Намаляване на оборотите при празен ход

При празен ход на машината електрониката извършва намаляване на оборотите, така се редуцира и шумовата интензивност.

Константни обороти

Електрониката поддържа константни оборотите при празен ход и при натоварване, това осигурява равномерно напредване и добро качество на рязане.

Електронна защита от претоварване

При изключително претоварване на електрическата машина електрониката защитава машината от повреда. В такъв случай моторът се спира и стартира едва след повторно натискане на превключвателя.

Термална защита от претоварване

За термална защита от претоварване при изключително дълготрайно претоварване електрониката след достигане на критичната температура превключва мотора в работен режим на охлажддане. Електрическата машина не може да се натоварва, тя работи при ниски обороти. След охлажддане от прибл. 3 – 5 минути електрическата машина отново е готова за работа и за пълно натоварване. При електрически машини, които по време на работа се нагряват, термичната защита от претоварване съответно реагира по-рано.

Предварителен избор на оборотите

На база на регулатора на оборотите [1-14] може да се извършва предварителен избор на оборотите:

Степен 1	2200 min^{-1}
Степен 2	2600 min^{-1}
Степен 3	3200 min^{-1}
Степен 4	3600 min^{-1}
Степен 5	4100 min^{-1}
Степен 6	4600 min^{-1}

8 Пускане в действие

8.1 Поставяне веригата на триона



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недопустимо напрежение или честота!

Опасност от злополука

- ▶ Напрежението в мрежата и честотата на източника на енергия трябва да отговарят с данните, посочени на фирменията табелка.
- ▶ В Северна Америка могат да бъдат използвани само машини на Festool с напрежение 120 V/60 Hz.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При поставянето на веригата на триона внимавайте за правилното й положение. Зъбите на веригата трябва да са в посоката на въртене на веригата, тоест спрямо маркировката на корпуса на триона.

При доставката на инструмента веригата не е поставена върху водещата лайстна.

- Демонтирайте защитния капак на колелото на веригата [2-1] чрез въртене на обтягащото колело [2-2] обратно на часовниковата стрелка, виж изобр. [2].
- Поставете новата верига [2-3] на водещата лайстна [2-4] и заедно ги поставете в инструмента. Вземете предвид правилната позиция на зъбите на веригата спрямо посоката на въртене. Тази посока е маркирана със стрелка върху корпуса на инструмента, а под защитния капак има маркировка, показваща как да бъде поставена веригата.
- Нагласете звената на веригата точно в зъбите на колелото на веригата [2-8] завъртете чрез обтягащото колело [2-9] (за разхлабване в посока на часовниковата стрелка - погледнато отгоре винтът се движи нагоре, в посока обратна на часовниковата стрелка- погледнато отгоре винтът се движи надолу), така че отворът на водещата лайстна на веригата [2-5], да се фиксира в затягащият винт [2-6].
- Накрая поставете защитния капак на колелото на веригата [2-1] върху прикрепящия винт [2-7] и го затегнете с въртене на обтягащото колело [2-2] по посока на часовниковата стрелка.
- Преди пълното затягане веригата трябва да бъде правилно натегната, виж глава 11.1.

8.2 Пълнене на масления резервоар

При доставката на инструмента масленият резервоар е празен. Преди първата употреба той трябва да бъде напълнен с масло, така че дозиращата помпа да не бъде повредена. Употребата на инструмента с недостатъчно пълен маслен резервоар или с нефункционираща система за смазване води до повреждане както на дозиращата помпа, така и на целия инструмент! Запушалката [1-9] на масления резервоар е снабдена с отвор, който има винтил за изравняване на налягането. Ако инструментът не бъде държан в хоризонтално положение по време на работа, може да се

стигне до ситуация, в която веригата не се смазва. Пропускането от масления резервоар се осъществява от долната му страна. При обръщане на инструмента помпата не може да засмуче масло. Нивото на масло в резервоара може да се следи по показанието [1-8] му.

8.3 Букса за мрежов кабел



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване при използване на електрическата машина с грешно електро-захранване.

Електрическата машина трябва да се използва само с еднофазен променлив ток с напрежение от 220-240 волта/50-60 Хц. Електрическата машина е защитена с клас II от злополуки от електрически удар съгласно стандарт EN 60745-1 и има вградено премахване на искрите съгласно стандарт EN 55014.

Преди пускане в експлоатация на електрическата машина проверете дали данните на типовата табелка отговарят на напрежението на мрежата.

При нужда мрежовият кабел може да бъде удължен по следния начин:

- Дължина 20 м, напречен профил $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$
 - Дължина 50 м, напречен профил $3 \times 2,5 \text{ m}^2$
- Използвайте само такива удължаващи кабели, които са предназначени за употреба на вън и са съответно обозначени.

9 Режим на работа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, токов удар

- Преди всяка работа върху инструмента винаги изключвате щепсела от контакта!

9.1 Включване/изключване

Преди включване на инструмента всички затегатлни гайки трябва да бъдат затегнати. Хванете инструмента с две ръце и го поставете върху обработвания детайл така, че веригата да е свободна и да не се заклеши след включване.

Включване

Натиснете странично върху дръжката блокажа на включването [1-1] и след това задействайте превключвателя на мотора [1-2].

Изключване

Отпуснете бутона за включване/изключване [1-2]. Отблокираият бутон [1-1] отива обратно в начална позиция и по този начин предотвратява неволно включване. Едновременно с това при изключване ще се активира спирачката, която значително намалява продължаващото движение на веригата. Инструментът да се отстрани от обработвания дейтъл едва тогава, когато веригата напълно спре да се движи.

9.2 Регулиране на смазването на веригата и водещата лайстна

Количеството на смазочното масло може да бъде регулирано чрез дозиращото колело [5-2]. Чрез неговото [5-2] натискане показванието може да бъде нагласено на позиция 0, 1, 2 и MAX спрямо маркировката [5-1]. **Позицията 0** е минималното смазване за чисти разрези, но не трябва да бъде използвана дълго и след подобен разрез веригата и лайстната винаги трябва да бъдат допълнително смазани. Степените 2 и MAX са пригодени за продължителна употреба.

9.3 Показание на разреза

При рязане **без водеща шина** – за установяване на вътрешния режещ ръб на веригата трябва да се използват всички показания върху плъзгача:

- При разрез под прав ъгъл, показание 0° [4-1]
- При кос разрез:
 - Показание 45° [4-4]
 - Показание 60° [4-5]

За установяване на външната равнина на разреза използвайте показателя [4-6]. При рязане **с водеща шина** за установяване на вътрешния ръб на веригата трябва да бъде използван **само показателят 0°** [4-1].

9.4 Паралелен ограничител

Поставете паралелния ограничител [1-3] в държачите на водещия плъзгач [1-6] и го фиксирайте със затягащите винтове [1-5]. Паралелният ограничител дава възможност за паралелни разрези по продължение на паралелни ръбове.

9.5 Прахоизсмукване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за здравето поради прахове

- Никога не работете без прахоизсмукване.
- Винаги съблюдавайте националните разпоредби.

10 Принадлежности

Водещият плъзгач е снабден с надлъжен нут отдолу, който служи за поставяне на водещата шина. По този начин могат лесно и прецизно да бъдат осъществени големи разрези.

10.1 Система за водене

За удобен и сигурен хват при рязане на големи обработвани детайли, както и за постигане на точни разрези под ъгъл, се препоръчва използването на системата за водене. Тя прави чистите разрези възможни благодарение на прецизното водене на инструмента по дължината на ръба. Твърдото анодиране на шината подпомага за лесното придвижване на инструмента и по този начин намалява сила, която трябва да бъде използвана, като същевременно с това се постига по-бърз работен прогрес. Страницният луфт на плъзгача върху водещата шина може да бъде регулиран чрез винтовете в допълнителните ръкохватки [6-1].

10.2 Застопоряване на водещата шина

Застопоряването на водещата шина [7-1] става чрез винтови стеги FSZ 300 [7-2] или FS-RAPID/L [7-5], които се поставят в съответните нутове (изобр. [7a]). Това прави възможна сигурната опора дори върху неравни повърхности. Отдолу на водещата шина са прикрепени ленти против хълзгане, които осигуряват сигурно поставяне и предотвратяват драскотините върху повърхността на материала.



ВНИМАНИЕ

При рязане под ъгъл инструментът може да се блъсне в винтовите стеги или в FS-RAPID/L .

- Накланяйте триона само под такъв ъгъл, че веригата да не се опре до винтовата стяга.

10.3 Ъглов ограничител (FS-AG-2)

Комбинацията на водеща шина и ъглов ограничител с безстепенно нагласяне [7-3] дава възможност да се правят точни ъглови разрези, например при напасващи работи. Поста-

вете ъгловия ограничител както е показано на изображението [7b]. На скалата може да бъде нагласен желаният от Вас ъгъл на рязане.

10.4 Монтиране на свързващата планка (FSV)

В зависимост от работната ситуация и големината на обработваемия детайл могат да бъдат използвани повече от една водещи шини, които да бъдат свързани помежду си чрез свързваща планка [7-4] (изобр. [7c]). За да се постигне стабилно свързване на водещите шини, свързващата планка може да бъде фиксирана чрез винтове в съответните отвори.

10.5 Бърз застопорител (FS-RAPID/L)

Чрез тези принадлежности, [7-5] които се поставят в канала отдолу, водещата лайстна може да бъде застопорена бързо. Закрепянето става чрез натискане на бутона на пистолета. Натискането на блокиращия бутон пък освобождава застопоряването.



ВНИМАНИЕ

При рязане под ъгъл инструментът може да опре до дръжката на бързия застопорител.

- Дръжката на бързия застопорител трябва след затягането си да се наклони наляво на обработваемия детайл, по този начин дори при максимален ъгъл от 60° не се стига до допир.

11 Техническо обслужване и поддържане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, токов удар

- Преди всякакви работи по поддръжката винаги изключвайте щепсела от контакта!
- Всички работи по техническото обслужване и ремонта, които изискват отваряне на корпуса на двигателя, трябва да бъдат извършвани само от авторизирана работилница за сервизно обслужване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване на зъбите на веригата!

Опасност от нараняване на острите ръбове на водещата лайстна!

- Преди подмяна на режещите инструменти извадете щепсела от контакта!
- Носете защитни ръкавици.



Клиентска служба и ремонт само от производителя или от сервисни работилници: Най-близкия адрес можете да откриете на: www.festool.com/service



Използвайте само оригинални резервни части от Festool! Каталожни номера на:

www.festool.com/service

Режещата част на инструмента има разстояние между звената на веригата от 3/8", а звената са дебели 1,3 мм. Употребата на друга режеща част трябва да бъде позволена от производителя. Разстоянието между звената на веригата трябва да бъде идентично с делението на колелото на веригата, както и с разстоянието на ролката на водещата лайстна. Целият комплект на режещата част се състои от:

- a. Колело на веригата [8-3]
- b. Водеща лайстна на веригата [2-4]
- c. Верига [2-3]

Продължителността на работния живот на режещата част зависи преди всичко от смазването и натягането на веригата. Поради тази причина натягането на веригата трябва да се провери преди започване на работа, а по време на работа да бъде регулирано.

11.1 Натягане на веригата

Ако защитният капак на колелото на веригата [2-1] е отхлабен, то натягащото колело [2-9] трябва да бъде въртяно в посока на стрелката + дотогава, докато долната част на веригата не прилегне пълтно на водещата лайстна, виж изобр. [10]. След това затегнете здраво защитния капак на колелото на веригата [2-1] чрез въртене на затягащото коле-

ло [2-2] в посока на часовниковата стрелка. Проверете дали веригата е правилно настегната като дръпнете леко долния ѝ край, изобр. [10]. След пускането ѝ веригата трябва да се върне в изходната си позиция и да прилегне пътно на водещата лайстна. Вериги, които биват загрети по време на работния процес, трябва след неговото приключване задължително да бъдат отпуснати. При изтикането на презатегната верига се стига до големо свиване, което може да повреди инструмента!

11.2 Поддръжка, точене на веригата

Когато стружките са прекалено фини - изобр. [11], то тогава веригата трябва да се насточи.

11.3 Смазване на веригата

Съдържанието на масления резервоар възлиза на 240 мл. За да избегнете бързо износване, по време на употреба веригата и водещата лайстна трябва да бъдат непрекъснато смазвани. Смазването се извършва чрез дозираща помпа, която дозира предварително избраното количество масло в нута на водещата лайстна. Преди започване на работа е много е важно да бъдат проверени нивото на масло в показателя [1-8], както и функционирането на смазването на веригата. Ако показанието на количеството масло е намаляло до долната граница, [1-8] трябва да бъде долято още масло.

Препоръка:

Използвайте само масла за смазване на вериги на триони. Старо масло, както и масла, които не са обозначени конкретно като масла за вериги, не бива да бъдат използвани. Зоната около запушалката трябва грижливо да бъде почистена преди масленият резервоар да бъде отворен! Стружки и прах, попаднали в резервоара, водят до запушване на маслените канали и по този начин до сериозно нарушаване на смазването на веригата! В резултат на своя състав, биологично разграждащите се масла за смазване на веригата имат по-малка сила на омазняване, а след дълго неизползване на инструмента могат да причинят засмоляване на каналите. Поради тази причина е препоръчително да се придържате към препоръките на производителя!

11.4 Поддръжка на водещата лайстна на веригата

Едностренното износване на водещата лайстна може да бъде избегнато като при всяко то-

чене на веригата лайстната бъде обръщана. Сводести външни плъзгащи се повърхности (изобр. [9b]) е нормално да се износват. С плоска пила снемете издадени нагоре ръбове на водещата шина. Износване на вътрешните водещи повърхности (изобр. [9a]) се получава при недостатъчно или грешно смазване на веригата или при грешно поддържане на инструмента. Водещата лайстна трябва да бъде сменена! Звена от веригата в никакъв случай не бива да се докосват до основата на нута на водещата лайстна. Ако това се случи, водещата лайстна се износва и трябва да бъде сменена. Отворите за смазване, както и нутът на водещата лайстна, трябва да бъдат поддържани постоянно чисти.

11.5 Поддръжка колелото на веригата

Повечето проблеми с веригата възникват поради грешното ѝ натягане или закъснялата смяна на колелото ѝ. Едно изхабено колело на веригата много бързо поврежда и другите скъпи режещи части. В никакъв случай не пестете от смяна на колелото! Препоръчително е то да бъде сменено заедно с втората смяна на веригата или по-рано.

11.6 Смяна на веригата и водещата лайстна

- Нагласете инструмента в основна позиция 0° и свалете защитния капак на колелото на веригата [2-1] чрез въртене на обтягащото колело [2-2] в посока на часовниковата стрелка, виж изобр. [2].
- Сложете веригата [2-3] върху колелото [2-8] и ги свалете заедно с водещата лайстна [2-4].
- Сложете нова верига [2-3] върху (нова) водеща лайстна [2-4] и ги поставете в инструмента. Обърнете внимание на правилното положение на зъбите на веригата спрямо посоката на въртене. Посоката на въртене е отбелаязана със стрелка върху корпуса на инструмента, а под капака на колелото се намира пояснение как трябва да бъде поставена веригата.
- Нагласете звената на веригата точно в зъбите на колелото [2-8], завъртете чрез обтягащото колело [2-9] веригата (за разхлабване в посока на часовниковата стрелка - погледнато отгоре винтът се движи нагоре, в посока обратна на часовниковата стрелка - погледнато отгоре винтът се движи надолу), така че отворът на водещата лайстна на веригата [2-5] на да се фиксира в затягащия болт [2-6].

- ▶ След това сложете капака на колелото на веригата **[2-1]** върху закрепващия винт **[2-7]** и затегнете здраво чрез за- движване на обтягащото колело **[2-2]** в посока на часовниковата стрелка. Преди затягането веригата трябва да бъде правилно натегната!

11.7 Смяна на колелото на веригата

- ▶ Свалете веригата с водещата лайстна съгласно описанietо по-горе.
- ▶ С отверка отстранете защитната кле- ма **[8-1]** от шпиндела **[8-4]**, свалете дис- ка **[8-2]** и колелото на веригата **[8-3]**.
- ▶ След смяната на колелото на веригата по-ставете обратно диска и предпазителя.

11.8 Смазване и почистване

Препоръчваме инструментът да бъде почистван редовно. Поддържайте го без прах, стружки, смола и други замърсявания. При употреба на почистващи материали, съдържащи разтворители, може да се стигне до повреждане на лакирани повърхности или пластмасови части. В случай, че употребата на такива почистващи материали е наложителна, препоръчваме въздействието им първо да бъде изпробвано върху малка, скрита повърхност. При всяко точене или смяна на режещата част трябва да бъде почиствана вътрешната част на капака от прах и стружки, както и водещият нут, отворите за смазване и обтягането на водещата лайстна. Не почиствайте въртящия се прахоизсмукаращ еле- мент с пръсти! Отворите за въздух на капака на мотора не трябва да бъдат запушени!

11.9 Смяна на графитните четки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да спази защитната класа трябва да се провери сигурността на триона. Тази зада- ча трябва да бъде възложена на оторизи- ран електротехнически сервис. Преди за- почване на работа щепселът на мрежовия кабел трябва да бъде издърпан от контак- та!

- **Смяната на четките, мрежовия кабел и т.н възложете на оторизиран сервиз.** При удар на инструмента е необходимо да се доверите на оторизиран сервис, който да предотврати възникването на меха-нични или електрически опасности.
- Контролът на въглеродните четки се из-вършва след ок. 200 работни часа. Въглеродните четки са достъпни след сваляне на капака. Ако въглеродните четки са по-къси от 5 mm, то те трябва да се сменят.
- Машината е оборудвана със саморазде-лящи се въглеродни четки, при достигане на минимална дължина те автоматично се разделят. Трябва да се използват изклю-чително и само оригинални въглеродни четки.

12 Околна среда



Не изхвърляйте уреда в домакинския боклук!

Инструменти, принадлежности и консумативи трябва да бъдат раздел-но изхвърляни с мисъл за околната среда. Спазвайте валидните национални разпоред-би.

Само ЕС: Според европейската наредба из- ползваните електроуреди трябва да се съби- рат разделно и да бъдат предавани за реци-клиране с мисъл за околната среда.

Информация за REACH: www.festool.com/reach

13 Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможни причини	Начин на отстраняване
Инструментът не работи.	Няма електрозахранване.	Проверете бушона и захранващия ка-бел.
	Изхабени графитни четки.	Сменете графитните четки.

Проблем	Възможни причини	Начин на отстраняване
	Шалтерът заяжда.	Натиснете блокировката срещу включване.
	След претоварване.	Проверете бушона.
Неточен разрез, веригата бяга настрани.	Прекалено бързо преместване на веригата.	Намаляване на преместването в разреза на веригата.
	Изтъпен инструмент.	Наточете веригата или я сменете с нова.
	Веригата е грешно заострена.	Сменете веригата.
Необходима голяма сила за преместване в разреза.	Замърсена повърхност на плъзгача.	Почистете плъзгача.
	Изтъпен инструмент.	Наточете веригата или я сменете с нова.
	Прекалено бързо преместване в разреза.	Нагласете по-бавно преместване в разреза.
Веригата не се смазва.	Запушени смазочни канали на водещата лайстна.	Почистете водещата лайстна.
	Дефектна дозираща помпа за масло.	Сменете помпата (в оторизиран сервиз).
	Празен маслен резервоар.	Досипете масло за веригата.
	Запушени вътрешни маслени канали на инструмента или засмолено биологично масло.	Почистете инструмента (в оторизиран сервиз).

Cuprins

1 Date tehnice.....	34
2 Simboluri.....	34
3 Componentele aparatului.....	34
4 Utilizarea conform destinației.....	35
5 Instrucțiuni privind siguranța.....	36
6 Transport și livrare.....	42
7 Reglaje.....	42
8 Punerea în funcțiune.....	43
9 Funcționare.....	44
10 Accesorii.....	45
11 Întreținerea și îngrijirea.....	46
12 Mediul înconjurător.....	48
13 Remedierea defectiunilor.....	48

1 Date tehnice

Ferăstrău pentru materiale izolatoare	IS 330 EB
Tensiunea din rețea	220 - 240 V ~
Frecvența din rețea	50 - 60 Hz
Putere nominală	1600 W
Conductor de alimentare mobil	H07RN-F
Siguranță	Protecție tensiune 15 - 16 A
Preselectare a turației	0
Sistem electronic pentru menținerea constantă a turației	0
Frână electrică de siguranță	0
Limitare a curentului de pornire	0
Lubrificare automată a rigei de ghidare	0
Rotația roții de lanț conform reglajului electronic	2200 - 4600 min ⁻¹
Viteza maximă a lanțului	12 m/s
Tăiere pentru îmbinare pe colț	0° - 60°
Adâncime de tăiere [riglă de ghidare 13" (33 cm)]	
la 0°	330 mm
la 15°	315 mm
la 30°	285 mm

Ferăstrău pentru materiale izolatoare	IS 330 EB
la 45°	230 mm
la 60°	165 mm
Capacitatea recipientului de ulei	~ 240 ml
Greutate (cu scula)	7 kg
Clasa de siguranță	II/□

2 Simboluri

-  Avertisment privind un pericol general
-  Avertizare contra electrocutării
-  Citiți instrucțiunile privind siguranța din cadrul manualului de utilizare!
-  Purtați ochelari de protecție!
-  Purtați căști antifonice!
-  Purtați o mască de protecție respiratorie!
-  Purtați mănuși de protecție!
-  Nu expuneți la ploaie!
-  În caz de deteriorare sau tăiere a cablului de alimentare mobil, separați imediat fișa de la rețeaua electrică.
-  Nu poate fi utilizată pentru prelucrarea lemnului!
-  Clasa de siguranță II
-  Nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile menajere.
-  Recomandare, observație
-  Instrucțiuni de manipulare

3 Componentele aparatului

- [1-1] Piedică de pornire
- [1-2] Tastă de comandă
- [1-3] Opritor paralel cotit

- [1-4] Apărătoare de lanț
- [1-5] Șurub de tensionare pentru opritorul paralel
- [1-6] Talpă de ghidare
- [1-7] Mâner suplimentar față
- [1-8] Indicator de nivel al uleiului
- [1-9] Blocator al recipientului de ulei
- [1-10] Mecanism rotativ de evacuare a așchiilor
- [1-11] Roată de tensionare a lanțului
- [1-12] Roată de dozare a uleiului
- [1-13] Reglaj al tăierii prin tragere
- [1-14] Preselectare a turației
- [1-15] Mâner suplimentar spate
- [1-16] Opritor paralel cotit
- [2-1] Capacul roții de lanț
- [2-2] Roată de tensionare
- [2-3] Lanț
- [2-4] Riglă de ghidare
- [2-5] Deschidere pentru bolțul de prindere
- [2-6] Bolț de prindere
- [2-7] Șurub de fixare
- [2-8] Roată de lanț
- [2-9] Roată de tensionare a lanțului
- [3-1] Reglaj al tăierii prin tragere
- [4-1] Indicator de lanț pentru 0°
- [4-2] Șurub cu filet pentru reglarea unghiului de îmbinare
- [4-3] Scală
- [4-4] Indicator de lanț pentru 45°
- [4-5] Indicator de lanț pentru 60°
- [4-6] Indicator tăietură pentru 0°
- [5-1] Indicator de nivel al uleiului
- [5-2] Roată de dozare a uleiului
- [6-1] Șuruburi de distanțare
- [7-1] Șină de ghidare
- [7-2] Cleme
- [7-3] Limitator unghiular reglabil
- [7-4] Piesă de legătură

- [7-5] Clemă cu prindere rapidă
- [8-1] Inel de fixare
- [8-2] Disc
- [8-3] Roată de lanț
- [8-4] Arbore principal

Unele accesorii ilustrate sau descrise nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Imaginiile specificate se regăsesc la începutul manualului de utilizare în limba germană.

4 Utilizarea conform destinației



PRECAUȚIE

Nu poate fi utilizată pentru prelucrarea lemnului!

- ⓘ Scula electrică este destinată exclusiv tăierii materialelor izolatoare rezistente la presiune.
- ⓘ Diferitele tipuri de lanț permit alegerea sculei corecte pentru tăierea materialelor izolatoare rezistente la presiune, indiferent de densitate.

4.1 Descrierea mașinii

Ferăstrăul pentru materiale izolatoare IS 330 EB este destinat tăierii materialelor izolatoare pe bază de fibră de lemn și spumă PU. Cu această sculă electrică se poate tăia perpendicular, precum și la unghiuri reglabile la adâncimi de până la 330 mm.

Unghiul de tăiere poate fi reglat rapid și fără probleme până la 60° cu ajutorul a două segmente rabatabile și a unei scale ușor lizibile. Scula electrică este echipată cu un limitator paralel extensibil, care poate fi montat pe ambele părți ale cadrului de ghidare și care permite o tăiere precisă și dreaptă. Rigla de ghidare poate fi înclinată rapid cu 10° în spate. Tensionarea lanțului se realizează confortabil și fără scule cu ajutorul roții de tensionare care este accesibilă în partea superioară, la mânerul principal. Deschiderea din mecanismul de evacuare a așchiilor asigură o evacuare fiabilă a așchiilor din scula electrică și permite utilizarea unui aspirator.

Lanțul este lubrificat optim pe parcursul tăierii prin intermediul pompei de dozare a uleiului. După conectarea sculei electrice, motorul funcționează lin până la turația maximă, comandat de unitatea electronică de comandă. Blocul

electronic protejează motorul. În cazul unei eventuale suprasarcini bruște a motorului, acesta se oprește automat. În cazul unei suprasarcini îndelungate, se realizează o comutare în aşa-numitul regim de răcire în care scula electrică funcționează până la răcire cu turație redusă și numai apoi revine la regimul de lucru normal. La oprirea sculei electrice este activată frâna electronică, reducând considerabil durata de post-funcționare a lanțului. În funcție de turația reglată, timpul de post-funcționare poate să difere substanțial.

4.2 Caracteristicile sculei

Ferăstrăul pentru materiale izolatoare este destinat tăierii materialelor izolatoare.

Scula electrică este utilizată de o persoană care o ține și o ghidează de mâinile destinate în acest scop, adică de mânerul suplimentar frontal și de mânerul posterior. Ținerea sculei electrice numai de mânerul auxiliar posterior este permisă numai dacă nu există pericolul de răcul. Orice altă utilizare a acestei scule electrice este considerată a fi neconformă cu destinația. Scula electrică nu este destinată tăierii lemnului, tăierii copacilor sau tunderii copacilor și arbustilor.

Producătorul sculei electrice nu răspunde pentru deteriorările rezultate în urma utilizării în scopuri neconforme cu destinația. Riscul în cazul unei asemenea utilizări există numai pentru utilizatorul sculei electrice. Din utilizarea conformă cu destinația face parte și respectarea condițiilor de funcționare, service și reparație stabilite de producător. Persoanele cu vîrstă de sub 16 ani nu trebuie să utilizeze această sculă electrică.

 Utilizatorul este singurul răspunzător în cazul utilizării neconforme cu destinația.

5 Instrucțiuni privind siguranță

PERICOL

 Este obligatorie respectarea legislației aplicabile în domeniul siguranței la locul de muncă, instrucțiunilor privind siguranța din capitolul „Instrucțiuni privind siguranță”, precum și a celorlalte principii generale aplicabile privind protecția sănătății și a muncii. Producătorul nu este responsabil pentru deteriorările rezultate în urma efectuării de modificări neautorizate la scula electrică.

5.1 Instrucțiuni generale privind siguranță în cazul utilizării sculelor electrice

 **AVERTISMENT!** Citiți toate instrucțiunile privind siguranță și indicațiile. Nerespectarea instrucțiunilor privind siguranță și indicațiilor se poate solda cu electrocutări, incendii și/sau răniri grave.

Păstrați toate instrucțiunile privind siguranță și de utilizare în vederea consultării ulterioare.

Noțiunea de „sculă electrică” utilizată în instrucțiunile de protecție a muncii se referă la sculele electrice acționate electric (cu cablu de rețea) și la sculele electrice cu acumulatori (fără cablu de rețea).

1 SIGURANȚA LA POSTUL DE LUCRU

- Zona de lucru trebuie să fie menținută curată și bine iluminată.** Dezordinea sau iluminarea necorespunzătoare a zonei de lucru poate duce la producerea de accidente.
- Nu lucrați cu scula electrică în medii cu pericol de explozie, în care se află lichide, gaze sau praf.** Sculele electrice generează scânteie care pot aprinde praful sau aburii.
- Tineți la distanță copiii și celelalte persoane pe parcursul utilizării sculei electrice.** În cazul distragerii atenției, puteți pierde controlul asupra aparatului.

2 SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza de alimentare electrică. Fişa nu poate fi modificată în niciun fel. Nu utilizați fişe adaptoare împreună cu scule electrice protejate prin legare la pământ.** Fișele nemodificate și prizele de alimentare electrică corespunzătoare reduc riscul de electrocutare.
- Evițați contactul corporal cu suprafețele legate la pământ, precum țevile, sistemele de încălzire, plitele și frigiderele.** Există un risc ridicat de electrocutare atunci când corpul uman este legat la pământ.
- Feriți sculele electrice de ploaie și umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică crește riscul de electrocutare.
- Nu folosiți cablul în alte scopuri, cum ar fi transportarea sculei electrice, suspendarea acesteia sau pentru a trage fișa din priza de alimentare electrică. Tineți cablul la distanță față de sursele de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piesele mobile ale aparatului.** Cablurile deteriorate sau înfășurate cresc riscul de electrocutare.

- e. **Dacă lucrați cu o sculă electrică în aer liber, utilizați numai cabluri prelungitoare avizate și pentru exterior.** Utilizarea unui cablu prelungitor avizat pentru exterior diminuează riscul unei electrocutări.
- f. **Dacă punerea în funcționare a sculei electrice într-un mediu cu umiditate este inevitabilă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi.** Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi reduce riscul de electrocutare.

3 SIGURANȚA PERSOANELOR

- a. **ACTIONAȚI CU ATENȚIE, CONCENTRAȚI-VĂ LA CEEA CE FACEȚI ȘI LUCRAȚI RAȚIONAL ATUNCI CÂND MANEVRAȚI O SCULĂ ELECTRICĂ. NU FOLOSIȚI SCULA ELECTRICĂ DACĂ SUNTEȚI OBOSIT SAU VĂ AFLAȚI SUB INFLUENȚA DROGURILOR, ALCOOLULUI SAU MEDICAMENTELOR.** Un moment de neatenție în timpul utilizării sculei electrice se poate solda cu răniri grave.
- b. **PURTĂȚI ÎNTOTDEAUNA ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECȚIE ȘI OCHELARI DE PROTECȚIE.** Purtarea echipamentului personal de protecție, precum masca anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau căștile antifonice, în funcție de tipul și aplicația sculei electrice, reduce riscul de rănire.
- c. **EVITAȚI PUNEREA INVOLUNTARĂ ÎN FUNCȚIUNE A SCULEI. ASIGURAȚI-VĂ CĂ SCULA ELECTRICĂ ESTE OPRITĂ ÎNAINTE DE A O RACORDA LA SURSA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ ȘI/SAU LA ACUMULATOR, PRECUM ȘI ÎNAINTE DE A O RIDICA SAU TRANSPORTA.** Dacă, în timpul transportării sculei electrice, țineți degetul apăsat pe comutatorul acesteia sau dacă aparatul este pornit când îl conectați la sursa de alimentare electrică, se pot produce accidente.
- d. **SCOATEȚI INSTRUMENTELE DE REGLARE SAU CHEILE FIXE ÎNAINTE DE CONECTAREA SCULEI ELECTRICE.** Prezența unui accesoriu sau a unei chei în zona piesei rotative a aparatului poate duce la vătămări.
- e. **EVITAȚI POZIȚIILE NEFIREȘTI ALE CORPULUI. ASIGURAȚI O POZIȚIE FIXĂ ȘI MENȚINEȚI-VĂ ÎNTOTDEAUNA ECHILIBRUL.** Astfel, puteți controla mai bine scula electrică în situații imprevizibile.
- f. **PURTĂȚI ÎMBRĂCĂMINTE ADECVATĂ. NU PURTĂȚI ÎMBRĂCĂMINTE LARGĂ SAU BIJUTERII. ȚINEȚI PĂRUL, ÎMBRĂCĂMINTEA ȘI MĂNUŞILE LA DISTANȚĂ DE PIESELE AFLATE ÎN MIȘCARE.** Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi agățate de piesele aflate în mișcare.

- g. **DACĂ POT FI MONTATE DISPOZITIVE DE ASPIRARE A PRAFULUI ȘI COLECTOARE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ ACESTEIA SUNT CUPLENTE ȘI UTILIZATE CORECT.** Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate reduce pericolele implicate de prezența prafului în mediul de lucru.

4 UTILIZAREA ȘI MANIPULAREA SCULEI ELECTRICE

- a. **NU SUPRASOLICITAȚI APARATUL. UTILIZAȚI NUMAI SCULE ELECTRICE ADECVATE PENTRU LUCRAREA DUMNEAVOASTRĂ.** Prin utilizarea unor scule electrice corespunzătoare veți lucra mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
- b. **NU FOLOSIȚI NICOI SCULĂ ELECTRICĂ AL CĂREI COMUTATOR ESTE DEFECT.** O sculă electrică care nu se mai poate conecta sau deconecta este periculoasă și trebuie reparată.
- c. **SCOATEȚI FIȘA DIN PRİZĂ ȘI/SAU SCOATEȚI ACUMULATORUL, ÎNAINTE DE A EFECTUA REGLAJE LA NIVELUL APARATULUI, DE A SCHIMBA ACCESORIILE ACESTUIA SAU DE A-L PUNE ÎN STARE DE REPAUS.** Aceste măsuri de precauție previn pornirea involuntară a sculei electrice.
- d. **NU LĂSAȚI SCULELE ELECTRICE LA ÎNDEMÂNĂ COPILOR. NU PERMITEȚI UTILIZAREA APARATULUI DE CĂTRE PERSOANE CARE NU SUNT FAMILIARIZATE CU ACESTA SAU CARE NU AU CITIT ÎNSTRUCȚIUNILE.** Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experiență.
- e. **ÎNGRIJIȚI CU RIGUROZITATE SCULELE ELECTRICE.** Verificați dacă piesele aflate în mișcare funcționează optim și dacă nu se blochează, dacă componentele sunt rupte sau deteriorate și dacă împiedică funcționarea corespunzătoare a sculei electrice. **DISPUNEȚI REPARAREA PIESELOR DETERIORATE ÎNAINTE DE UTILIZAREA APARATULUI.** Multe dintre accidentele care au loc se datorează sculelor electrice întreținute necorespunzător.
- f. **MENȚINEȚI ASCUȚITE ȘI CURATE ACCESORIILE AŞCHIETOARE.** Accesoriile aşchietoare cu mușchi tăietoare ascuțite se întepenesc mai puțin și sunt mai ușor de ghidat.
- g. **UTILIZAȚI SCULA ELECTRICĂ, ACCESORIILE, DISPOZITIVELE DE LUCRU ETC. CONFORM ACESTOR ÎNSTRUCȚIUNI.** **LUAȚI ÎN CONSIDERARE CONDIȚIILE DE LUCRU ȘI ACTIVITATEA CARE TREBUIE EFECTUATĂ.** Folosirea sculelor electrice pentru alte aplicații de lucru decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.

5 UTILIZAREA ȘI MANIPULAREA SCULEI CU ACUMULATOR

- a. **Încărcați acumulatorii numai în încărcătoarele recomandate de producător.** În cazul utilizării unui încărcător cu alte tipuri de acumulatori decât cele cu care este compatibil, există pericolul de incendiu.
- b. **Utilizați numai acumulatorii prevăzuți pentru sculele electrice respective.** Utilizarea de acumulatori necorespunzători poate duce la vătămări și pericol de incendiu.
- c. **Țineți acumulatorul neutilizat departe de agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor.** Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate cauza arsuri sau un incendiu.
- d. **În cazul utilizării greșite, există pericolul de scurgere a lichidului din acumulator.** Evitați contactul cu acesta. **În cazul contactului accidental cu acest lichid, clătiți imediat cu apă zona corporală afectată.** În cazul contactului lichidului cu ochii, solicitați auxiliar asistență medicală. Lichidul care se scurge din acumulator poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.

6 SERVISAREA

- a. **Scula electrică trebuie să fie reparată numai de către personal de specialitate calificat și trebuie utilizată numai cu piese de schimb originale.** Numai astfel poate fi garantată menținerea siguranței aparatului.

5.2 Instrucțiuni privind siguranța specifice mașinii

Instrucțiuni privind siguranța la utilizarea ferăstraielor cu lanț

- **Dacă ferăstrăul este în funcțiune, mențineți toate părțile corpului la distanță față de lanțul ferăstrăului. Înainte de pornirea ferăstrăului, asigurați-vă că lanțul ferăstrăului nu atinge nimic.** Un moment de neatenție în timpul lucrului cu un ferăstrău cu lanț poate duce la prinderea de către lanțul ferăstrăului a îmbrăcămintei sau părților corpului.
- **Prindeți întotdeauna cu mâna dreaptă mânerul posterior al ferăstrăului cu lanț, iar cu mâna stângă prindeți mânerul frontal.** Prinderea inversă a ferăstrăului cu lanț sporește riscul de rănire și este interzisă.
- **Purtați ochelari de protecție și căști antifonice.** Se recomandă alte echipamente de

protecție pentru cap, mâini și picioare. Îmbrăcămintea de protecție adecvată reduce pericolul de rănire din cauza aşchiilor proiectate în afară și atingerea accidentală a lanțului de ferăstrău.

- **Nu lucrați cu ferăstrăul cu lanț pe un copac.** În cazul lucrului pe un copac există pericolul de rănire.
- **Asigurați-vă întotdeauna stabilitatea și folosiți ferăstrăul cu lanț numai dacă stați pe o suprafață rigidă, sigură și plană.** Suprafețele portante alunecoase sau suprafețele de susținere instabile, de exemplu, pe o scară pot duce la pierderea echilibrului sau la pierderea controlului asupra ferăstrăului cu lanț.
- **Transportați ferăstrăul cu lanț cu rigla de ghidare la distanță față de corp și cu apărătoarea de lanț montată.**
- **Respectați instrucțiunile pentru lubrifiere, tensionarea lanțului și schimbarea accesoriilor.** Un lanț tensionat sau lubrifiant impropriu poate să se rupă sau să sporească pericolul de recul.
- **Păstrați mânerele uscate, curate, fără urme de ulei și unsuroare.** Mânerele unsuroase, uleioase sunt alunecoase și duc la pierdere controlului.
- **Tăiați numai materiale termoizolante.** Nu utilizați ferăstrăul cu lanț pentru lucrări pentru care nu este destinat – exemplu: nu utilizați ferăstrăul cu lanț pentru tăierea lemnului, plasticului, zidăriei sau materialelor de construcție din lemn. Utilizarea ferăstrăului pentru materiale termoizolante pentru lucrări neconforme cu destinația poate duce la situații periculoase.
- **Prindeți scula electromecanică numai de mânerele izolate deoarece lanțul ferăstrăului ar putea atinge un cablu mascat sau propriul cablu de alimentare.** Contactul dintre lanțul ferăstrăului și un conductor aflat sub tensiune poate duce la punerea sub tensiune a componentelor metalice neizolate ale sculei electromecanice, ceea ce poate duce la electrocutarea utilizatorului.
- Recomandăm utilizarea unui separator de protecție cu un curent de declanșare de 30 mA sau mai mic.
- **Transportați ferăstrăul cu lanț ținându-l de mânerul frontal, în stare deconectată, cu lanțul ferăstrăului aflat pe partea opusă corpului dumneavoastră.** În cazul transportului sau depozitării ferăstrăului

cu lanț, ridicați întotdeauna apărătoarea de protecție. O manevrare precaută a ferăstrăului cu lanț reduce probabilitatea unei atingeri involuntare a lanțului ferăstrăului aflat în funcțiune.

Cauzele și evitarea unui recul:

Este posibilă producerea unui recul dacă vârful șinei de ghidare atinge un obiect sau dacă lemnul se îndoiește și lanțul ferăstrăului se blochează în tăietură. În unele cazuri, atingerea vârfului șinei poate duce la o reacție neașteptată, prin care șina de ghidare este lovită în sus și în direcția operatorului. Blocarea lanțului ferăstrăului pe marginea superioară a șinei de ghidare poate împinge rapid șina în direcția operatorului. Fiecare dintre aceste reacții poate determina pierderea controlului asupra ferăstrăului și, eventual, rănirea gravă a operatorului. Nu vă bazați exclusiv pe dispozitivele de siguranță incorporate în ferăstrăul cu lanț. Ca utilizator al unui ferăstrău cu lanț trebuie să luați diverse măsuri pentru a putea lucra fără accidente și răniri. Un recul este consecința unei utilizări greșite sau defectuoase a sculei electrice. Reculul poate fi evitat prin adoptarea măsurilor de precauție adecvate, așa cum este descris în continuare:

- **Prindeți cu ambele mâini ferăstrăul astfel încât degetul mare și celelalte degete să cuprindă mânerele ferăstrăului cu lanț. Aduceți corpul dumneavoastră și brațele într-o poziție din care vă puteți opune forțelor de recul.** Dacă se adoptă măsurile adecvate, operatorul poate stăpâni forțele de recul. Nu dați drumul niciodată ferăstrăului cu lanț.
- **Evitați o poziție anormală a corpului și nu tăiați peste nivelul umerilor.** Astfel se evită atingerea involuntară cu vârful șinei și se permite asigurarea unui control mai bun al ferăstrăului cu lanț în situații neașteptate.
- **Utilizați în permanentă șine de rezervă și lanțuri de ferăstrău recomandate de producător.** Șinele de rezervă și lanțurile de ferăstrău greșite pot duce la ruperea lanțului și/sau la recul.
- **Respectați instrucțiunile producătorului referitoare la ascuțirea și întreținerea lanțului ferăstrăului.** Limitatoarele de adâncime prea joase măresc tendința de recul.

Alte instrucțiuni privind siguranță

- Dacă lanțul este răsucit sau nealiniat în tăietură, atunci dinții de la marginea poste-

rioară a lanțului pot lovi de sus suprafața lemnului, lanțul sare afară din tăietură și ferăstrăul este aruncat înapoi spre utilizator.

- Dacă se produce întepenirea lanțului sau dacă dintr-un motiv oarecare este necesară desfacerea lanțului, deconectați ferăstrăul și mențineți ferăstrăul în materialul de prelucrat până când lanțul s-a oprit complet. Nu încercați niciodată să ridicați ferăstrăul din tăietură sau să-l trageți spre înapoi atât timp cât lanțul nu este oprit; în astfel de cazuri se poate produce un recul. Depistați cauzele pentru întepenirea lanțului și găsiți metoda de eliminare a cauzelor.
- În cazul unei reporniri a ferăstrăului cu lanțul aflat în piesă, lanțul trebuie centrat în tăietură și trebuie să vă asigurați că dinții nu se lovesc de materialul de prelucrat. Dacă lanțul este întepenit, după repornire acesta poate presa ferăstrăul în sus, afară din piesă, sau se poate produce un recul.
- Dacă tăiați plăci mari, asigurați o așezare optimă pentru a evita întepenirea lanțului și producerea unui recul. Plăcile cu suprafață mare au tendința de a se încovoia din cauza greutății proprii. Reazemul se va aplica sub placă, pe ambele părți ale tăieturii, și în apropierea marginilor plăcii.
- Nu utilizați niciodată lanțuri tocite sau deteriorate. În cazul utilizării unor lanțuri neascuțite sau reglate greșit se produc sarcini de solicitare mai mari care pot duce la distrugere și rănire.
- Înainte de a începe să tăiați, strângeți suficient și sigur manetele de reglare pentru bascularea și reglajul unghiular al rglei de ghidare. Dacă, pe parcursul tăierii, reglați din nou poziția rglei de ghidare, se pot produce întepenirea și reculul.
- Tăierile cu pătrundere în material sunt, fără excepție, imposibile deoarece construcția cu rigla de protecție nu permite acest lucru. Scoaterea rglei de protecție este interzisă.
- **Aveți în vedere ca mâinile dumneavoastră să se afle la o distanță sigură față de tăietură și față de lanț. Prindeți ferm cu cealaltă mână mânerul suplimentar.** Dacă țineți cu ambele mâini lanțul, mâinile nu pot suferi răniri.
- **Nu introduceți mâinile sub materialul care se taie.** Rigla de protecție nu vă poate proteja suficient împotriva atingerii lanțului sub piesa care trebuie tăiată.

- **Nu țineți niciodată în mâna sau pe genunchi piesa care trebuie tăiată. Fixați piesa pe o suprafață portantă rigidă.** Este important ca piesa care trebuie tăiată să fie rezemată conform prescripțiilor și ca pericolul de atingere a unei părți a corpului, înțepenirea lanțului, respectiv pierderea controlului să fie pe cât posibil minimizat.
- **În cazul tăierii longitudinale trebuie utilizată întotdeauna rigla de ghidare, șina de ghidare, respectiv opritorul paralel.** Astfel, precizia de tăiere crește și pericolul de înțepenire a lanțului scade.
- **Utilizați întotdeauna numai rgle de ghidare a lanțului, lanțuri și roți de lanț recomandate de producător.** Fixați întotdeauna corect rigla.
- **Verificați dacă apărătoarea originală a lanțului este completă.** Este interzisă utilizarea apărătoarei originale a lanțului dacă aceasta este incompletă sau deteriorată. De asemenea, este interzisă înlocuirea acesteia cu alte componente, de exemplu, cu piulițe. Sistemul de tensionare a fost construit special pentru ferăstrăul dumneavoastră în vederea unei funcționări optimă și protecției muncii.
- Înainte de a așeza ferăstrăul pe masa de lucru sau pe podea, verificați întotdeauna dacă lanțul este opri și dacă ferăstrăul este rezemat de rigla de protecție. Un lanț neprotejat, care se mișcă din inerție, provoacă un recul și taie toate elementele care se află pe traseul său. Țineți cont de timpul necesar pentru oprirea lanțului după deconectare. Se recomandă așezarea ferăstrăului la un nivel de pe talpa de ghidare, respectiv Systainer.
- Rigla de protecție este o componentă integrantă fixă a mașinii. Este interzisă adaptarea, scurtarea sau demontarea acesteia. Aveți în vedere că aceasta să se afle la nivelul riglei de ghidare, ca lanțul să fie tensionat corect și să nu atingă rigla de protecție. Distanța minimă dintre lanț și rigla de protecție trebuie să fie de 5 mm.
- Rigla de protecție este funcțională numai dacă se află în canalul de tăiere. Rigla de protecție nu împiedică producerea reculului la tăierile scurte realizate cu ferăstrăul.
- Nu lucrăți cu ferăstrăul dacă rigla de protecție este îndoită.
- **Este interzisă scoaterea sau modificarea riglei de protecție.**
- Tensionarea corectă a lanțului este importantă. Verificați tensionarea lanțului atât înainte de a începe să lucrăți, cât și pe parcursul lucrului. Asigurați un avans corespunzător al lanțului astfel încât lanțul să nu se opreasă.
- Este interzisă utilizarea lanțurilor cu dinți pentru mașini staționare.
- Pe parcursul tăierii cu ferăstrăul nu modificați forțat direcția de tăiere aleasă.
- Este interzisă scoaterea în general a apărătoarelor de protecție și a dispozitivelor de protecție și influențarea negativă a funcționării lor corecte.
- Înainte de a începe lucrul, verificați nivelul uleiului de lubrificare, precum și funcționarea corectă a sistemului de lubrificare.
- Nu tăiați cu ferăstrăul piese care sunt prea mari sau prea mici pentru mașină.
- Este interzisă penetrarea suprafetelor pline, închise dacă scula este în funcțiune. Pericol de rănire din cauza reculului mașinii!
- În cazul funcționării mașinii într-un spațiu închis, asigurați o ventilație suficientă sau utilizați un aspirator.
- Îndepărtați de pe materialul care se taie toate corpurile străine, în special cele din metal, care pot determina deteriorarea sculei și care pot provoca răniri.
- Atenție la mecanismul de evacuare a așchiilor! Dacă mecanismul de evacuare a așchiilor este înfundat, deconectați mașina și trageți cablul de rețea din priza de alimentare electrică. Numai după ce lanțul s-a oprit puteți să scoateți apărătoarea roții de lanț și să curățați orificiul înfundat. Atât timp cât mașina nu este complet opriță nu este permis să interveniți la nivelul mecanismului de evacuare a așchiilor.
- Conectați mașina numai după așezarea acesteia pe piesa care trebuie tăiată. Începeți să tăiați cu ferăstrăul numai după ce mașina a atins turăția maximă.
- Îndepărtați mașina cu ferăstrăul de pe piesa care trebuie tăiată numai după ce lanțul s-a oprit.
- Asigurați ordinea la locul de muncă. Dezordinea la locul de muncă se poate solda cu accidente de muncă.
- Țineți cont de influențele mediului. Nu lăsați mașina în ploaie și nu o utilizați în medii umede sau ude. Asigurați o iluminare corespunzătoare a locului de muncă și nu lucrăți cu mașina în apropierea lichidelor și

- gazelor inflamabile. Nu depozitați mașina încălzită în locuri unde se pot produce incendii și mențineți-o în stare curată.
- Verificați periodic cablul de alimentare mobil, iar în cazul deteriorării acestuia, înlăcuți-l la un atelier de specialitate. Nu utilizați cablul de alimentare mobil pentru transportul mașinii și nu îl scoateți din priză. Cablul trebuie protejat împotriva temperaturilor ridicate, a contactului cu uleiurile și a pătrunderii în îmbinările dintre mușchii ascuțite.
 - Îngrijiiți cu atenție sculele. Puteți să lucrați optim și în siguranță numai cu scule ascuțite și curate. Utilizarea sculelor defecte, tocice sau cu dimensiuni necorespunzătoare este interzisă. Țineți cont de indicațiile de întreținere și schimbare a sculelor.
 - Înainte de efectuarea de lucrări la mașină, scoateți întotdeauna fișa de rețea din priza de alimentare electrică!
 - Înainte de conectarea mașinii, verificați dacă rigla de ghidare este fixată corect și dacă lanțul este tensionat corespunzător.
 - Nu transportați niciodată mașina dacă lanțul este în funcțiune.
 - Evitați întepenirea comutatorului în poziția de PORNIRE.
 - Păstrați mânerele curate, fără urme de ulei, unsoare sau răsină sau de alte substanțe similare.
 - În exterior trebuie utilizate numai cabluri prelungitoare adecvate și marcate corespunzător. Cablul prelungitor trebuie verificat periodic și înlocuit imediat dacă este deteriorat.
 - Pe parcursul lucrului mențineți corpul în poziția de lucru normală. Asigurați-vă stabilitatea și păstrați-vă în permanență echilibrul corpului.
 - Înainte de fiecare utilizare a mașinii verificați toate apărătoarele și elementele de protecție, precum și piesele mobile. Toate piesele trebuie să fie amplasate corect și să fie îndeplinite toate condițiile pentru utilizarea corectă a mașinii. Apărătoarele și elementele de protecție deteriorate trebuie reparate sau înlocuit corespunzător într-un atelier autorizat. Comutatoarele deteriorate trebuie înlocuite într-un atelier autorizat. Nu utilizați mașina dacă comutatoarele nu pot fi conectate sau deconectate.
 - Așezați cablul de alimentare mobil astfel încât să nu poată fi prins de sculă și să nu

reprezinte o sursă suplimentară de pericol, de exemplu, pericol de împiedicare.

- Dacă mașina nu este utilizată, montați întotdeauna apărătoarea de protecție a lanțului, acest lucru fiind valabil și la transportul mașinii.
- După finalizarea tăierii și oprirea mașinii, aceasta trebuie menținută în poziția de lucru până când scula se oprește complet.
- Recomandăm aşezarea mașinii pe masa de ghidare, respectiv pe Systainer. Astfel se evită eventuala deteriorare a lanțului și rilegi de ghidare a lanțului.
- Pe parcursul lucrului cu mașina este interzisă staționarea persoanelor, în special a copiilor, în spațiul de lucru. În cazul persoanelor neautorizate este de asemenea interzisă atingerea mașinii și conductorului electric de alimentare al acesteia.
- Dacă mașina nu este utilizată, aceasta trebuie depozitată în siguranță, într-un loc uscat și închis, în afara razei de acțiune a copiilor și a persoanelor neautorizate.
- Nu utilizați mașina decât conform destinației de utilizare a acesteia. Este interzisă utilizarea mașinii ca ferăstrău staționar.
- Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată, strânsă pe corp. Recomandată este o îmbrăcăminte de protecție rezistentă la tăiere. Nu purtați bijuterii, brățări, ceasuri etc. care pot fi prinse de piesele mobile. Pentru lucrările în aer liber recomandăm mănuși din cauciuc și încăltăminte de lucru cu talpă antiderapantă. În cazul în care aveți părul lung, protejați-l cu o plasă pentru păr.
- Utilizați numai accesorii sau accesorii speciale oferite de producător pentru mașina respectivă.
- Reparațiile pot fi efectuate numai într-un atelier autorizat, de către personal instruit și prin utilizarea de piese de schimb originale. Nu se oferă nicio garanție pentru deteriorările rezultate în urma utilizării de piese necorespunzătoare.

5.3 Riscuri neclasificate

Și în cazul utilizării recomandate a mașinii și în condițiile respectării tuturor prescripțiilor de securitate, din motive de dispunere constructivă a mașinii și a utilizării acesteia pot apărea următoarele riscuri neclasificate pentru siguranță:

- Vătămare la dintii lanțului la schimbarea lanțului.
- Vătămare la atingerea lanțului în zona de tăiere cu ferăstrăul.

- Prinderea îmbrăcăminții de către lanțul aflat în funcțiune.
- Vătămare prin fragmente tăiate sau bucăți de sculă aruncate.
- Pericol provocat de cablul de alimentare mobil.
- Recul datorită înțepenirii lanțului sau lucrului cu vârful de riglă.
- Concentrație de praf vătămătoare pentru sănătate, dacă se lucrează în incinte insuficient ventilate.
- Vătămare prin atingerea pieselor aflate sub tensiune la demontarea mașinii sau componentelor acesteia, dacă fișa conductorului de alimentare mobil nu este scoasă din priză.
- Vătămări ale auzului în cazul lucrului îndelungat fără căști antifonice.

5.4 Valorile de emisie

Valori măsurate determinate conform EN 60745.

Nivelul de zgomot evaluat după curba de filtrare A al aparatului este în mod normal de:

Nivelul presiunii acustice $L_{PA} = 91 \text{ dB(A)}$

Nivelul puterii acustice $L_{WA} = 102 \text{ dB(A)}$

Factorul de insecuritate $K = 3 \text{ dB}$



PRECAUȚIE

Zgomot propagat prin material în decursul lucrărilor

Vătămarea auzului

- Purtați căști antifonice!

Valoarea emisiei de vibrații a_h (suma vectorială pe trei direcții) și factorul de insecuritate K determinat corespunzător EN 60745:

Vibrațiile transmise sistemului $a_h = 3 \text{ m/s}^2$ mâna-brăț sunt în mod normal

Factorul de insecuritate $K = 2 \text{ m/s}^2$

Valorile de emisie menționate (vibrații, zgomot)

- sunt destinate comparării mașinilor,
- pot fi folosite și pentru o estimare preliminară a expunerii la vibrații și zgomot pe parcursul utilizării,
- reprezintă modalitățile principale de utilizare a sculei electrice.

Creșterea este posibilă în cazul altor forme de utilizare, cu alte scule demontabile sau în cazul întreținerii insuficiente. Respectați timpii de funcționare în gol și de oprire a mașinii!

6 Transport și livrare

Ferăstrăul pentru materiale termoizolante IS 330 EB se livrează în stare impecabilă și verificată.

Recipientul de ulei al mașinii nu este umplut cu ulei. După livrarea mașinii la client, despachetați imediat mașina din ambalaj și verificați dacă există eventuale deteriorări provenite de la transport. O defecțiune provenită de la transport trebuie anunțată imediat la firma de transport.

6.1 Depozitare

Mașina ambalată poate să fie depozitată într-o încăpere uscată, fără sistem de încălzire, în cazul în care temperatura interioară nu scade sub -5°C . Mașina, care nu este ambalată trebuie depozitată numai într-o încăpere uscată și închisă, unde temperatura nu scade sub $+5^\circ\text{C}$ și nu pot avea loc fluctuații de temperatură mari.

7 Reglaje



AVERTISMENT

Pericol de rănire

- Toate activitățile de reglare și echilibrare trebuie efectuate înainte de conectarea mașinii.



AVERTISMENT

Pericol de rănire și electrocutare

- Înainte de efectuarea de lucrări la mașină, scoateți întotdeauna fișa din priza de alimentare electrică!

7.1 Tăiere prin tragere

Bandoul de lanț împreună cu rigla de protecție poate fi rabatabil spre partea posterioară cu 10° pe direcție longitudinală. Acest reglaj se utilizează în special atunci când se taie dintr-o dată mai multe straturi așezate unul după celălalt. Astfel se evită o desprindere prin presare a sculei și o tăietură nerectilinie.

- Desfaceți maneta [3-1] (fig. [3a]) spre în sus.
- Prin tragere de mâner, rabatați spre partea posterioară bandoul de lanț și blocați din nou cu maneta [3-1] în jos (fig. [3b]).

7.2 Reglarea unghiului de îmbinare



AVERTISMENT

În cazul tăieturilor de îmbinare pe colț, adâncimea maximă de tăiere este limitată.

- Desfaceți pe ambele părți șuruburile manuale **[4-2]**.
- Cu ajutorul scalei **[4-3]** reglați unghiul de tăiere la valoarea dorită (diviziunea scalei este 1°).
- Strâneți din nou ferm șuruburile manuale **[4-2]**.

7.3 Blocul electronic al motorului

Limitarea curentului de pornire

Pornirea controlată electronic, fără bruijaj, asigură pornirea fără recul a sculei electrice. Datorită curentului de pornire limitat al sculei electrice, este suficientă siguranța de 16 A.

Reducerea turației în regimul de funcționare în gol

În regimul de funcționare în gol a mașinii, se produce o reducere a vitezei prin intermediul blocului motor; astfel se reduce și intensitatea zgomotului.

Turație constantă

Blocul electronic menține turația la aceeași valoare în timpul regimului de funcționare în gol și constant sub sarcină; acest lucru asigură un avans uniform și o calitate optimă a tăierii.

Protecție electronică la suprasarcină

În cazul supraîncărcării extreme a sculei electrice, blocul electronic protejează scula electrică împotriva deteriorării. Într-un astfel de caz, motorul se oprește și pornește numai după ce comutatorul este apăsat din nou.

Protecție termică la suprasarcină

Pentru protecția termică în cazul unei suprasarcini extreme de lungă durată, blocul motor comută motorul în modul de răcire după atingerea temperaturii critice. Scula electrică nu este rezistentă, funcționează la o viteză mai mică. După aproximativ 3 – 5 minute de la răcire scula electrică este din nou funcțională și complet încărcată. La sculele electrice care se încălzesc în timpul funcționării, protecția la suprasarcină reacționează mai devreme.

Preselectarea vitezei

Pe baza regulatorului de turație **[1-14]** se poate realiza în mod continuu preselectarea vitezei:

Treapta 1	2200 min^{-1}
Treapta 2	2600 min^{-1}
Treapta 3	3200 min^{-1}
Treapta 4	3600 min^{-1}

Treapta 5 4100 min^{-1}

Treapta 6 4600 min^{-1}

8 Punerea în funcțiune

8.1 Așezarea lanțului ferăstrăului în poziție de lucru



AVERTISMENT

Tensiune sau frecvență inadmisibilă!

Pericol de accidentare

- Tensiunea din rețea și frecvența sursei electrice trebuie să corespundă datelor de pe plăcuță cu date tehnice.
- În America de Nord nu pot fi utilizate decât mașini Festool cu o tensiune de 120 V/ 60 Hz.



AVERTISMENT

La montarea lanțului de ferăstrăul trebuie să se țină cont de poziția corectă a lanțului. Dintii lanțului trebuie să fie orientați în direcția de rotație a acestuia, adică corespunzător marcajului de pe corpul ferăstrăului.

La livrarea mașinii către client, lanțul nu este așezat pe rigla de ghidare.

- Demontați apărătoarea roții de lanț **[2-1]** prin rotirea roții de tensionare **[2-2]** în sens antiorar, consultați fig. **[2]**.
- Așezați lanțul nou **[2-3]** pe rigla de ghidare **[2-4]** și introduceți-o în mașină. Țineți cont de poziția corectă a dintilor lanțului conform direcției de rotație. Direcția de rotație este marcată cu o săgeată pe corpul mașinii și sub apărătoarea roții de lanț se află un marcaj care indică modul de așezare a lanțului în poziție de lucru.
- Aliniați verigile lanțului de ghidare față de roata de lanț **[2-8]** și rotiți cu roata de tensionare **[2-9]** astfel încât (în sens orar pentru desfacere – la vedere de sus șurubul se mișcă în sus, în sens ant-orar – la vedere de sus șurubul se mișcă în jos) deschiderea din rigla de ghidare a lanțului **[2-5]** să se blocheze pe bolțul de prindere **[2-6]**.
- Apoi așezați apărătoarea roții de lanț **[2-1]** pe șurubul de fixare **[2-7]** și strâneți ferm prin rotirea roții de tensionare **[2-2]** în sens orar.
- Înainte de strângerea completă, tensionați corect lanțul, consultați capitolul **11.1**.

8.2 Umpierea recipientului de ulei

La livrarea mașinii la client, recipientul de ulei de lanț este gol. Înainte de prima punere în funcțiune umpleți recipientul cu ulei de lanț astfel încât pompa de dozare să nu se deterioreze. Exploatarea mașinii cu recipientul de ulei insuficient umplut, respectiv cu sistemul de lubrificare nefuncțional duce la distrugerea pompei de dozare, precum și a întregii scule de tăiere! Închizătorul recipientului de ulei [1-9] este prevăzut cu o deschidere cu o supapă de admisie pentru egalizarea presiunii aerului. În cazul în care se lucrează cu mașina altfel decât în poziție orizontală, se poate întâmpla ca lanțul să nu fie lubrificat. Evacuarea recipientului de ulei se află în partea inferioară a recipientului de ulei. Dacă întoarceți mașina, pompa nu poate aspira ulei. Nivelul uleiului din recipient este afișat pe indicatorul de nivel pentru ulei [1-8].

8.3 Racord plug it



AVERTISMENT

Pericol de rănire în cazul utilizării sculei electrice alimentate incorect de la rețea.

Scula electrică poate fi acționată numai cu curent alternativ monofazic cu tensiunea nominală de 220–240 V/50-60 Hz. Scula electrică este protejată în treapta a II-a împotriva accidentelor provocate de curentul electric conform standardului EN 60745-1 și are încorporat un sistem de deparazitare radioelectrică în conformitate cu standardul EN 55014.

Înainte de punerea în funcțiune a sculei electrice verificați dacă tensiunea efectivă a racordului electric corespunde cu cea specificată pe plăcuța cu date tehnice.

Dacă este necesar, cablul de alimentare de la rețea poate fi prelungit după cum urmează:

- Lungime de 20 m, secțiune a conductorului de $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$
- Lungime de 50 m, secțiune a conductorului de $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Folosiți numai cabluri prelungitoare care sunt destinate utilizării în exterior și care sunt marcate corespunzător.

9 Funcționare



AVERTISMENT

Pericol de vătămare, de electrocutare

- Înainte de orice lucrare la mașină, scoateți întotdeauna fișa de rețea din priza de alimentare!

9.1 Pornirea/Oprirea

Înainte de conectarea mașinii strângeți ferm toate piulițele de fixare și strângere. Prindeți cu ambele mâini mașina și așezați-o pe piesa care trebuie tăiată cu ferăstrăul astfel încât lanțul să fie liber și după conectare să nu fie în angrenare.

Conecțarea

Apăsați piedica de pornire de pe partea laterală a mânerului [1-1], iar apoi acționați comutatorul motorului [1-2].

Deconectarea

Eliberați tasta de comandă [1-2]. Piedica de pornire [1-1] revine în poziția inițială și împiedică, astfel, conectarea involuntară. La deconectare se activează concomitent frâna, care scurtează considerabil post-funcționarea lanțului. Ridicați mașina de pe piesă numai după ce lanțul s-a oprit complet.

9.2 Reglarea lubrifierii lanțului și riglei de ghidare

Cantitatea de ulei de lubrificare poate fi reglată cu ajutorul roții de dozare [5-2]. Prin apăsarea roții de dozare [5-2] se poate regla după afișaj poziția 0, 1, 2 și MAX față de linia de marcat [5-1]. **Pozitia 0** este lubrificarea minimă pentru tăieturi curate, **care însă nu trebuie folosită un timp îndelungat** și după o astfel de tăietură, lanțul și rigla trebuie lubrificată întotdeauna mai puternic. Pentru un regim funcțional îndelungat este adecvat reglajul cantitativ al treptei 2 și MAX.

9.3 Afișajul de tăiere

La tăierea cu ferăstrăul **fără shină de ghidaj** – pentru stabilirea muchiei interioare de tăiere a lanțului se vor utiliza toate afișajele de lanț la sania de ghidare:

- la tăierea perpendiculară, afișajul 0° [4-1]
- la tăierea oblică:
 - afișajul 45° [4-4]
 - afișajul 60° [4-5]

Pentru stabilirea nivelului exterior de tăiere folosiți indicatorul de tăiere [4-6]. La tăierea cu ferăstrăul **cu shină de ghidaj** – pentru stabilirea

muchiei interioare de tăiere a lanțului se va utiliza **numai afișajul de tăiere 0° [4-1]** zu nutzen.

9.4 Opritorul paralel

Montați opritorul paralel **[1-3]** în suporturile din sanie de ghidare **[1-6]** și blocați cu șuruburile de tensionare **[1-5]**. Opritorul paralel permite tăieturi paralele de-a lungul unei muchii dispuse paralel.

9.5 Aspirare



AVERTISMENT

Pericolitarea sănătății prin pulberi

- Nu lucrați niciodată fără aspirare.
- Respectați în permanență dispozițiile la nivel național.

10 Accesorii

Mașina este prevăzută jos pe sania de ghidare cu un canal longitudinal pentru așezarea pe șina de ghidaj. Astfel se pot executa simplu și precis tăieturi mai mari.

10.1 Sistemul de ghidare

Pentru manevrarea simplă și sigură la tăierea cu ferăstrăul a unor piese mai mari, precum și pentru a obține tăieturi unghiulare mai precise, se recomandă utilizarea sistemul de ghidare. Aceasta permite tăieturi curate datorită ghidajului exact al mașinii de-a lungul muchiei marcațe. Eloxarea dură a șinei permite de asemenea un avans mai ușor al mașinii și reduce astfel forța de avans necesară concomitent cu un avans de lucru mai bun. Jocul lateral al saniei ferăstrăului pe șina de ghidaj poate fi reglat cu șuruburile de distanțare din mânerele suplimentare **[6-1]**.

10.2 Fixarea șinei de ghidaj

Fixarea șinei de ghidaj **[7-1]** se realizează cu ajutorul menghinelor de mână FSZ 300 **[7-2]** sau FS-RAPID/L **[7-5]**, care se montează în canelura de ghidaj (fig. **[7a]**) prevăzută în acest scop. Aceasta permite o fixare sigură și pe suprafețe denivelate. Jos pe șina de ghidaj sunt prevăzute benzi antiderapante care asigură o așezare precisă și care împiedică formarea zgârieturilor pe suprafața materialului.



PRECAUȚIE

La tăierea cu ferăstrăul pe colț scula poate intra în coliziune cu menghina sau cu FS-RAPID/L.

- Rabatați ferăstrăul numai cu un unghi care să împiedice coliziunea lanțului cu menghina.

10.3 Opritorul unghiular (FS-AG-2)

Combinarea șinei de ghidaj și opritorului unghiular reglabil progresiv **[7-3]** permite execuțarea de tăieturi unghiulare precise, de ex. la lucrări de ajustare. Montați opritorul unghiular conform fig. **[7b]**. Pe scală poate fi reglat unghiul de tăiere dorit.

10.4 Montarea piesei de legătură (FSV)

În funcție de cazul aplicativ și de mărimea piesei se pot îmbina mai multe șine de ghidare între ele prin utilizarea piesei de legătură **[7-4]** (fig. **[7c]**). Pentru a obține o îmbinare rigidă a șinei de ghidaj se poate bloca arcul de legătură în orificiile filetate corespunzătoare cu ajutorul șuruburilor.

10.5 Întinzătorul rapid (FS-RAPID/L)

Rigla de ghidare poate fi fixată rapid cu ajutorul acestui accesoriu **[7-5]**, care se montează în canelura inferioară. Fixarea se realizează prin apăsarea tastei-pistol. Prin apăsarea tastei de blocare se desface dispozitivul de fixare.



PRECAUȚIE

La tăierea cu ferăstrăul pe colț, scula poate intra în coliziune cu mânerul întinzătorului rapid.

- După strângere, rabatați mânerul întinzătorului rapid spre stânga spre materialul de lucru, astfel nu se va produce nicio coliziune nich chiar la îmbinarea în colț maximă de 60°.

11 Întreținerea și îngrijirea



AVERTISMENT

Pericol de rănire și electrocutare

- Înainte de efectuarea oricărora lucrări de întreținere și de îngrijire, scoateți întotdeauna fișa de rețea din priza de alimentare electrică!
- Toate lucrările de întreținere și de reparații care necesită deschiderea carcasei motorului trebuie să fie efectuate numai într-un atelier autorizat al serviciului de asistență pentru clienți.



AVERTISMENT

Pericol de rănire în urma contactului cu dinții lanțului!

Pericol de rănire în urma contactului cu mușchii ascuțite ale riglei de ghidare!

- Înainte de schimbarea accesoriului aşchietor, scoateți fișa din priza de alimentare electrică!
- Purtați mănuși de protecție.



FESTOOL

Serviciul de asistență pentru clienți și reparațiile sunt asigurate numai de producător sau de atelierele de service: Pentru cel mai apropiat sediu, accesați:

www.festool.com/service



FESTOOL

Utilizați numai piese de schimb originale Festool! Pentru codul de comandă, accesați:

www.festool.com/service

Accesoriul aşchietor al mașinii are o distanță dintre verigile de lanț de 3/8" și verigile de acționare au o grosime de 1,3 mm. Utilizarea altor scule necesită acordul explicit al producătorului mașinii. Distanța dintre verigile de lanț trebuie să fie identică cu diviziunea roții de lanț, precum și cu distanța rolei de ghidare a riglei de ghidare a lanțului. Setul complet al accesoriului aşchietor constă din:

- a. roata de lanț [8-3]
- b. rigla de ghidare a lanțului [2-4]
- c. lanțul [2-3]

Durabilitatea setului accesoriului aşchietor depinde cu precădere de lubrificarea și tensionarea lanțului. Din acest motiv, verificați și corectați tensionarea lanțului înainte de începerea lucrului, precum și pe parcursul lucrului.

11.1 Tensionarea lanțului

Cu apărătoarea roții de lanț [2-1] ușor desfăcută, rotiți roata de tensionare [2-9] în sensul indicat de săgeată + până când partea inferioară a lanțului este în contact strâns cu rigla de ghidare, a se vedea fig. [10]. Apoi strângeți ferm apărătoarea roții de lanț [2-1] prin rotirea roții de tensionare [2-2] în sens orar. Verificați tensiunea corectă a lanțului prin tragere ușoară de partea inferioară a lanțului, fig. [10]. După detensiune, lanțul trebuie să revină în poziția inițială și să fie în contact strâns cu rigla de ghidare. Lanțurile care au fost tensionate în stare caldă de funcționare trebuie detensionate obligatoriu după încheierea lucrului. La răcirea lanțului tensionat se produc tensiuni de contracție mari care pot deteriora mașina!

11.2 Întreținerea curentă, ascuțirea lanțului

Dacă aşchiile sunt prea fine – fig. [11], atunci lanțul trebuie ascuțit.

11.3 Lubrificarea lanțului

Volumul recipientului de ulei este de 240 ml. Pentru a evita o uzură mare, lanțul și rigla de ghidare a acestuia trebuie lubrificate continuu pe parcursul funcționării. Lubrificarea se realizează cu ajutorul pompei de dozare care dozează cantitatea de ulei preselecțată în canalul de lubrifiere al riglei de ghidare. Este foarte important să controlați nivelul uleiului la indicatorul de nivel pentru ulei [1-8], precum și funcționalitatea lubrifierii lanțului înainte de fiecare începere a lucrului. Dacă nivelul uleiului la indicatorul de nivel pentru ulei [1-8] scade la marginea inferioară, atunci trebuie să completați cu ulei.

Recomandare:

Utilizați numai ulei pentru lubrificarea lanțurilor de ferăstrău. Utilizarea uleiurilor vechi, precum și a uleiurilor care nu sunt marcate explicit ca uleiuri de lanț, este interzisă. Curătați cu atenție zona închizătorului de ulei înainte de deschiderea recipientului de ulei! Așchiile și praful care ajung în recipient duc la infundarea canalelor de ulei și, implicit, la perturbarea serioasă a lubrifierii lanțului! Uleiurile biodegradabile pentru lubrificarea lanțurilor au ca urmare a compozиției lor, o forță de lubrificare redusă și pot provoca o rezinificare a canalelor de lubrificare interioare după o pauză de funcționare.

mai îndelungată. De aceea trebuie respectată recomandarea producătorului!

11.4 Întreținerea curentă a riglei de ghidare a lanțului

Uzura unilaterală a riglei de ghidare poate fi evitată prin întoarcerea riglei după fiecare ascuțire a lanțului. Suprafetele exterioare de alumecare bombate (fig. [9b]) sunt o uzură de funcționare normală. În depărtați muchiile ieșite în afară pe șina de ghidaj cu o pilă lată. O uzură a suprafetelor interioare de ghidare (fig. [9a]) se produce în cazul unei lubrificări insuficiente, în cazul unei lubrificări greșite a lanțului sau în caz de operare greșită. Schimbați rigla de ghidare! Verigile de lanț nu au voie în niciun caz să atingă baza canelurii riglei de ghidare. Dacă lanțul atinge baza canelurii, atunci rigla de ghidare este uzată și trebuie schimbată. Păstrați întotdeauna curate orificiile de lubrificare, precum și canelura riglei de ghidare.

11.5 Întreținerea curentă a roții de lanț

Cele mai multe probleme cu lanțul sunt datorate tensionării greșite a lanțului sau schimbării întârziate a roții de lanț. O roată de lanț uzată distrugă foarte rapid restul setului foarte scump al sculei de tăiere. Nu faceți în niciun caz economie cu schimbarea roții de lanț împreună cu a doua schimbare a lanțului sau mai devreme.

11.6 Schimbarea lanțului și riglei de ghidare a lanțului

- Aliniați mașina în poziția de bază 0° și îndepărtați apărătoarea roții de lanț [2-1] prin rotirea roții de tensionare [2-2] în sens orar, a se vedea fig. [2].
- Trageți lanțul [2-3] peste roata de lanț [2-8] și scoateți-l împreună cu rigla de ghidare [2-4].
- Montați lanțul nou [2-3] pe rigla de ghidare (nouă) [2-4] și introduceți-l în mașină. Țineți cont de poziția corectă a dinților lanțului față de sensul de rotație. Sensul de rotație este marcat cu o săgeată pe corpul mașinii și sub apărătoarea roții de lanț se află totodată un marcas care indică modul de așezare a lanțului în poziție de lucru.
- Montați verigile de ghidare ale lanțului exact în dintii roții de lanț [2-8], roțiți cu roata de tensionare [2-9] (în sens orar pentru desfacere – la vedere de sus șurubul se mișcă în sus, în sens anti-orar – la vedere de sus șurubul se mișcă în jos) astfel încât deschiderea din rigla de ghidare a lanțu-

lui [2-5] să se blocheze pe bolțul de prindere [2-6].

- Apoi așezați apărătoarea roții de lanț [2-1] pe șurubul de fixare [2-7] și strângeți ferm prin acționarea roții de tensionare [2-2] în sens orar. Înainte de strângerea fermă, tensionați lanțul corect!

11.7 Schimbarea roții de lanț

- Scoateți sus lanțul cu rigla de ghidare conform descrierii.
- Înlăturați cu șurubelnita clema jugului de siguranță [8-1] de pe arborele principal [8-4], și scoateți șaiba [8-2] și roata de lanț [8-3].
- După schimbare, montați la loc roata de lanț, șaiba și siguranță.

11.8 Lubrificarea și curățarea

Noi recomandăm curățarea regulată a mașinii. Păstrați mașina curată, fără praf, aşchii, rășină și alte impurități. În caz de utilizare a unor agenți de curățare care conțin solvenți se poate produce deteriorarea suprafetelor lăcuite sau pieselor din plastic. Dacă se utilizează asemenea agenți de curățare, recomandăm verificarea efectului mai întâi pe o suprafață mică, ascunsă. La fiecare ascuțire sau la schimbarea setului accesoriului aşchietor, curățați interiorul apărătoarei de praf și aşchii, curățați canelura de ghidaj, orificiile de lubrificare și tensiunea riglei de ghidare a lanțului. Nu curățați prelungitorul de aspirare rotativ cu degetele! Orificiile de aer de la capota motorului nu trebuie să fie înfundate!

11.9 Schimbarea periilor de cărbune



AVERTISMENT

Pentru a respecta clasa de protecție, trebuie verificată siguranța ferăstrăului. De aceea, trebuie însărcinat cu aceste lucrări un atelier electrotehnic de specialitate autorizat. Înainte de începerea lucrărilor de service, scoateți din priza de alimentare electrică fila cablului de alimentare mobil!

- Pentru schimbarea periilor, a conductorilor de racord la rețea etc. solicitați asistența unui atelier autorizat. După un impact al mașinii este necesar să contactați un atelier autorizat pentru a preveni apariția pericolelor electrice sau mecanice.
- Controlul periilor de cărbune se realizează după aproximativ 200 de ore de funcționare. Perile de cărbune sunt accesibile după îndepărtarea apărătoarei. Dacă periile de

- cărbune sunt mai scurte de 5 mm, acestea trebuie înlocuite.
- Mașina este echipată cu perii de cărbune auto-separatoare; acestea se deconectează automat atunci când se atinge lungimea minimă. Trebuie utilizate numai perii de cărbune originale.

Numai pentru UE: Conform directivei europene privind aparatele electrice și electronice uzate și transpunerea în legislația națională, sculele electrice trebuie să fie colectate separat și depuse la centre de reciclare în conformitate cu normele de mediu.

Informații de REACh: www.festool.com/reach

12 Mediul înconjurător



Nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile menajere! Aparatele, accesoriiile și ambalajele trebuie să fie eliminate ecologic pentru a putea fi reciclate. Respectați dispozițiile naționale aflate în vigoare.

13 Remedierea defectiunilor

Problemă	Cauze posibile	Mijloace de remediere
Mașina nu funcționează.	Alimentare electrică absentă. Perii de cărbune uzate.	Verificați siguranțele și cablul electric. Înlocuiți periile de cărbune.
Tăiere nerectilinie, lanțul se deplasează lateral.	Comutator întepenit. După o suprasarcină.	Apăsați piedica de pornire. Verificați siguranțele.
	Avansul lanțului este prea mare. Sculă tocită.	Micșorați avansul. Ascuțiți lanțul, respectiv înlocuiți-l cu unul nou.
Forță prea mare necesară pentru avansul de tăiere.	Lanțul este ascuțit necorespunzător. Suprafața de așezare a saniei este murdară.	Înlocuiți lanțul. Curătați sania.
lanțul nu este lubrificat.	Sculă tocită. Avansul de tăiere este prea mare.	Ascuțiți lanțul, respectiv înlocuiți-l cu unul nou. Reglați avansul la o valoare mai mică.
	Canale de lubrifiere ale rglei de ghidare sunt înfundate. Pompa de dozare a uleiului este defectă.	Curătați rigla de ghidare. Înlocuiți pompa (la un centru de service autorizat).
	Recipientul de ulei este gol. Canalele interioare de ulei ale mașinii sunt înfundate sau uleiul biodegradabil este rezinificat.	Completați cu ulei de lanț de ferăstrău. Curătați mașina (la un centru de service autorizat).