

lv	Oriģinālā lietošanas pamācība	2
lt	Originali naudojimo instrukcija	5
et	Originaalkasutusjuhend	8

UG-KAPEX KS60 KA-UG-KS60



1 Simboli




Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu



Izlasiet lietošanas instrukciju un drošības norādījumus.



Izvelciet elektrotīkla kontaktdakšu



Akumulatoru bloka izņemšana



UZMANĪBU! Var iespiest pirkstus.

2 Drošības noteikumi



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus. Ja drošības noteikumus un norādījumus neievēro, var notikt ugunsgrēks un lietotājs var saņemt elektrotriecienu vai smagi savainoties.

Saglabājiēt visus drošības noteikumus un norādījumus turpmākām uzziņām.

- **Pirms regulējat ierīci vai maināt piederumu daļas, atvienojiet spraudni no kontaktligzdas un/vai izņemiet no elektroinstrumenta akumulatoru bloku.** Ja elektroinstrumentu netīši iedarbina, var notikt negatīvs.
- **Pirms uzstādāt elektroinstrumentu, pareizi uzstādiēt pastatni.** Ir būtiski uzstādīt pareizi, lai novērstu salūšanas risku.
- **Pirms lietojat elektroinstrumenta, stingri nostipriniet to uz pastatņa.** Ja elektroinstrumenta noslīd no pastatņa, tas var kļūt nevadāms.

- **Novietojiet pastatni uz stingras, līdzenas un stabilas virsmas.** Ja pastatnis var slīdēt vai svārstīties, elektroinstrumentu vai sagatavi nevar vadīt vienmērīgi un droši.
- **Pastatni nepārslogojiet un nelietojiet kā kāpnes vai sastatnes.** Ja pastatni pārslogo vai uz tā stāv, smagumcentrs var pārvietoties uz augšu un pastatnis var apgāzties.
- **Transportēšanas un darba laikā visām skrūvēm un citiem savienojošajiem elementiem ir jābūt stingri pievilktiem.** Elektroinstrumenta turētājslīdēm vienmēr ir jābūt stingri fiksētām. Vaļīgu savienojumu dēļ var zūst stabilitāte un zāģēšana var kļūt neprecīza.
- **Uzstādiēt un noņēmiēt elektroinstrumentu tikai tad, kad tas ir transportēšanas pozīcijā (aprakstu skatiet sagarumošanas zāģa lietošanas instrukcijā).** Citādi elektroinstrumenta smagumcentrs var būt tik neērtā punktā, ka to vairs nevar noturēt.
- **Garas un smagas sagataves nedrīkst ietekmēt pastatņa līdzsvaru.** Garas un smagas sagataves brīvais gals ir jāatbalsta.
- Neceliet un netransportējiēt ar celtna āķi vai pacēlēju!

3 Paredzētais lietojums

Pastatni UG-KAPEX KS 60 un adaptera plāksni UG-AD-KS60 ir paredzēts lietot ar Festool sagarumošanas zāģiem KS 60 E un KSC 60 EB. Šķērszāģēšanas atduri KA-UG-KS60 ir paredzēts uzstādīt uz pastatņa UG-KAPEX KS 60. Kopā ar elektroinstrumentu pastatni ir paredzēts izmantot dēļu un profilu zāģēšanā.



Ja izstrādājums netiek lietots paredzētajā veidā, par sekām atbild lietotājs.

4 Tehniskie dati

Pastatnis	UG-KAPEX KS 60
Izmērs transportēšanas pozīcijā (G x P x A)	603 x 632 x 900 mm
Balsta virsmas garums bez šķērszāģēšanas atdures	780 mm
Balsta virsmas garums ar vienpusēju šķērszāģēšanas atduri	1970–2890 mm
Balsta virsmas garums ar abpusēju šķērszāģēšanas atduri	3180–5020 mm
Darba augstums	900 mm
Maks. UG-KAPEX KS 60 / KA-UG nestspēja	100/20 kg
UG-KAPEX KS 60 svārs bez adaptera plāksnes	8,6 kg

Pastatnis	UG-KAPEX KS 60
UG-AD-KS60 svars	4,3 kg
KA-UG-KS60 svars	4,6 kg

5 Piegādes komplektācija

Pastatnis UG-KAPEX KS 60

- [1-2]** 1 pastatnis ar ritenīšiem (divdaļīgs)
- [1-3]** 1 salokāms/fiksēts lokš, stumšanas lokš
 - 4 skrūves M6x16
 - 4 paplāksnes D6,4
 - 1 sešstūra galatslēga

Adaptera plāksne UG-AD-KS60

- [1-1]** 1 adaptera plāksne
 - 4 skrūves M5x10
 - 4 paplāksnes D5,5
 - 1 sešstūra galatslēga

Šķērszāgēšanas atdure KA-UG-KS60

- [2-1]** Kreisā šķērszāgēšanas atdure KA-UG-KS60-L
- [2-2]** Labā šķērszāgēšanas atdure KA-UG-KS60-R
 - 1 sešstūra galatslēga

Parādītie attēli atrodas vācu valodā sniegtajā lietošanas pamācībā.

6 Montāža

6.1 Montāžas rāmis UG-KAPEX KS 60

- Samontējiet divās daļās sadalīto montāžas rāmi **[1A]**.
- Uzlieciet adaptera plāksni uz cauruļveida karkasa **[3]**, **[4]**, **[5]**, **[6]**.
- Uzlieciet sagarumošanas zāģi **[7]**.
- Veiciet zāģēšanas virsmas un montāžas rāmja augstuma izlīdzināšanu ar grozāmajām vārpstām **[8-1]** **[8]**.
- Stingri pieskrūvējiet sagarumošanas zāģi **[9]**.

Padoms: lai ātrāk iegūtu horizontālu līdzinājumu, ir jāveic šādas darbības:

- izlīdziniet visas četras grozāmajās vārpstas pēc acumēra.
- Abām priekšējām (operatora puses) grozāmajām vārpstām **[9-2]** jāveic smalkā pieregulēšana, izmantojot līmeņrādi.

- Abas priekšējās grozāmajās vārpstas stingri pieskrūvējiet ar sešstūra skrūvēm un sešstūra atslēgu **[9-1]**. To darot nodrošiniet, lai grozāmajās vārpstas **[9-2]**.
- Abas aizmugurējās grozāmajās vārpstas pēc tam noregulējiet ar līmeņrādi **[9-2]**, jo noteiktos apstākļos tās var būt izgrozījušās.
- Abas aizmugurējās grozāmajās vārpstas stingri pieskrūvējiet ar sešstūra skrūvēm un sešstūra atslēgu **[9-1]**. To darot nodrošiniet, lai grozāmajās vārpstas **[9-2]**.

- ❗ Nepieciešamības gadījumā uzmontējiet papildu zāģripu **[19]**.

6.2 Sagarumošanas atdure KA-UG-KS60

- ❗ Attēli attiecas uz kreiso sagarumošanas atduru — labās sagarumošanas atduras montāža tiek veikta analogiski.
- Atlociet balstu **[10]**.
- Ievietojiet sagarumošanas atduru rievā, fiksējiet spīles **[11]**.

7 Iestatījumi

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet šādu regulēšanu:

- Noregulējiet horizontālu stāvokli **[12]**.
- Atveriet grozāmo rokturi pie sagarumošanas atdura **[13]**.
- Iestatiet koaksialitāti **[13]** <poznumurs/>.
- Pieskrūvējiet grozāmo rokturi pie sagarumošanas atduras **[13]**.
- Atskrūvējiet sešstūra skrūves **[14]**.
- Noregulējiet skalu **[15]**.
- Nofiksējiet sešstūra skrūves **[16]**.

8 Darbs ar ierīci

Ievērojiet šādus norādījumus:

- Nepārslogojiet montāžas rāmi. Nemiet vērā maksimālo nestspēju.
- Pārliedcinieties, vai darba laikā ir fiksēti abi bajonetsavienojumi.
- Vienmēr stingri iespīlējiet sagataves, it īpaši garus un smagus atgriezumus. Pēc sagataves pārzāģēšanas var notikt smaguma

centra nobīde, un montāžas rāmis var apgāzties.

- Ja apstrādājamā detaļa ir izvirzījies pāri, izvelciet pagarinājuma sliedi [17].

- ① Ja glabā ilgāku laiku: UG-KAPEX KS 60 ar KS 60 E vai KSC 60 EB ir jānovieto, kā ir parādīts attēlā [21].

9 Transportēšana

- Sagarumošanas garenzāģi novietojiet transportēšanas pozīcijā [18] (aprakstu skatiet sagarumošanas garenzāģa ekspluatācijas instrukcijā).
- Caurules statīvu noslogojiet ar kāju, adaptera plāksni ar vienu roku paceliet salokāmā/fiksējamā loka pusē [18].
Salokāmais/fiksējamais loks atbrīvojas no fiksatora.
- Salokiet salokāmo/fiksējamo loku.
Salokāmo/fiksējamo loku fiksē aizslēgs.
- Adaptera plāksni lēni paceliet vertikālā pozīcijā.
- ☑ Sagarumošanas garenzāģis ir sagatavots transportēšanai [19].

9.1 Sagarumošanas atduru iepakojšana

Ja abas sagarumošanas atduras ir iegādātas komplektā, tās ar transportēšanas kapēm ar siksnu [20] var nostiprināt uz pastatņa [21].

- Pielokiet abu sagarumošanas atduru balsta kājas.
- ① Uzlieciet abas sagarumošanas atduras vienu uz otras.
- ② Uzbīdīet transportēšanas kapes.
- ③ Nostipriniet ar siksnu.

- ① Pastatni var transportēt vertikāli [21] vai horizontāli [22].

10 Piederumi

Piederumu un instrumentu pasūtījuma numurus skatiet www.festool.lv.

11 Apkalpošana un apkope

Klientu apkalpošana un remonts ir veicams vienīgi ražotāja uzņēmumā vai servisa darbnīcās. Izmantojiet tikai **Festool oriģinālās rezerves daļas**.

Papildu informācija: www.festool.lv/apkalposana

12 Apkārtējā vide



Neizmetiet instrumentu sadzīves atkritumu tvertnē! Nolietotie instrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Ievērojiet spēkā esošos nacionālos noteikumus.

Informācija par direktīvu REACH:

www.festool.lv/reach

1 Simboliai




Įspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojus



Skaityti naudojimo instrukciją, saugos nurodymus.



Maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo



Akumuliatoriaus nuėmimas



ATSARGIAI! Yra pavojus prispausti pirštus

2 Saugos nurodymai



Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas. Delsimas vykdyti šiuos saugos nurodymus ir instrukcijas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkių sužalojimų priežastimi.

Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte juos pasižiūrėti ateityje.

- **Prieš imdamiesi prietaiso nustatymų ar reikmenų keitimo, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo ir (arba) akumuliatorių išimkite iš elektrinio įrankio.** Netyčia įjungus elektrinį įrankį gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- **Prieš montuodami elektrinį įrankį teisingai surinkite apatinį stovą.** Svarbu tinkamas surinkti, norint išvengti pavojaus, kad nesugriūtų.
- **Prieš naudodami elektrinį įrankį, patikimai pritvirtinkite jį prie apatinio stovo.** Elektriniam įrankiui slystant ant apatinio stovo, yra pavojus jo nebesuvaldyti.
- **Apatinį stovą statykite ant tvirto, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.** Kai apatinis sto-

vas slysta ar gali svyruoti, elektrinio įrankio arba ruošinio negalima tolygiai ir saugiai valdyti.

- **Neperkraukite ir nenaudokite apatinio stovo vietoje kopėčių ar pastolių.** Apatinį stovą per daug apkrovus arba ant jo stovint, svorio centras gali pakilti aukštin, ir apatinis stovas gali griūti.
- **Atkreipkite dėmesį, kad ir transportuojant, ir dirbant visi varžtai ir sujungimo elementai turi būti stipriai priveržti.** Elektrinio įrankio tvirtinimo bėgeliai visada turi būti tvirtai užfiksuoti. Dėl atsilaisvinusių sujungimų pavojimas gali būti nestabilus ir netikslus.
- **Montuoti ir išmontuoti leidžiama tik transportinėje padėtyje esantį elektrinį įrankį (aprašymą žr. skersavimo pjūklo naudojimo instrukcijoje).** Priešingu atveju elektrinio įrankio svorio centras gali pasistūmėti taip, kad negalėsite jo saugiai išlaikyti.
- **Įsitikinkite, kad ilgi ir sunkūs ruošiniai ne išbalansuoja apatinio stovo.** Ilgų ir sunkių ruošinių laisvas galas turi būti prispaustas arba prilaikomas.
- Nekelti ir netransportuoti krano kabliu ar kėlimo priemonėmis!

3 Naudojimas pagal paskirtį

Apatinis stovas UG-KAPEX KS 60 ir adapterio plokštė UG-AD-KS60 skirti naudoti kartu su „Festool“ skersavimo pjūklu KS 60 E ir KSC 60 EB.

Nupjovimo atrama KA-UG-KS60 skirta montuoti ant apatinio stovo UG-KAPEX KS 60.

Apatinis stovas kartu su elektriniu įrankiu skirti pjaustyti lentas ir profilius.



Už naudojimo ne pagal paskirtį pasekmes atsako naudotojas.

4 Techniniai duomenys

Apatinis stovas	UG-KAPEX KS 60
Matmenys transportinėje padėtyje (IxPxA)	603 x 632 x 900 mm
Atraminio paviršiaus ilgis be nupjovimo atramos	780 mm
Atraminio paviršiaus ilgis su vienvuse nupjovimo atrama	1970–2890 mm
Atraminio paviršiaus ilgis su dvipuse nupjovimo atrama	3180–5020 mm
Darbinis aukštis	900 mm

Apatinis stovas	UG-CAPEX KS 60
UG-CAPEX KS 60/ KA-UG maks. keliamoji galia	100/20 kg
UG-CAPEX KS 60 svoris be adapterio plokštės	8,6 kg
UG-AD-KS60 svoris	4,3 kg
KA-UG-KS60 svoris	4,6 kg

5 Tiekimo komplektacija

Apatinis stovas UG-CAPEX KS 60

[1-2] 1 apatinis stovas su ritinėliais (padalintas į dvi dalis)

[1-3] 1 sulankstoma / pastatoma rankena, stūmimo rankena

4 varžtai M6x16

4 padedamosios poveržlės D6,4

1 šešiakampis raktas

Adapterio plokštė UG-AD-KS60

[1-1] 1 adapterio plokštė

4 varžtai M5x10

4 padedamosios poveržlės D5,5

1 šešiakampis raktas

Nupjovimo atrama KA-UG-KS60

[2-1] Kairioji nupjovimo atrama KA-UG-KS60-L

[2-2] Dešinioji nupjovimo atrama KA-UG-KS60-R

1 šešiakampis raktas

Nurodyti paveikslėliai yra pateikti vokiškoje naudojimo instrukcijoje.

6 Montavimas

6.1 Stovas UG-CAPEX KS 60

- Surinkti dviejų dalių stovą **[1A]**.
- Adapterio plokštę uždėti ant vamzdinio stovo **[3], [4], [5], [6]**.
- Uždėti skersavimo pjūklą **[7]**.
- Pjūklo paviršiaus ir stovo aukščius suvienodinti sukant sraigtus **[8-1] [8]**.
- Prisukti skersavimo pjūklą **[9]**.

Patarimas: norint greičiau horizontaliai išlyginti atraminį paviršių, reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Visus keturis sraigtus nustatyti „iš akies“.

- Abu priekinius (dirbančiojo pusėje) sraigtus **[9-2]** tiksliai nustatyti naudojantis gulsčiu.
- Abu priekinius sraigtus priveržti varžtais su šešiabriaunėmis galvutėmis, naudojant atitinkamą raktą **[9-1]**. Tuo metu užtikrinti, kad sraigtai **[9-2]**.
- Abu užpakalinius sraigtus gulsčiu nustatyti tiksliau **[9-2]**, jie yra, priklausomai nuo aplinkybių, ne vietoje.
- Abu užpakalinius sraigtus priveržti varžtais su šešiabriaunėmis galvutėmis, naudojant atitinkamą raktą **[9-1]**. Tuo metu užtikrinti, kad sraigtai **[9-2]**.

❗ Jeigu reikia, pritvirtinti papildomą pjovimo diską **[19]**.

6.2 Nupjovimo atrama KA-UG-KS60

- ❗ Paveikslėliuose pavaizduota kairioji nupjovimo atrama; dešinėsios nupjovimo atramos montavimas vykdomas analogiškai.
- Atlenkti atraminę koją **[10]**.
- Nupjovimo atramą įstatyti į griovelį, leteną užspausti **[11]**.

7 Nustatymai

Prieš pirmą kartą naudodami atlikite tokius nustatymus:

- Nustatyti horizontalumą **[12]**.
- Atsukti sukamąją rankenėlę ant nupjovimo atramos **[13]**.
- Nustatyti, kad būtų vienoje linijoje **[13]** <Position Number/>.
- Sukamąją rankenėlę ant nupjovimo atramos prisukti **[13]**.
- Atsukti varžtus su šešiabriaune galvute **[14]**.
- Nustatyti skalę **[15]**.
- Varžtus su šešiabriaune galvute užfiksuoti **[16]**.

8 Darbas mašina

Laikytis šių nurodymų:

- Stovo neperkraukite. Laikykitės nurodytos maksimalios keliamosios galios.
- Užtikrinkite, kad dirbant visada visi kaištiniai užraktai būtų uždaryti.
- Ruošinį visada tvirtai užspauskite, ypač pjaudami ilgas ir sunkias atraizas. Perpjovus ruošinį, svorio centras gali pasikeisti, todėl stovas gali nugriūti.
- Jeigu ruošinys išsikiša, ištraukti ilginimo juostą [17].
- ① Saugojant ilgesnį laiką: UG-KAPEX KS 60 pastatykite kartu su KS 60 E arba KSC 60 EB, kaip parodyta iliustracijoje [21].

9 Transportavimas

- Pastatykite skersavimo pjūklą į transportavimo padėtį [18] (aprašymą žr. skersavimo pjūklo naudojimo instrukcijoje).
- Įkelkite vamzdinį karkasą naudodami koją, o tvirtinimo plokštę kelkite viena ranka laikdami už sulankstomų / stovo lankų [18]. Sulankstomas / stovo lankas atlaisvinamas nuo fiksatoriaus.
- Sulenkite sulankstomą / stovo lanką. Sulankstomas / stovo lankas fiksuojamas terkšlėje.
- Lėtai atsukite tvirtinimo plokštę į vertikalią padėtį.
- ☑ Skersavimo pjūklas paruoštas transportuoti [19].

9.1 Pjaunamos atramos supakuotos kartu

Jei abi pjaunamos atramos įsigijote kaip rinkinį, prie stovo jas galite tvirtinti [20] transportavimo dangteliais su dirželiu [21].

- Užlenkite abiejų pjaunamų atramų atramines kojeles.
- ① Sudėkite pjaunamas atramas vieną ant kitos
- ② Uždėkite transportavimo dangtelius.
- ③ Užsekite dirželį.

- ① Stovą galima transportuoti stačiai [21] arba gulsčiai [22].

10 Reikmenys

Įrankių ir reikmenų užsakymo numerius rasite internete adresu www.festool.lt.

11 Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Techninį aptarnavimą ir remontą leidžiama vykdyti tik gamintojui arba techninės priežiūros centrams. Naudoti tik **originalias Festool atsargines dalis**.

Daugiau informacijos: www.festool.lt/servisas

12 Aplinka



Prietaiso nemesti į buitinius šiukšlynus!

Prietaisus, reikmenis ir pakuotę pristatyti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis galiojančių nacionalinių teisės aktų.

Informacija apie REACH: www.festool.lt/reach

1 Sümbolid




Üldohu hoiatus



Lugege kasutusjuhendit, ohutusjuhiseid.



Tõmmake toitepistik pesast välja



Akupaki eemaldamine



ETTEVAATUST! Sõrmede muljumine

2 Ohutuse nõuded

! Hoiatus! Lugege läbi kõik ohutuse nõuded ja juhised. Ohutuse nõuete ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutuse nõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks alles.

- **Tõmmake pistik pistikupesast ja võtke aku elektritööriistast välja, enne kui asute tegema seadistusi või vahetate tarvikuid.** Elektritööriista soovimatu käivitumine võib põhjustada õnnetusi.
- **Enne kui hakkate elektritööriista paigaldama, pange alusraam korrektselt püsti.** Laitmatu ülespanek on oluline selleks, et vältida kokkuvarisemise ohtu.
- **Kinnitage elektritööriist turvaliselt alusraami külge, enne kui hakkate seadet kasutama.** Oht on kaotada seadme üle kontroll, kui elektritööriist alusraami peal paigalt nihkub.
- **Paigaldage alusraam tugevale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.** Elektritööriista ja

toorikut ei saa ühtlaselt ega ohutult juhtida, kui alusraam kõigub või paigast nihkub.

- **Alusraami ei tohi üle koormata ega kasutada seda redeli või tellinguna.** Alusraami ülekoormamine või sellel seismine võib viia alusraami raskuskeskme üles ja alusraam võib ümber kukkuda.
- **Veenduge, et kõik kruvid ja ühendusdetailid on transportimise ja töötamise ajal tugevasti kinni keeratud.** Elektritööriista tugisüürid peavad olema alati kindlalt lukustunud. Lahtised ühendused võivad põhjustada ebastabiilsust ja ebatäpset saagimist.
- **Paigaldage saagi ja võtke see maha ainult siis, kui saag on transpordiasendis (vt kirjeldust miiusae kasutusjuhendist).** Vastaval juhul võib miiusae raskuskeske olla vale, mistõttu on saagi hoida raske ja ebaturvaline.
- **Veenduge, et pikad ja rasked toorikud ei viiks alusraami tasakaalust välja.** Pikki ja raskeid toorikuid tuleb lahtisest otsast toetada.
- Ärge kasutage transportimiseks tõstevahendeid ega kraanakonksu!

3 Sihipärane kasutus

Alusraam UG-KAPEX KS 60 ja liitmikplaat UG-AD-KS60 on mõeldud nõuetekohaseks kasutamiseks koos Festooli miiusaagidega KS 60 E ja KSC 60 EB.

Seadistatav piirik KA-UG-KS60 on mõeldud nõuetekohaseks paigaldamiseks alusraami UG-KAPEX KS 60 külge.

Koos elektritööriistaga on alusraam mõeldud laudade ja profiilide saagimiseks.



Mittesihipärase kasutamise korral vastutab kasutaja.

4 Tehnilised andmed

Alusraam	UG-KAPEX KS 60
Mõeldud transpordiasendis (PxLxK)	603 x 632 x 900 mm
Pikkus, tugipind ilma järkamispiirikuta	780 mm
Pikkus, tugipind koos ühepoolse järkamispiirikuga	1970-2890 mm
Pikkus, tugipind koos mõlemapoolse järkamispiirikuga	3180-5020 mm
Töökõrgus	900 mm
UG-KAPEX KS 60/ KA-UG max koormus	100/20 kg

Alusraam	UG-KAPEX KS 60
UG-KAPEX KS 60 kaal ilma adapterplaadita	8,6 kg
UG-AD-KS60 kaal	4,3 kg
KA-UG-KS60 kaal	4,6 kg

5 Tarnekomplekt

Alusraam UG-KAPEX KS 60

[1-2] 1 x alusraam koos rullikutega (kaheosaline)

[1-3] 1 x kokkuklappimis-/seisukäepide, tõukekäepide

4 x kruvi M6x16

4 x alusseib D6,4

1 x kuuskantvõti

Liitmikplaat UG-AD-KS60

[1-1] 1 x liitmikplaat

4 x kruvi M5x10

4 x alusseibi D5,5

1 x kuuskantvõti

Järkamispiirik KA-UG-KS60

[2-1] vasakpoolne järkamispiirik KA-UG-KS60-L

[2-2] parempoolne järkamispiirik KA-UG-KS60-R

1 x kuuskantvõti

Näidatud joonised sisalduvad saksakeelses kasutusjuhendis.

6 Montaaž

6.1 Alusraam UG-KAPEX KS 60

- Monteerige kahest osast koosnev alusraam kokku **[1A]**.
- Asetage adapterplaat toruraamile **[3]**, **[4]**, **[5]**, **[6]**.
- Pange peale järkamissaag **[7]**.
- Pöördspindlite **[8-1]** abil seadke saagimispind ja alusraam ühele kõrgusele **[8]**.
- Kruvige järkamissaag kinni **[9]**.

Soovitus: Selleks et tugipinda kiiremini horisontaalasendisse seada, tehke järgmist:

- Rihtige kõik neli pöördspindlit silma järgi välja.
- Kaks eesmist (kasutajapoolset) pöördspindlit **[9-2]** nivelleerige välja vesiloodi abil.

- Kruvige kaks eesmist pöördspindlit kuuskantkruvide ja -võtmete abil kinni **[9-1]**. Seejuures veenduge, et pöördspindlid **[9-2]** on tugevasti kinni.
- Loodige kaks tagumist pöördspindlit vesiloodiga **[9-2]**, need võivad olla paigast nihkunud.
- Kruvige kaks tagumist pöördspindlit kuuskantkruvide ja -võtmete abil kinni **[9-1]**. Seejuures veenduge, et pöördspindlid **[9-2]** on tugevasti kinni.

i Vajaduse korral paigaldage lisasaeketas **[19]**.

6.2 Järkamispiirik KA-UG-KS60

i Vasakpoolse järkamispiiriku joonised - Parempoolse järkamispiiriku paigaldamine toimub analoogiliselt.

- Tõmmake välja tugijalg **[10]**.
- Asetage järkamispiirik soonele, sulgege riisk **[11]**.

7 Seadistamine

Enne esmakordset kasutamist tehke järgmised seadistused:

- Reguleerige välja horisontaaljoon **[12]**.
- Avage järkamispiiriku pöördnupp **[13]**.
- Seadke ühele joonele **[13]** <PosNumber/>.
- Sulgege järkamispiiriku pöördnupp **[13]**.
- Keerake lahti kuuskantkruvid **[14]**.
- Reguleerige välja skaala **[15]**.
- Fikseerige kuuskantkruvid **[16]**.

8 Töö seadmega

Järgige järgmisi juhiseid:

- Ärge koormake alusraami üle. Pidage kinni lubatud kandevõimest.
- Veenduge, et töötamisel on kõik bajonetid alati suletud.
- Kinnitage alati toorik, eeskätt selle pikem ja raskem osa. Pärast tooriku läbilõikamist võib raskuse paigast nihkuda ja alusraam ümber kukkuda.
- Üleulatuva tooriku korral tõmmake lahti pikendussiin **[17]**.

- i** Pikemaajaline hoiustamine: Hoiustage alusraami UG-KAPEX KS 60 koos miiusaa- gidega KS 60 E või KSC 60 EB nagu jooni- sel **[21]** kujutatud.

9 Transport

- Viige järkamissaag transpordiasendis- se **[18]** (juhised leiate järkamissae kasutus- juhendist).
 - Kinnitage toruraami külge jalg, kergitage ühe käega adapterplaati klappimis-/seisu- toe küljel **[18]**.
Klappimis-/seisutugi tuleb välja.
 - Klappige klappimis-/seisutugi kokku.
Klappimis-/seisutugi fikseerub sulguri abil.
 - Viige adapterplaat aeglaselt vertikaalsesse asendisse.
- ☒ Järkamissaag on transpordivalmis **[19]**.

9.1 Järkamisjuhikute kokkupanek

Kui ostsite mõlemad järkamisjuhikud komplek- tina, võite need transpordikatetega rihma **[20]** abil alusraami külge kinnitada **[21]**.

- Klappige mõlema järkamisjuhiku tugijalad kokku.
- **①** Asetage järkamisjuhikud teineteise peale
- **②** Lükake transpordikatted peale.
- **③** Sulgege rihm.

- i** Alusraami võib transportida seisvas **[21]** või lamavas asendis **[22]**.

10 Tarvikud

Tarvikute ja tööriistade tellimisnumbrid leiate www.festool.ee.

11 Hooldus ja remont

Hooldust ja remonti tohib teostada üksnes tootja või volitatud teenidustöökoda. Kasutage ainult **Festooli originaalvaruosi**.

Lisateave: www.festool.ee/teenindus

12 Keskkond



Ärge käidelda seadet koos olmejäätme- tega! Seadmed, lisavarustus ja paken- did tuleb suunata keskkonnasõbralikult taaskasutusse. Järgige kehtivaid riiklikke ees- kirju.

REACH teave: www.festool.ee/reach