

lv	Oriģinālā lietošanas pamācība – dimanta ripu zāgēšanas sistēma	2
lt	Originali naudojimo instrukcija – Deimantinio pjaustymo sistema	13
et	Originaalkasutusjuhend – teemantlõikur	23

DSC-AG 125



Satura rādītājs

1	Simboli.....	2
2	Drošības noteikumi.....	2
3	Paredzētais pielietojums.....	8
4	Tehniskie dati.....	8
5	Ierīces elementi.....	8
6	Iestatījumi.....	8
7	Dimanta griezējdisks.....	9
8	Ekspluatācijas sākšana.....	10
9	Apkalpošana un apkope.....	11
10	Piederumi.....	11
11	Apkārtējā vide.....	12
12	Vispārēji norādījumi.....	12

1 Simboli

-  Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu
-  Brīdinājums par risku saņemt elektrisko triecienu
-  Izlasiet lietošanas instrukciju un drošības norādījumus.
-  Nēsājiet aizsargbrilles.
-  Lietojiet dzirdes aizsargglīdzekļus.
-  Lietojiet respiratoru.
-  Darbinstrumentu nomaiņas laikā izmantojiet aizsargcimdus.
-  Nēsājiet stabilus apavus!
-  Vienmēr strādājiet ar abām rokām.
-  Izvelciet elektrotīkla kontaktdakšu
-  CE atbilstības markējums
-  Neizmetiet sadzīves atkritumu tvertnē.
-  II aizsardzības klase
-  Ieteikums, norāde
-  Griešanas disku Systainer koferī ieviejojet tikai iepakotā veidā.

2 Drošības noteikumi

2.1 Vispārējie drošības noteikumi elektroinstrumentiem

 **BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus, aplūkojet attēlus un iepazīstieties ar tehniskajiem daļiem, kas tiek piegādāti kopā ar šo elektroinstrumentu ist.** Šeit sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskā trieciena saņemšanu vai aizdegšanos un radīt smagus savainojumus.

Saglabājiet šos drošības noteikumus un norādījumus turpmākai izmantošanai.

Drošības noteikumos minētais termins "Elektroinstruments" attiecas gan uz no elektrotīkla darbināmajiem instrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz no akumulatora darbināmajiem instrumentiem (bez elektrokabēļa).

1 DROŠĪBA DARBA VIETĀ

- Uzturiet savu darba vietu tīru un labi apgaismotu.** Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījumi.
- Nelietojiet elektroinstrumentu sprādzienbīstamu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet bērniem un citām nepiederošām personām tuvoties vietai, kur tiek lietots elektroinstrument.** Novēršot uzmanību, var tikt zaudēta kontrole pār elektroinstrumentu.

2 ELEKTRODROŠĪBA

- Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai.** Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur elektrokabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi. Nepārveidotās kontaktdakšas un tiem atbilstošas kontaktligzas ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- Darba laikā nepieļaujiet ķermeņa daļu saškaršanos ar sazemētiem priekšmetiem, piemēram, ar caurulēm, radiatoriem, plūtīm vai ledusskapjiem.** Ja Jūsu ķermenis ir iezemēts, pieaug elektriskā trieciena saņemšanas risks.

- c. **Neturiet elektroinstrumentu lietū vai mitrumā.** Elektroinstrumentā iekļuvušais ūdens palielina elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- d. **Nelietojiet elektrokabeli elektroinstrumenta pārnešanai un piekāršanai, neraujiet aiz tā, ja vēlaties atvienot elektroinstrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un no kustīgām elektroinstrumenta daļām.** Ja kabelis ir bojāts vai samezlojies, pieaug elektriskā trieciena saņemšanas risks.
- e. **Lietojot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet pagarinātājkabeli, kas ir piemērots lietošanai ārpus telpām.** Izmantojot pagarinātājkabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- f. **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreļu.** Izmantojot noplūdes strāvas aizsargreļu, samazinās elektriskā trieciena saņemšanas risks.

3 PERSONĪGĀ DROŠĪBA

- a. **Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtāties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.** Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni npielnam savainojumam.
- b. **Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus; vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Tādu individuālo aizsardzības līdzekļu, kā putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu lietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
- c. **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvalīgu ieslēgšanos.** Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam un/vai akumulatora ievietošanas tajā pārliecinieties, ka elektroinstrumenta ieslēdzējs atrodas stāvoklī "Izslēgts". Elektroinstrumenta pārnešanas laikā turot pirkstu uz tā slēdža vai pārnesot pie elektrotīkla pievienotu instrumentu, ir iespējami nelaimes gadījumi.
- d. **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai skrūvjatslēgas.** Regulēša-

- nas rīki un uzgriežņu atslēga, kas elektroinstrumenta ieslēgšanas brīdī atrodas tā rotējošajās daļās, var radīt savainojumus.
- e. **Strādājot ar elektroinstrumentu, izvairieties ieņemt nedabisku ķermeņa stāvokli.** Darba laikā vienmēr saglabājiet stabili stāju un ieturiet līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās.
 - f. **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu.** Darba laikā nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Sargājiet matus, apģērbu un aizsarcīmdus no elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Valīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var viegli ieķerties elektroinstrumenta kustīgajās daļās.
 - g. **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai šāda ierīce tiktu pievienota un pareizi darbotos.** Pielietojot putekļu nosūkšanu, var mazināt putekļu radīto apdraudējumu.
 - h. **Nepaļaujieties uz šķietamu drošību un ievelojiet elektroinstrumenta drošības noteikumus pat tad, ja pēc daudzkārtējas elektroinstrumenta lietošanas tas liekas labi pazīstams.** Neuzmanīga elektroinstrumenta lietošana jau dažās sekundes daļās var radīt smagus savainojumus.

4 ELEKTROINSTRUMENTU PAREIZA LIETOŠANA UN APIEŠANĀS AR TIEM

- a. **Nepārslogojiet elektroinstrumentu.** Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Ar piemērotu elektroinstrumentu darbs norādītajā jaudas diapazonā būs drošāks un veiksies labāk.
- b. **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Elektroinstruments, ko vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams lietotājam un ir jāremontē.
- c. **Pirms elektroinstrumenta regulēšanas, piederumu maiņas vai novietošanas uzglabāšanai atvienojiet tā kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas un/vai izņemiet no tā akumulatoru.** Šādi drošības pasākumi ļaus novērst elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos.
- d. **Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to vietā, kas nav pieejams bēniem.** Neļaujiet lietot elektroinstrumentu personām, kuras to nepārzina vai nav izlasījušas šos norādījumus. Elektroinstru-

- mentu lietošana nepieredzējušām personām ir bīstama.
- e. **Rūpīgi kopiet elektroinstrumentu un tajā iestiprināmos darbinstrumentus. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir labi salāgotas un nav iespīlētas, vai kāda no daļām nav bojāta un vai nepastāv kādi citi apstākļi, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta normālu darbību. Pirms elektroinstrumenta lietošanas nodrošiniet, lai tā bojātās daļas tiktu izremontētas.** Daudzu negadījumu cēlonis ir slikti veikta elektroinstrumentu apkalpošana.
- f. **Uzturiet griezošos darbinstrumentus asus un tīrus.** Rūpīgi kopti zāģēšanas darbinstrumenti ar asām griezējšķautnēm retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.
- g. **Lietojiet elektroinstrumentu, iestiprināmos darbinstrumentus u.t.t. atbilstoši norādījumiem to lietošanai. Nemiet vērā veicamā darba apstākļus un izpildāmo darbību raksturu.** Elektroinstrumenta izmantošana neparedzētiem mērķiem var radīt bīstamas situācijas.
- h. **Uzturiet elektroinstrumenta rokturus un noturvīrsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un smērvielām.** Slideni rokturi un noturvīrsmas nedod iespēju droši strādāt un kontrolēt elektroinstrumentu, rodoties neparedzētām situācijām.

5. SERVISS

- a. **Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Tas ļauj saglabāt nepieciešamo drošības līmeni, strādājot ar elektroinstrumentu.
- b. **Veicot apkalpošanu un remontu, izmantojiet vienīgi oriģinālās rezerves daļas.** Ne-piemērotu piederumu vai rezerves daļu izmantošana var izraisīt elektriskā trieciena saņemšanu vai savainojumu rašanos.

2.2 Vispārējie drošības norādījumi attiecībā uz griešanas darbiem

- **Šis elektroinstruments ir izmantojams kā griešanas slīpmašīna.** Izlasiet visus kopā ar izstrādājumu piegādātos drošības noteikumus un norādījumus, aplūkojet attēlus un iepazīstieties ar datiem. Ja netiek ievēroti visi zemāk sniegtie norādījumi, lietotājs var saņemt elektrisko triecieni, kā arī var notikt aizdegšanās un/vai rasties smagi savainojumi.

- **Šis elektroinstruments nav paredzēts slīpēšanai, slīpēšanai ar slīppapīru, darbam ar stieplu suku, pulēšanai un caurumu griešanai.** Šī elektroinstrumenta izmantošana neparedzētā veidā var radīt apdraudējumu un izraisīt savainojumus.
- **Neizmantojiet elektroinstrumentu funkcijai, kurai tas nav konstruēts un ko nav paredzējis tā ražotājs.** Šāda pārbūve var izraisīt kontroles zudumu un nopietnus ķermenē savainojumus.
- **Nelietojiet nomaināmos instrumentus, ko ražotājs nav īpaši paredzējis šim elektroinstrumentam un ieteicis izmantošanai kopā ar to.** Iespēja nostiprināt piederumu uz šā elektroinstrumenta vēl negarantē tā drošu izmantošanu.
- **Lietotā nomaināmā darbinstrumenta pielaujamajam griešanās ātrumam jābūt ne mazākam par uz elektroinstrumenta norādīto maksimālo griešanās ātrumu.** Instruments, kura griešanās ātrums pārsniedz pielaujamo vērtību, var salūzt un aizlidot.
- **Lietotā darbinstrumenta ārējam diame-tram un biezumam jāatbilst elektroinstru-menta izmēriem.** Neatbilstošu izmēru darbinstrumentus nevar pietiekoši efektīvi nosēgt vai kontrolēt.
- **Ievietojamā instrumenta stiprinājuma iz-mēram jāatbilst elektroinstrumenta sti-prinājuma izmēram.** Darbinstrumenti, kas nav precīzi nostiprināti uz elektroinstrumenta, nevienmērīgi griežas, ļoti stipri vibrē un var izraisīt kontroles zaudēšanu pār instrumentu.
- **Izmantojiet tikai nebojātus darbinstrumentus.** Pirms katras darbinstrumenta lietošanas reizes pārbaudiet, vai, piemēram, slīpripa nav atslānojusies un tai nav radušās plaisas, šķīvveida slīpēšanas diskiem nav radušās plaisas, nodilums vai spēcīgs nolietojums, stieplu sukām nav valīgu vai salūzušu stieplu. Ja elektroinstruments vai darbinstruments ir nokritis, pārbaudiet, vai tas nav bojāts, vai arī izmantojiet nebojātu darbinstrumentu. Pēc darbinstrumenta vadīšanas un lietošanas turiet rotējošo darbinstrumentu tā, lai tā plakne nebūtu vērsta pret jums un citām tuvumā esošām personām, un vienu minūti darbiniet iekārtu ar maksimālo apgrie-zienu skaitu. Bojāti darbinstrumenti šādas pārbaudes laikā parasti salūzt.

- **Nēsājiet individuālo aizsargaprīkojumu.** Atkarībā no apstrādes veida, izmantojiet pilno sejas masku, sejas vairogu vai aizsargbrilles. Ja nepieciešams, nēsājiet putekļu masku, līdzekļus dzirdes orgānu aizsardzībai, aizsargcimdus vai speciālu priekšautu, kas novērš saskaršanos ar mazām slīpēšanas līdzekļa un apstrādājamā materiāla daļiņām. Lietotāja acis jāaizsargā no prom lidojošiem svešķermēniem, kas rodas, veicot dažādus darbus. Respiratoram vai elpcēļu aizsargmaskai jāspēj aizturēt attiecīgo darbu laikā radušos putekļus. Ilgstošs, skaļš troksnis var izraisīt dzirdes zudumu.
- **Nodrošiniet, lai citas personas atrastos drošā attālumā no darba zonas. Ikvienam, kas uzturas darba zonā, jālieto individuālais aizsargaprīkojums.** Apstrādājamā priekšmeta vai salūzušu nomaināmo darbinstrumentu atlūzas var atrauties, lidot prom un radīt savainojumus pat ārpus tiešās darba zonas.
- **Strādājot vietās, kur pastāv iespēja aizskart paslēptu elektroinstalāciju vai pašas iekārtas tīkla kabeli, satveriet elektroinstrumentu tikai aiz izolētajām satversnai paredzētajām virsmām.** Darbinstrumentam saskaroties ar spriegumnesošu vadu, spriegums var rasties arī elektroinstrumenta metāla dalās un izraisīt elektrisko triecienu.
- **Turiet elektrotīkla kabeli drošā attālumā no rotējošiem darbinstrumentiem.** Ja zaudējat kontroli pār instrumentu, elektrotīkla kabelis var tikt pārgriezts vai aizķerts un ieraut jūsu plaukstu vai roku rotējošajā darbinstrumentā.
- **Nekad nenolieciet malā elektroinstrumentu, pirms nomaināmais darbinstruments nav pilnībā apstājies.** Rotējošais darbinstruments var nonākt saskarē ar nonvietošanas virsmu, kā rezultātā Jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.
- **Nedarbiniet elektroinstrumentu, to pārnesot.** Rotējošais darbinstruments, nejauši nonākot saskarē ar jūsu apģērbu, var to ieraut un ieurbties jūsu ķermenī.
- **Regulāri tīriet elektroinstrumenta ventilācijas atveres.** Motora ventilators ievelk putekļus elektroinstrumenta korpusā, bet apjomīgi metāla putekļu nogulsnējumi var radīt elektriskā trieciena saņemšanas briesmas.

- **Neizmantojiet elektroinstrumentu ugunsnedrošu materiālu tuvumā.** Dzirksteles šādus materiālus var aizdedzināt.
- **Neizmantojiet darbinstrumentus, kuriem ir nepieciešami šķidrie dzesēšanas līdzekļi.** Ūdens vai citu šķidro dzesēšanas līdzekļu izmantošana var kļūt par cēloni elektriskā trieciena saņemšanai.

Atsitiens un attiecīgie drošības noteikumi

Atsitiens ir bloķēta vai iestrēguša rotējoša darbinstrumenta, piemēram, slīpēšanas diska, slīppripas, metāla sukas u. tml. priekšmetu, pēkšņa reakcija. Iestrēgšanas vai bloķēšanas gadījumā rotējošais darbinstruments pēkšņi apstājas. Nekontrolēts elektroinstrumenti iestrēgšanas vietā tiek paātrināts pretēji darbinstrumenta griešanās virzienam.

Piemēram, ja slīpēšanas disks iestrēgst apstrādājamajā priekšmetā, tajā iegremdētā slīpēšanas diska mala var ieķerties materiālā, izraisot slīpēšanas diska salūšanu vai atsitienu. Šādā gadījumā slīpēšanas disks pārvietojas lietotāja virzienā vai pretējā virzienā – atkarībā no slīpēšanas diska rotācijas virziena iestrēgšanās vietā. Šādā gadījumā slīpēšanas disks var salūzt. Atsitiens rodas nepareizas elektroinstrumenta izmantošanas un/vai nepareizu darba apstākļu dēļ. To iespējams novērst, lietojot atbilstošus piesardzības pasākumus, kas ir aprakstīti tālākajā izklāstā.

- **Turiet elektroinstrumentu stingri ar abām rokām un novietojiet ķermenī un rokas tā, lai varētu efektīvi pretoties atsitiema spēkam.** Lai nodrošinātu lielāko iespējamo kontroli pār atsitiema spēkiem vai reakcijas momentiem maksimālajā darbības režīmā, vienmēr izmantojiet papildu rokturi, ja tāds ir pieejams. Elektroinstrumenta lietotāji ar atbilstošiem drošības pasākumiem var pārvaldīt atsitiema laikā radušos reakcijas spēkus.
- **Nekādā gadījumā netuvieniet roku rotējošiem nomaināmajiem darbinstrumentiem.** Atsitiema gadījumā nomaināmais darbinstrumenti var skart Jūsu roku.
- **Neuzturieties vietā, uz kuru pēc atsitiema varētu pārvietoties elektroinstruments.** Atsitiens pārvieto elektroinstrumenti no iestrēgšanas vietas slīpēšanas diska kustībai pretējā virzienā.
- **Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot stūros, asu malu tuvumā utt. Neļaujiet darbinstrumentiem atsisties pret apstrādājamo priekšmetu vai tajā iestrēgt.** Rotējošais

darbinstrumenti stūros un asu malu tuvumā var atsitoties atlēkt un iestrēgt. Tas var izraisīt kontroles zaudēšanu pār elektroinstrumentu vai kļūt par cēloni atsitienam.

- **Neizmantojet koka zāgēšanai paredzētus kēdes zāga asmeņus, segmenta dimanta griezējdiskus, kuru attālums starp segmentiem pārsniedz 10 mm, un zobotas zāgripas.** Šādu darbinstrumentu lietošanas laikā bieži rodas atsitiens un tiek zaudēta kontrole pār instrumentu.

Vispārējie drošības noteikumi slīpēšanai un griešanai

- Izmantojet tikai jūsu elektroinstrumentam apstiprinātos slīpēšanas darbinstrumentus un šiem slīpēšanas darbinstrumentiem paredzētos aizsargpārsegus. Slīpēšanas darbinstrumentus, kas nav paredzēti jūsu elektroinstrumentam, nevar pieiekami nosegt, un tāpēc to lietošana nav droša.
- Izliektie slīpēšanas diskī jāiestiprina tā, lai to slīpvirsma nepaceltos virs aizsargpārsega malas plaknes. Nepareizi iestiprinātu slīpēšanas disku, kas paceļas pāri aizsargpārsega malas plaknei, nav iespējams pieiekami nosegt.
- Aizsargpārsegs stingri jānostiprina uz elektroinstrumenta un maksimālas drošības dēļ jānoregulē tā, lai pret lietotāju būtu vērsta vismazākā iespējamā slīpēšanas darbinstrumenta atklātā daļa. Aizsargpārsegs palīdz aizsargāt lietotāju pret atlūzām, nejaušu saskari ar slīpēšanas darbinstrumentu, kā arī dzirkstelēm, kuras var aizdedzināt apģērbu.
- Slīpēšanas darbinstrumentus drīkst izmantot tikai paredzētajiem izmantošanas nolūkiem. Piemēram: neizmantojet slīpēšanai griezējiska sānu virsmu. Griezējiski ir paredzēti materiāla griešanai ar diskā malu. Spēks, kas iedarbojas uz griezējiska sānu virsmu, var to salauzt.
- Vienmēr izmantojet tikai nebojātus balsta atlokus, kuru izmēri un forma atbilst izvēlētajam slīpēšanas diskam. Piemēroti balsta atluki atbalsta slīpēšanas disku un samazina tā salūšanas. Griešanas disku balsta atluki var atšķirties no slīpēšanas diskiem paredzētajiem balsta atlokiem.
- Izmantojet diskus, kas paredzēti divkāršam lietojuma mērķim, vienmēr lietojet veiktajam darba veidam piemērotu aizsargpārsegu. Ja netiek izmantots pareizs

aizsargpārsegs, nodrošinātā aizsardzība var būt nepietiekama un var rasties smagas traumas.

2.3 Citi īpaši drošības noteikumi griešanai ar slīpmašīnu

-
- **Izvairieties no griešanas diska iestrēgšanas un pārāk stipra spiediena uz to. Neveidojet pārāk dziļus griezumus.** Griešanas diska pārslodze palielina tā noslodzi un salocīšanās vai iestrēgšanas iespējamību un līdz ar to arī atsitiena rašanās vai diskā salūšanas iespējamību.
 - **Nestāviet rotējoša griešanas diska priekšā un aiz tā.** Pārvietojot griešanas disku apstrādājamajā priekšmetā prom no sevis, atsitiena gadījumā elektroinstrumenti ar rotējošo disku var strauji pārvietoties Jūsu virzienā.
 - **Ja griešanas disks iestrēgst, kā arī, ja tiek pārtraukts darbs, izslēdziet instrumentu un turiet to nekustīgi, līdz disks pilnībā apstājas. Nekad nemēģiniet rotējošu disku izņemt no griezuma – tas var izraisīt atsitienu.** Nosakiet un novērsiet iestrēgšanas iemeslu.
 - **Nemēģiniet atkārtoti ieslēgt elektroinstrumentu, ja tajā iestiprinātais darbinstrumenti vēl atrodas apstrādājamajā priekšmetā. Nogaidiet, līdz elektroinstrumenti atsāk darboties ar maksimālo griešanās ātrumu, un tikai tad uzmanīgi turpiniet griešanu.** Pretējā gadījumā griešanas disks var iestrēgt, strauji pārvietoties prom no apstrādājamā priekšmeta vai izraisīt atsitienu.
 - **Lai samazinātu atsitiena risku, ko izraisa griešanas diska iestrēgšana, novietojiet balstu zem plāksnēm vai liela izmēra apstrādājamajiem priekšmetiem.** Liela izmēra priekšmeti var ieliekties sava svara dēļ. Sagatave jāatbalsta abās diskā pusēs – gan griezuma līnijas tuvumā, gan arī malā.
 - **Ievērojet īpašu piesardzību, veicot „gremdzāgēšanu“ esošajās sienās vai citās nepārskatāmās vietās.** Iegremdējamais griešanas disks griešanas laikā var skart slēptus gāzes vai ūdens cauruļvadus, elektriskos vadus vai citus objektus, izraisot atsitienu.
 - **Neveiciet loka griezumus.** Griešanas diska pārslodze palielina tā noslodzi un salocīšanās vai iestrēgšanas iespējamību un līdz ar to arī atsitiena rašanās vai diskā salūšanas

iespējamību, kas var radīt nopietnus savainojumus.

2.4 Citi drošības noteikumi



Lietojiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus: austījas un aizsargbrilles.

- **Darba laikā var veidoties kaitīgi/indīgi putekļi (piemēram, apstrādājot svinu saturošu krāsu, dažus koksnes veidus un metālu). Azbestu saturošus materiālus atļauts apstrādāt tikai speciālistiem.** Pieskaršanās šiem putekļiem vai to ieelpošana var radīt apdraudējumu strādājošās personas un citu tuvumā esošo personu veselībai. Ievērojiet Jūsu valstī spēkā esošos drošības noteikumus.
- **Lai saudzētu savu veselību, valkājiet piemērotus elpcelu aizsardzības līdzekļus.** Strādājot slēgtās telpās, nodrošiniet pietekošu ventilāciju un pievienojiet instrumentam putekļu sūcēju.
- Elektroinstrumentu nav atļauts darbināt mitrā un slapjā vidē, lietus, miglas un snigšanas laikā, kā arī sprādzienbīstamā vidē.
- Nestrādājiet uz kāpnēm.
- **Lai nepieļautu apdraudējumus, regulāri pārbaudiet elektroinstrumentu, kontaktakšu un elektrotīkla pieslēguma kabeli un bojājuma gadījumā lieciet tos nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā.** Kontaktdakšas vai elektrotīkla pieslēguma kabeļa bojājums var izraisīt elektrisko triecienu.
- Nomainiet bojātus, nolietotus vai vibrējošus darbinstrumentus.
- Vienmēr novietojiet elektriskās strāvas vadu aiz instrumenta uz aizmuguri. Nevelciet aiz elektriskās strāvas vada, kā arī nodrošiniet, lai tas neatrastos vai netiku novietots uz asām malām.
- Pārliecinieties, vai apstrādājamā materiālā nav elektrisko, ūdensapgādes vai gāzes paderves vadu – pastāv negadījuma risks.
- Kontaktējiet elektroinstrumentu ar apstrādājamo priekšmetu tikai tad, ja tas ir ielēgts.
- Negrieziet pāri metāla priekšmetiem, nagliām vai skrūvēm.

2.5 Drošības noteikumi slīpēšanas darbinstrumentiem

- Slīpēšanas darbinstrumenti ir trausli, tāpēc ar tiem jārīkojas ļoti uzmanīgi! Bojātu, nepareizi iespēlētu vai ievietotu slīpēšanas darbinstrumentu lietošana ir bīstama un var radīt nopietnus savainojumus.
- Uzglabāšanas laikā nepakļaujiet slīpēšanas darbinstrumentus mehāniskiem bojājumiem vai nelabvēlīgai apkārtējās vides iedarbībai.
- Ievērojiet piesardzību, rīkojoties ar slīpēšanas darbinstrumentiem un tos transportējot.
- Ievērojiet uz etiketes vai slīpēšanas darbinstrumenta norādītos datus, kā arī lietošanas ierobežojumus, drošības noteikumus vai citus norādījumus. Ja rodas neskaidrības ar slīpēšanas darbinstrumentu izvēli, lietotājam pirms darba jāsaņem informācija no ražotāja.
- Slīpēšanas darbinstrumenti jāuzstāda atbilstoši [7.1.](#) nodaļā sniegtajiem norādījumiem.
- Slīpēšanas darbinstrumentu montāžu drīkst veikt tikai kompetentas personas.

2.6 Instrumenta radītā trokšņa un vibrācijas parametru vērtības

Atbilstoši EN 62841 noteiktās tipiskās vērtības ir šādas:

Skaņas spiediena līmenis $L_{PA} = 93 \text{ dB(A)}$

Skaņas jaudas līmenis $L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$

Mērījumu izkliede $K = 3,0 \text{ dB}$



UZMANĪBU

Veicot darbu ar elektroinstrumentu, radītā trokšņa emisija var radīt dzirdes traucējumus.

► Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

Instrumenta radīto svārstību paātrinājuma vērtība a_h (vektoru summa trijos virzienos) un mērījumu izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 62841:

$a_h = 4,4 \text{ m/s}^2$

$K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Instrumenta radītās vibrācijas un trokšņa vērtības

- kalpo instrumentu salīdzināšanai,

- ir izmantojamas trokšņa un vibrācijas iedarbības iepriekšējam izvērtējumam lietošanas laikā,
- raksturo elektroinstrumenta galvenos lietošanas veidus.



UZMANĪBU

Instrumenta radītā trokšņa parametru vērtības var atšķirties no šeit norādītajām vērtībām. Tās ir atkarīgas no izmantojamā darbinstrumenta, kā arī no apstrādājamā priekšmeta īpašībām.

- Novērtējet faktisko slodzi visā darba ciklā.
- Atkarībā no šīs faktiskās noslodzes jāizvēlas piemēroti aizsardzības pasākumi, kas ļautu nodrošināt lietotāja aizsardzību.

3 Paredzētais pielietojums

Dimanta ripu zāgēšanas sistēma, ko veido leņķa slīpmašīna un nosūkšanas pārsegs, ir paredzēta betona vai akmens materiālu gropēšanai un zāgēšanai bez ūdens izmantošanas.



Ja izstrādājums netiek lietots paredzētajā veidā, par sekām atbild lietotājs.

4 Tehniskie dati

Dimanta ripu zāgēšanas sistēma DSC-AG 125

Putekļu nosūkšanas adapteris	DCC-AG 125
Instrumenta diam.	125 mm
Ripas biezums	maks. 3 mm
Zāgēšanas dziļums bez vadotnes	27 mm
Uzsūkšanas šķūtenes diam.	27/36 mm
Svars	2,2 kg

Leņķa slīpmašīna	AG 125-14 DE
Elektrotīkla spriegums	220–240 V ~
Elektrotīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš	1400 W
Griešanās ātrums (brīv-gaitā)	3500–11000 apgr. ⁻¹
Aploces ātrums	80 m/s
Darbvārpstas vītne	M 14
Svars	2,3 kg

5 Ierīces elementi

- [1-1] Fiksēšanas poga
- [1-2] Putekļu nosūkšanas adapteris
- [1-3] Elektrotīkla savienojuma vads
- [1-4] Leņķa slīpmašīna
- [1-5] Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- [1-6] Papildu roktura vītne
- [1-7] Darbvārpstas bloķētājs
- [1-8] Rullīši
- [1-9] Kustības regulēšanas skrūve
- [1-10] Vadotne
- [1-11] Pārvadmehānisma korpuiss
- [1-12] Sūkšanas īscaurule
- [1-13] Zāgēšanas leņķa rādījums
- [1-14] Papildrokturis
- [1-15] Apgrīzienu skaita regulators
- [1-16] Nosūkšanas pārsega rokturvirsma
- [1-17] Galvenais rokturis

Ne visi šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi ietilpst piegādes komplektā.

Parādītie attēli atrodas vācu valodā sniegtajā lietošanas pamācībā.

6 Iestatījumi



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās un elektriskā trieciena saņemšanas briesmas

- Pirms jebkuras darbības ar instrumentu vienmēr izvelciet alektrokabeļa kontakt-dakšu no elektrotīkla kontaktligzdas!

6.1 Putekļu nosūkšanas adapteris

BRĪDINĀJUMS! Ar drošību saistītu iemeslu dēļ lietojet elektroinstrumentu tikai ar pareizi piemontētu nosūkšanas pārsegu.

Montāža

- Nostipriniet nosūkšanas vāku augšējā stāvoklī un novietojiet to sānos – ar spriegošanas skavu uz augšu.
- Tad ievietojiet leņķa slīpmašīnas iespīlēšanas patronu [3-1] skavā. Vadīklas gali [3-2] jāievieto leņķa slīpmašīnas iespīlēšanas patronas rievā, skatiet att. [3].
- Grieziet leņķa slīpmašīnu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam līdz piemērotam darba

stāvoklim – skatiet att. [4]; iestatiet pārsegū atbilstoši maksimālajam griešanas dzīļumam un to nofiksējiet.

- Cieši pievelciet apskavu ar skrūvi, izmantojot skrūvi, ar sešstūra atslēgu, skatiet att. [4]. Pievelkot, nodrošiniet, lai lenķa slīpmašīnas gultņa vāks apvalka skavā atrastos pareizā, vertikālā stāvoklī.

Demontāža

- Pirms nosūkšanas vāka demontāžas demontējiet griešanas disku.
- Novietojiet pārsegu atbilstoši maksimālam griešanas dzīļumam **10 mm** un novietojiet to ar asinātāju uz leju.
- Atskrūvējiet skavas skrūvi.
- Pārvietojiet vāku augšējā stāvoklī.
- Pagrieziet pārsegu ar vadīklas galu iespīlēšanas patronas rievā, skatiet attēlu [5-1]. Stāvokli varat pārbaudīt, izmantojot atzīmi diska malā, skatiet attēlu [5].
- Noņemiet lenķa slīpmašīnas iespīlēšanas patronas vāku.



UZMANĪBU

Veselībai kaitīgi putekļi

Elpošanas ceļu bojājumi

- Vienmēr strādājiet ar pieslēgtu nosūkšanas iekārtu.
- Izmantojiet tikai L putekļu klases Festool mobilos nosūcējus, Festool sūkšanas šķūtnes un Festool priekšsatdalītāju.
- Izmantojiet tikai antistatiska modeļa mobilos nosūcējus, lai nepieļautu elektrostatisko izlādi.

Pie nosūkšanas īscaurules [1-12] var pievienot mobilo nosūcēju, kura sūkšanas šķūtnes diemets ir 36 mm.

UZMANĪBU! Vienmēr izmantojiet antistatisko sūkšanas cauruli (AS). Pat viegls strāvas trieciens var radīt īslaicīgu izbīli un novērst uzmanību, tādējādi izraisot negadījumu.

6.2 Papildu rokturis

- ⚠ Ja nav norādīts citādi, tad vienmēr izmantojiet papildu rokturi, lai garantētu drošu un nenogurdinošu darba pozu.

Ar īpašas konstrukcijas – „VIBRASTOP“ – palīdzību vibrācijas iespējams samazināt, izmantojot papildu rokturi [1-14]. Noteiktu darbību veikšanai rokturi ieteicams ieskrūvēt pārvadmehānisma augšdaļas korpusa papildroktura [1-6] vītnē.

6.3 Elektroniskā daļa

Pakāpeniskā palaišana

Elektroniski realizējama pakāpeniskā palaišana nodrošina elektroinstrumentam vienmērīgu ie-skrejienu. Ierobežotā palaides strāva neizraisa mājsaimniecības drošinātāju nostrādāšanu.

Griešanās ātruma regulators

Instrumenta griešanās ātrumu ar pirkstra- ta palīdzību var bezpākāpju veidā regulēt visā griešanās ātruma vērtību diapazonā. Tas ļauj optimāli izvēlēties materiāla īpašībām atbilstošu griešanās ātrumu. Nemiet vērā uz slīpēšanas darbinstrumentiem norādītos datus.

Griešanās ātruma stabilizēšana

Izvēlētais motora griešanās ātrums tiek elektroniski uzturēts nemainīgā līmenī. Tāpēc griešanās ātrums saglabājas nemainīgs arī tad, ja pieaug instrumenta noslodze.

Aizsardzība pret atsitienu

Pēkšni samazinoties elektroinstrumenta griešanās ātrumam, piemēram, darbinstrumentam iestrēgstot griezumā, elektroinstrumenta motors nekavējoties izslēdzas. Lai šādā gadījumā no jauna iedarbinātu elektroinstrumentu, vispirms to izslēdziet un tad no jauna ieslēdziet.

Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos

lebūvētā aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos novērš elektroinstrumenta atkārtotu patvaļīgu ieslēgšanos, atjaunojoties barojošā sprieguma padevei pēc elektrobarošanas pārtraukuma. Lai šādā gadījumā no jauna iedarbinātu elektroinstrumentu, vispirms to izslēdziet un tad no jauna ieslēdziet.

Aizsardzība pret pārkaršanu

Pārkaršanas gadījumā elektroniskā aizsardzības ierīce pārslēdz elektroinstrumentu dzesēšanas režīmā. Šajā režīmā motors turpina darboties, taču gaitas stabilizēšanas funkcija tiek deaktivizēta. Pēc aptuveni 10–20 sekunžu ilgas atdzišanas fāzes elektroinstruments atkal ir darbgatavībā un to var izmantot ar pilnu slodzi.

7 Dimanta griezējdisks

7.1 Spriegošana



UZMANĪBU

Karsti un asi darbinstrumenti

Savainojumu risks

- Lietojiet aizsargcimdus.



UZMANĪBU

Spriegošanai neizmantojiet ātrās spriegošanas uzgriežņus!



UZMANĪBU

Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktus griešanas diskus un atlokus, kas ir iekļauti vāka un asinātāja piegādes komplektācijā.

- Aizliegts izmantot saistvielu griešanas diskus!
- Segmentveida dimanta griešanas diskiem ar 10 mm maksimālajām spraugām starp segmentiem, izmantojiet tikai dimanta griešanas diskus ar negatīvu griešanas leņķi.
- Izmantojiet tikai slīpēšanas instrumentus, kuru pieļaujamais apgriezienu skaits ir vismaz tik pat liels cik maksimālais ierīces elektroinstrumenta tukšgaitas apgriezienu skaits.
- Pieļaujamajam disku griešanās ātrumam jābūt 80 m/s.
- Lai pārbaudītu jaunus griešanas diskus, ņaujiet tiem bez slodzes apm. vienu minūti griezties.
- Neizmantojiet vibrējošus diskus.
- Aizsargājiet diskus pret sitieniem, grūdinēniem un smērvielām.
- Ja slīpēšanas un griešanas diskī ir nodiluši līdz uz aizsargpārsega atzīmētajam izmēram (skatiet bultiņas simbolu), tos ieteicams nomainīt pret jauniem. Tas ņauj saglabāt optimālu ierīces griešanas jaudu (griešanas disku ātrumu).
- Izmantojot griešanas dziļuma skalu **[2-4]**, iestatiet griešanas dziļuma bīdāmo atduri **[2-5]** 10 mm dziļumā.
- Nospiediet fiksācijas pogu **[1-1]** un nolaidiet pārsegu.
- Atlaidiet fiksācijas pogu **[1-1]** un ņaujiet pārsegamnofiksēties pēc iestatītā dziļuma sasniegšanas.
- Pēc atbloķēšanas atveriet diskā pārsegu ar fiksācijas elementu **[2-1]** līdz atturei.
- Notīriet atloku **[6-4]** un spriegošanas uzgriezni **[6-2]**, kā arī griešanas disku saskaršanās virsmas **[6-3]**.
- Novietojiet atloku **[6-4]** ar atbalstu uz leņķa slīpmašīnas vārpstas.
- Uzstādījet disku **[6-3]**, pārbaudiet norādīto griešanās virzienu (bultiņa uz diska × bul-

tiņa uz ierīces). Atloka malai precīzi jāder diska atvērumā.

- Izskrūvējiet spriegošanas uzgriezni **[6-2]** ar atbalstu uz āru, virzienā prom no diska, nospiediet vārpstas fiksatoru un cieši pievelciet to ar atslēgu **[6-1]**.
- Aizveriet diska vāku.
- Pirms ieslēgšanas pārbaudiet, vai griešanas disks brīvi kustās.

8 Ekspluatācijas sākšana



BRĪDINĀJUMS

Neatbilstošs spriegums vai frekvence!

Negadījuma risks

- Elektrotīkla spriegumam un strāvas avota frekvencēi jāsaskan ar tipveida plāksnītē norādītajiem datiem.
- Ziemeļamerikas valstīs drīkst izmantot tikai 120 V/60 Hz elektrotīklam paredzētās Festool ierīces.

Atskrūvējot un pēc tam atkārtoti pievelkot atdures skrūvi **[2-6]**, ar griešanas dziļuma bīdāmo atduri **[2-5]** uz griešanas dziļuma skalas **[2-4]** (augšējā atdures mala) iestatiet vēlamo griešanas dziļumu. Griešanas dziļuma skala ir paredzēta darbam bez vadīkas un tikai orientācijai. Patieso griešanas dziļumu ietekmē, piem., gatavošanas pielaides robežas vai dimanta diska segmentu nolietojums. Ja nepieciešams precīzs griešanas dziļums, veiciet pārbaudes griezumu un izmēriet patieso dziļumu.

8.1 Elektroinstrumenta pareiza turēšana

Turiet elektroinstrumentu ar abām rokām aiz izolētajām rokturu virsmām: viena roka vienmēr uz motora korpusa aiz slēdža **[1-17]** un otra roka – uz papildu roktura **[1-14]** vai nosūkšanas pārsega roktura virsmas **[1-16]**.

8.2 Ieslēgšana/izslēgšana

Ieslēgšana

- Pārvietojiet uz priekšu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **[1-5]**.
- **Ilgstošas darbības režīms:** vienlaikus nospiežot priekšējo slēdža daļu, tiek nofiksēts ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
- Elektroinstruments sāk darboties.
- Tuviniet materiālam tikai pēc darba apgriezienu skaita sasniegšanas.

Izslēgšana

- Paceliet elektroinstrumentu augšup, nost no apstrādājamā materiāla.

- Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **[1-5]**.
- **Ilgstošas darbības gadījumā:** nospiediet ie- slēgšanas/izslēgšanas slēdža **[1-5]** aizmu- gurējo daļu.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās briesmas, ko rada atsitiens un prom lidojošas daļas

- Pirms ierīces novietošanas nogaidiet, līdz tajā iestiprinātā rotējošais disks ir pilnībā apstājusies.

8.3 Loga pārsegs

Ja vēlaties labāk redzēt griešanas vie- tu, **[2-3]**atveriet loga pārsegu - **dariet to tikai tad, ja iekārtas darbība ir apturēta.**

Uzmanieties no lielākiem, lidojošiem putekļu graudiem.

8.4 Pārvadmehānisma korpusa pagriešana

Īpašiem ekspluatācijas veidiem pārvadmehā- nisma korpusu var pakāpeniski pagriezt ar 90° soļiem. Šādi iespējams, piem., labāk sasniegt slēdzi. Mēs iesakām šo darbu veikt Festool ser- visā.

- Izskrūvējiet četras skrūves.
- Pagrieziet pārvadmehānisma korpusu vēla- majā stāvoklī. To darot, raugiet, lai pārvad- mehānisma korpušs netiku attālināts no motora korpusa tālāk par apm. 1 mm.
- Atkārtoti ievietojiet četras skrūves un tās cieši pievelciet, skatiet att. **[8]**.

9 Apkalpošana un apkope



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās un elektriskā trieciena saņem- šanas briesmas

- Pirms visiem apkalpošanas un apkopes darbiem vienmēr izvelciet elektrokabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas!
- Visus apkalpošanas un remonta darbus, kas saistīti ar motora korpusa atvēršanu, drīkst veikt vienīgi pilnvarotā remonta darbnīcā.

Klientu apkalpošana un remonts ir veicams vienīgi ražotāja uzņēmumā vai servisa darbnī- cās. Izmantojiet tikai **Festool oriģinālās rezer- ves daļas**.

Papildu informācija: www.festool.lv/apkalposana

Nemiet vērā šādus norādījumus.

- Lai nodrošinātu vajadzīgo gaisa cirkulāci- ju, dzesēšanas gaisa ievadišanas atvēru- miem motora korpusā vienmēr jābūt neno- segtiem un tīriem.
- Netīriet elektroinstrumentu ar saspiestu gaisu.
- Iepakotu elektroinstrumentu atlauts glabāt sausā noliktavā bez apkures, ja iekštelpu temperatūra nav zemāka par -5 °C. Neie- pakotu elektroinstrumentu drīkst glabāt ti- kai sausā, slēgtā telpā, kurā temperatūra nav zemāka par +5 °C un kurā nav būtisku temperatūras svārstību.
- Elektroinstruments automātiski izslēdzas, ja oglītes ir nodilušas. Lai veiktu apkopi, nosūtiet elektroinstrumentu uz darbnīcu.

10 Piederumi

Lietojiet vienīgi **Festool oriģinālos piederu- mus, kas ir paredzēti attiecīgajam pielieto- jumam**. Izmantojot zemākas kvalitātes instru- mentus un citu ražotāju piederumus, var pie- augt savainošanās risks un ievērojami paslikti- nāties instrumenta līdzsvarojums, kas paslikti- na darba kvalitāti un paātrina instrumenta dil- šanu.

Piederumu un instrumentu pasūtījuma numu- rus skatiet www.festool.lv.

10.1 Vadotnes sistēma



UZMANĪBU

Izmantojiet tikai diskus līdz 3 mm biezu- mam!

Lai veiktu precīzus griezumus, izmantojiet vadī- klu **[7-1]**. Pārsega vadīklas sānisko kustību var iestatīt ar kustības regulēšanas skrūvēm **[1-9]**.

Vadīklas

Vadīklas apakšpusē ir piestiprinātas neslīdo- šas joslas, kas nodrošina drošu stiprinājumu un novērš materiāla saskrāpēšanu. Vadīklu ie- spējams arī piestiprināt, izmantojot skrūvspīles FSZ 300 **[7-2]**, kas ir ieskrūvētas tām paredzē- tajās atverēs, skatiet att. **[7]**. Šādi var panākt drošu stiprinājumu arī uz nelīdzīgiem virsmām.



UZMANĪBU

Vadīklas ir aprīkotas ar atlūzu aizsardzību, kuru jānogriež pirms pirmās izmantošanas reizes.

Savienojuma elements

Atkarībā no izmantošanas mērķa un detaļas lie-luma ar savienošanas atsperi [7-3] var savienot vairākas vadīklas, skatiet att. [7]. Lai cieši sa-vienotu vairākas vadīklas, atbilstošajos vītņur-bumos ar skrūvēm iespējams pieskrūvēt savie-nojuma detaļas.

11 Apkārtējā vide



Neizmetiet instrumentu sadzīves atkri-tumu tvertnē! Nolietotie instrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jā-pakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Ievērojiet spēkā esošos nacio-nālos noteikumus.

Atbilstoši Eiropas Kopienas direktīvai par no-lietotajām elektriskajām un elektroniskajām ie-kārtām un šīs direktīvas atspoguļojumiem na-cionālajos likumdošanas aktos, nolietotās elek-troierīces jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrrei-zējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Informāciju par savākšanas punktiem skatiet www.festool.com/environment.

Informācija par īpaši bīstamām vielām:

www.festool.lv/reach

12 Vispārēji norādījumi

12.1 ES atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija atrodama lietošanas instrukcijā vācu valodā.

Turinys

1	Simboliai.....	13
2	Saugos nurodymai.....	13
3	Naudojimas pagal paskirtį.....	18
4	Techniniai duomenys.....	18
5	Prietaiso elementai.....	19
6	Nustatymai.....	19
7	Deimantinis pjaustymo diskas.....	20
8	Eksplloatavimo pradžia.....	21
9	Techninė priežiūra ir aptarnavimas.....	21
10	Reikmenys.....	22
11	Aplinka.....	22
12	Bendrieji nurodymai.....	22

1 Simboliai

-  Jspėjimas apie bendrojo pobūdžio pavojus
-  Jspėjimas apie elektros smūgio pavojų
-  Skaityti naudojimo instrukciją, saugos nurodymus.
-  Dirbant užsidėti apsauginius akinius.
-  Dirbant užsidėti ausines.
-  Dirbant užsidėti respiratorių.
-  Keičiant įrankį, mūvėti apsaugines pirštines.
-  Avėti tvirtą avalynę!
-  Visada dirbti abiem rankomis.
-  Maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo
-  CE atitikties ženklas
-  Nemesti į buitinius šiuukšlynus.
-  II apsaugos klasė
-  Patarimas, nurodymas
-  Pjaustymo diską į Systainerį dėti tik su pakuočia.

2 Saugos nurodymai

2.1 Bendrieji saugos nurodymai dirbantiems su elektriniais įrankiais

 **ISPĖJIMAS!** Perskaitykite visus saugos nurodymus, instrukcijas, pasižiūrėkite iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus šio elektrinio įrankio naudojimo instrukcijoje. Toliau pateiktų instrukcijų nepaisant, kyla elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų pavojus.

Išsaugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte juos pažūrėti ateityje.

Saugos nurodymuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia ir iš elektros tinklo maitinamus elektrinius įrankius (su elektros maitinimo kabeliu), ir akumuliatorinius elektrinius įrankius (be elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

- Jūsų darbo zona turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkingose ar neapšviestose darbo zonose gali jvykti nelaimingų atsitikių.
- Su elektriniu įrankiu nedirbkite sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, duju arba dulkių.** Veikdami elektriniai įrankiai kibirkščiuoja ir gali uždegti dulkes ar garus.
- Kai dirbate su elektriniu įrankiu, savo darbo vietoje neleiskite būti vaikams ir kitiems asmenims.** Atitraukė démesj nuo darbo, galite prarasti elektrinio įrankio valdymo kontrole.

2 APSAUGA NUO ELEKTROS

- Elektrinio įrankio maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdą.** Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Kartu su turinčiais apsauginį jžeminimą elektriniiais įrankiais nenaudokite tarpinių kištukų. Originalūs kištukai, tiksliai atitinkantys elektros lizdą, mažina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su jžemintais paviršiais – vamzdžiais, šildymo įrenginiais, viryklėmis ir šaldytuvaais.** Kai žmogaus kūnas yra jžemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
- Elektrinius įrankius saugokite nuo lietaus ir drėgmės.** J elektrinj įrankj prasiskverbės vanduo didina elektros smūgio riziką.
- Prijungimo kabelio nenaudokite ne pagal paskirtį:** elektrinio įrankio neneškite pa-

- ėmę už kabelio, nekabinkite už kabelio, netraukite už kabelio, norėdami kištuką ištrauki iš elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelį saugokite nuo karščio, tepalu, aštrių briaunų ar judančių daiktų.** Pažeisti ar susipynę kabeliai didina elektros smūgio riziką.
- e. **Su elektriniu įrankiu dirbdami lauke, naujokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka naudoti ir lauko sąlygomis.** Lauko sąlygomis tinkančio ilginimo kabelio naudojimas mažina elektros smūgio riziką.
- f. **Kai darbo su elektriniu įrankiu drėgnoje aplinkoje išvengti negalima, naujokite apsauginę nuotékio relę.** Kai elektrinių prietaisų maitinančioje grandinėje yra sumontuota apsauginė nuotékio relė, sumažėja elektros smūgio rizika.

3 ŽMONIŲ SAUGA

- a. **Dirbdami su elektriniu įrankiu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų.** Dirbant su elektriniu įrankiu, neatidumo minutė gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- b. **Dirbdami naujokite asmeninės apsaugos priemones ir visada užsidėkite apsauginius akinius.** Asmeninių apsaugos priemonių – respiratoriaus, neslystančių apsauginių batų, apsauginio šaldo ar ausinių naujimas, priklausomai nuo darbo su elektriniu įrankiu pobūdžio, mažina sužalojimų riziką.
- c. **Saugokitės atsitiktinio paleidimo. Prieš jungdamis prie elektros maitinimo tinklo ir / arba jidėdami akumuliatorių, imdamis į rankas ar nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis yra išjungtas.** Jeigu nešdami elektrinių įrankių pirštą laikysite ant jungiklio arba elektrinių įrankių įjungsite į elektros tinklą tada, kai jungiklis nėra išjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
- d. **Prieš elektrinį įrankį įjungdami, pašalinkite iš jo nustatymo įrankius ar veržlinius raktus.** Elektrinio įrankio besisukančioje dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
- e. **Venkite nenormalios kūno padėties. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą.** Taip galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.

- f. **Vilkėkite tinkamą aprangą. Nevilkėkite platių drabužių, nesidėkite papuošalų. Plaukus, drabužius ir pirštines saugokite nuo besisukančių prietaiso dalii.** Laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus besisukančios dalys gali pagriebti.
- g. **Jeigu galima sumontuoti dulkių nusiurbimo ir gaudymo įrenginius, juos reikia prijungti ir tinkamai naudoti.** Dulkių nusiurbimo naudojimas gali sumažinti dulkių keliamą grėsmę.
- h. **Nemanykite, kad esate saugūs ir į elektrinių įrankių saugaus eksploatavimo taisykles galite nekreipti dėmesio, net jeigu elektrinį įrankį seniai naudojate ir esate su juo susipažinę.** Nedėmesingas elgesys gali akimirksniu tapti sunkių sužalojimų priežastimi.

4 ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- a. **Elektrinio įrankio neperkraukite. Savo darbui naujokite jam skirtą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.
- b. **Elektrinio įrankio nenaudokite, jeigu sudėgės jo jungiklis.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- c. **Prieš imdamiesi nustatymu, keičiamojos įrankio keitimą ar elektrinį įrankį tiesiog padėdami į šalį, iš elektros lizdo ištraukite maitinimo kabelio kištuką ir / arba iš elektrinio įrankio išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė leis išvengti netycinio elektrinio įrankio įjungimo.
- d. **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite elektriniu įrankiu naudotis asmenims, nesusipažinusiem su jo veikimu ar neskaiciusiem šių saugos nurodymų.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyre asmenys.
- e. **Elektrinius įrankius ir keičiamuosius įrankius rūpestingai prižiūrėkite. Tikrinkite, ar judančios dalys veikia nepriekaištingai ir niekur nekliliava, ar nėra sulaužytos ar pažeistos taip, kad blogintų elektrinio įrankio veikimą.** Prieš elektrinį įrankį naujodami, pažeistus jo elementus suremontuokite. Blogai techniškai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis.

- f. **Pjovimo įrankiai turi būti švarūs ir aštrūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau strin ga ir juos yra lengviau valdyti.
- g. **Elektrinjį įrankį, reikmenis, keičiamuosius įrankius ir t. t. naudokite vadovaudamiesi šiais nurodymais. Kartu įvertinkite darbo salygas ir vykdomą darbą.** Elektrinius įrankius naudojant ne pagal paskirtį, yra pavojus sukelti pavojingas situacijas.
- h. **Rankenos ir jų laikymo paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neriebaluoti.** Slidžios rankenos ir jų laikymo paviršiai neleidžia sau gai valdyti ir kontroliuoti elektrinjį įrankį netikėtose situacijose.

5 SERVISAS

- a. **Remontuoti savo elektrinjį įrankį leiskite tik kvalifikuotiem specialistams ir reikalaukite, kad jie naudotų tik originalias atsargines dalis.** Taip bus užtikrinta, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio eksploatacinis saugumas.
- b. **Remontui ir techninei priežiūrai turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.** Naudojant tam tikslui nenumatytais reikmenis ar atsargines dalis, yra grėsmė patirti elektros smūgį arba susižaloti.

2.2 Bendrieji saugos nurodymai vykdantiems abrazyvinio pjaustymo darbus

- **Šis elektrinis įrankis turi būti naudojamas kaip abrazyvinio pjaustymo mašina. Perskaitykite visus saugos nurodymus, instrukcijas, iliustracijas ir duomenis, kuriuos gaunate kartu su šiuo prietaisu.** Lai kantis ne visų šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir / arba sunkių sužalojimų pavojus.
- **Šis elektrinis įrankis netinka šlifavimui, šlifavimui švitriniu popieriumi, apdirbimui vieliniais šepečiais, poliravimui ir skylių pjovimui.** Naudojant šį elektrinjį įrankį ne pagal paskirtį, gali kilti įvairių grėsmių, taip pat ir sužalojimo pavojus.
- **Elektrinio įrankio nenaudokite darbams, kuriems jis akivaizdžiai néra sukonstruotas ir kurių nenumatė įrankio gamintojas.** Kokie nors perdarymai gali tapti įrankio valdymo kontrolės praradimo ir rimtų kūno sužalojimų priežastimi.
- **Nenaudokite keičiamujų įrankių, kurių gamintojas specialiai nenumatė ir nenurodė naudoti su šiuo elektriniu įrankiu.** Tai, kad

- reikmenų galite pritvirtinti prie savo elektrinio įrankio, jokiui būdu negarantuojama saugaus jo naudojimo.
- **Leistinas keičiamojos įrankio sukimosi greitis turi būti ne mažesnis už ant elektrinio įrankio nurodytą didžiausią sukimosi greitį.** Keičiamasis įrankis, kuris sukasi greičiau negu leistina, gali trūkti ir pasklisti į šalis.
 - **Keičiamojos įrankio išorinis skersmuo ir storis turi atitikti Jūsų elektrinio įrankio matmenis.** Netinkamų matmenų keičiamujų įrankių neįmanoma gerai apsaugoti gaubtų ar kontroliuotų.
 - **Keičiamojos įrankio tvirtinimo matmenys turi sutapti su elektrinio įrankio tvirtinimo priemonių matmenimis.** Netiksliai prie elektrinio įrankio pritvirtinti keičiamieji įrankiai sukasi netolygiai, stipriai vibruoja, dėl to naudotojas gali nebesuvaldyti elektrinio įrankio.
 - **Nenaudokite pažeistų keičiamujų įrankių.** Prieš kiekvieną naudojimą keičiamuosius įrankius tikrinkite: ar šlifavimo diskai nėra suežęję ar įtrūkė, ar šlifavimo lėkštės nėra įtrūkusios arba susidėvėjusios, ar vieliniuose šepečiuose nėra judančių arba nulaužtu vielučių. Elektriniam arba keičiamajam įrankiui nukritus, patirkinkite, ar jie nepažeisti, arba naudokite nepažeistą keičiamąjį įrankį. Patikrinę ir jidėjė keičiamąjį įrankį, paprašykite aplinkinius žmones nebūti besisukančio keičiamojos įrankio plokštumoje ir nebūkite joje patys, pasukui prietaisą įjunkite ir leiskite jam vieną minutę suktis maksimaliu greičiu. Pažeisti keičiamieji įrankiai paprastai trūksta būtent šiuo tikrinimo laikotarpiu.
 - **Naudokite asmenines apsaugos priemones.** Dirbdami pagal situaciją užsidėkite veidą saugančią kaukę, akių apsaugos priemonę arba apsauginius akinius. Jeigu reikia, užsidėkite respiratorius, ausines, apsimaukite apsaugines pirštines arba pasiriškite specialią priuostę, – šios priemonės apsaugos Jus nuo mažų apdirbamos medžiagos ir įrankio dalelių. Akis būtina saugoti nuo skriejančių kietų dalelių, kurių susidaro bet kokio apdirbimo metu. Respiratorius arba kvėpavimo takus sauganti kaukę turi nufiltruoti atitinkamo naudojimo metu kylančias dulkes. Ilgą laiką dirbant triukšmingoje aplinkoje, yra pavojus pažeisti klausą.

- **Aplinkinius žmones paraginkite būti saugiu atstumu nuo jūsų darbo zonas. Kiekvienas, įžengiantis į darbo zoną, privalo dėvėti asmeninės apsaugos priemones.** Ruošinio arba lūžusio keičiamoko jrankio nuolaužos gali nuskrieti tolyn ir sužaloti žmones, esančius ir už tiesioginės darbo zonas ribų.
- **Jeigu, vykdant darbus, keičiamasis jrankis gali kliudyti paslėptus elektros laidus arba savo paties elektros maitinimo kabelį, laikykite elektrinį jrankį tik už izoliuotų rankenų paviršių.** Palietus laidus, kuriais teka elektros srovė, ant metalinių prietaiso dalių gali atsirasti įtampa, todėl naudotojas gali nukentėti nuo elektros smūgio.
- **Elektros maitinimo kabelį laikykite toliau nuo besisukančių keičiamujų jrankių.** Jeigu prietaiso nebesuvaldytumėte, elektros maitinimo kabelis gali būti perpjautas arba patrauktas, o Jūsų plaštaka arba ranka gali būti trūktelėtos besisukančio keičiamoko jrankio link.
- **Elektrinio jrankio niekada nepadékite, kol keičiamasis jrankis visiškai nesustos.** Besiskantis keičiamasis jrankis gali paliesti padėjimo paviršių, todėl elektrinio jrankio galite nebesuvaldyti.
- **Neneškite veikiančio elektrinio jrankio.** Besiskantis keičiamasis jrankis gali atsiktinai pagriebti Jūsų drabužius ir įsipjauti į kūną.
- **Reguliarai valykite elektrinio jrankio vėdinimo plyšius.** Variklio ventiliatorius siurbia į korpusą dulkes, didesnės elektrai laidžių metalo dulkių sankaupos gali kelti elektros smūgio pavojų.
- **Su elektriniu jrankiu nedirbkite arti degių medžiagų.** Kibirkštys gali šias medžiagas uždegti.
- **Nenaudokite keičiamujų jrankių, kuriuos reikia aušinti skysčiais.** Vandens arba kitų skystų aušinimo priemonių naudojimas gali kelti elektros smūgio pavojų.

Atatranka ir atitinkami saugos nurodymai

Atatranka yra staigi mašinos reakcija į besisukančio keičiamoko jrankio – šlifavimo disko, šlifavimo lékštės, vielinio šepečio ir t. t. – įstriगimą ar užsikabinimą ruošinyje. Dėl tokio užsikabinimo ar įstrigimo besiskantis keičiamasis jrankis yra staiga stabdomas. Dėl to nekontroliuojamas elektrinis jrankis pradeda judėti kryptimi, priešinga keičiamoko jrankio sukimosi blokavimo taške krypciai.

Jeigu, pvz., šlifavimo diskas užsikabina už ruošinio arba tame įstringa, ruošinyje esanti šlifavimo disko briauna gali deformuotis, diskas gali lūžti arba sukelti atatranką. Tada šlifavimo diskas juda dirbančio asmens link arba nuo jo, priklausomai nuo disko sukimosi krypties blokavimo taške. Tuo momentu šlifavimo diskai gali ir subyrėti.

Atatranka yra elektrinio jrankio netinkamo naujodimo ir / arba netinkamų darbo sąlygų pasekmė. Jos galima išvengti imantis tinkamų, toliau aprašytų atsargumo priemonių.

- **Elektrinį jrankį laikykite tvirtai, kūną ir rankas laikykite tokioje padėtyje, kurioje galėtumėte atlaikyti atatrankos jėgas.** Jeigu yra, visada naudokite papildomą ranką, kad galėtumėte maksimaliai kontroliuoti atatrankos jėgas arba reakcijos momentus mašinos paleidimo momentu. Naudodamas tinkamas atsargumo priemos, dirbantysis asmuo gali suvaldyti atatrankos ir reakcijos jėgas.
- **Niekada nekiškite rankos prie besisukančių keičiamujų jrankių.** Kilus atatrankai, keičiamasis jrankis Jūsų ranką gali sužaloti.
- **Venkite būti zonoje, į kuriaj atatrankos atveju pajudėtų elektrinis jrankis.** Atatranka stumia elektrinį jrankį kryptimi, priešinga šlifavimo disko sukimosi blokavimo taške krypciai.
- **Ypač atsargiai dirbkite kampu, aštrių briaunų ir pan. zonose.** Užkirskite kelią situacijoms, kai keičiamieji jrankiai susiduria su ruošiniu ir užsikabina. Besiskantis keičiamasis jrankis dažniausiai užsikabina kampuose, ties aštriomis briaunomis arba kai atšoka nuo ruošinio. Dėl to kyla atatranka arba prarandama elektrinio jrankio valdymo kontrolė.
- **Nenaudokite grandininio pjovimo disko medienai pjauti, segmentuoto deimantinio pjaustymo disko su didesniu kaip 10 mm atstumu tarp segmentų ir dantyto pjovimo disko.** Tokie keičiamieji jrankiai dažnai sukelia atatranką ir valdymo kontrolės praradimą.

Specialūs saugos nurodymai vykdantiems šlifavimo ir abrazyvinio pjaustymo darbus

- **Naudokite tik Jūsų elektriniam jrankui skirtą šlifavimo diską ir šiam šlifavimo diskui skirtą apsauginį gaubtą.** Šlifavimo diskų, kurie nėra skirti šiam elektri-

- niam įrankiui, negalima tinkamai apsaugoti gaubtu, todėl jie yra nesaugūs naudoti.
- **Profiliuotus šlifavimo diskus reikia montuoti taip, kad jų šlifuojantysis paviršius neišsiikištų už apsauginio gaubto krašto plokštumos.** Netinkamai sumontuoto šlifavimo disko, kuris išsikiša už apsauginio gaubto krašto plokštumos, negalima pakankamai apsaugoti.
 - **Apsauginis gaubtas turi būti patikimai sumontuotas ant elektrinio įrankio ir nustytas maksimaliai apsaugai, t. y. taip, kad jų naudotojų būtų nukreipta kiek galingia mažesnė šlifavimo disko dalis.** Apsauginis gaubtas leidžia apsaugoti naudotojų nuo nuolaužų, atsitiktinio sąlyčio su šlifavimo disku ir kibirkščiu, kurios gali uždegti drabužius.
 - **Šlifavimo diskai turi būti naudojami tik pagal rekomenduojamas jų naudojimo galimybes. Pavyzdžiui, niekada nešlifuokite šoniniu pjaustymo disko paviršiumi.** Pjaustymo diskai yra skirti medžiagai šlifuoti disko briauna. Šoninės jėgos šlifavimo diską gali sulaužyti.
 - **Pasirinktam šlifavimo diskui visada naujokite nepažeistą, tinkamo dydžio ir formos užspaudimo jungę.** Tinkama jungė paliko šlifavimo diską ir sumažina jo lūžimo tikimybę. Pjaustymo diskų jungės gali skirtis nuo kitiems šlifavimo diskams skirtų jungių.
 - **Naudodami dvigubos paskirties diskus, visada naujokite ir konkrečiam naudojimo atvejui tinkamą apsauginį gaubtą.** Nenaudojant tinkamo apsauginio gaubto, norimos apsaugos gali nebūti, todėl galimi sunkūs sužalojimai.

2.3 Kiti specialūs saugos nurodymai vykdantiems abrazyvinj pjaustymą

- **Venkite pjaustymo disko blokavimosi arba per didelés spaudimo jėgos. Venkite pjauti per giliai.** Pjaustymo disko spaudimas didina jo apkrovą ir deformavimosi arba blokavimosi tikimybę, kartu ir atatrankos arba disko lūžimo galimybę.
- **Venkite zonas, esančios prieš besisukantį pjaustymo diską ir už jo.** Jeigu pjaustymo diską ruošinyje stumiate nuo savęs, atatrankos atveju elektrinis įrankis su besisukančiu disku gali pajudėti tiesiai į Jus.
- **Jeigu pjaustymo diskas stringa arba Jūs pertraukiate darbą, elektrinj įrankj išjunkite ir ramiai palaukite, kol diskas visiškai**

sustos. Niekada nebandykite dar tebesiskančio pjaustymo disko ištraukti iš pjūvio, nes galite sukelti atatranką. Nustatykite ir pašalinkite strigimo priežastį.

- **Elektrinio įrankio vėl nejunkite, kol diskas yra ruošinyje. Leiskite pjaustymo diskui pasiekti maksimalų sukimosi greitį ir tik tada atsargiai tēskite pjovimą.** Priešingu atveju diskas gali užsikabinti, iššokti iš ruošnio arba sukelti atatranką.
- **Plokštes ir didelius ruošinius atremkite, kad sumažėtų atatrankos dėl įstrigusio pjaustymo disko rizika.** Dideli ruošiniai gali išlinkti dėl savo svorio. Ruošinj reikia atremti abiejose disko pusėse – ir būtent prie pat pjūvio linijos, ir kraštuose.
- **Būkite ypač atsargūs pjaudami įgilinamuosius pjūvius į esamas sienas ar kitas nematomas zonas.** Įgilinamas pjaustymo diskas gali ne tik pažeisti dujų ar vandentiekio vamzdžius, elektros laidus ar kitus objektus, bet ir sukelti atatranką.
- **Nepjaukite kreivalinijinių pjūvių.** Pjaustymo disko spaudimas didina jo apkrovą ir deformavimosi arba blokavimosi tikimybę, kartu ir atatrankos arba disko lūžimo galimybę – dėl to galimi sunkūs sužalojimai.

2.4 Kiti saugos nurodymai



- Naudokite tinkamas asmeninės apsaugos priemones:** ausines ir apsauginius akinius.
- **Dirbant gali susidaryti kenksmingų arba nuodingų dulkių (pvz., dažų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių medienos rūšių ir metalų). Medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, leidžiama apdirbtī tik kvalifikuočiams asmenims.** Tokių dulkių lietimas ar įkvėpimas gali kelti grėsmę dirbančiojo arba netoli ese esančių asmenų sveikatai. Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių saugos instrukcijų.
 - **Siekiant apsaugoti Jūsų sveikatą, dirbant užsidėti tinkamą respiratorių.** Uždarose patalpose užtikrinti pakankamą iutraukiančią ventiliaciją ir prijungti mobilujį dulkių siurblį.
 - **Elektrinj įrankj draudžiama naudoti drėgnoje ir šlapioje aplinkoje, lyjant, sningant ar esant rūkui, taip pat ir sprogioje aplinkoje.**
 - **Nedirbkite stovédami ant kopėcių.**
 - **Siekiant išvengti grėsmės, reguliarai tikrinti elektrinj įrankj, maitinimo kabelio**

kištuką ir elektros maitinimo kabelį; aptikus pažeidimų, kreiptis į įgaliotą techninį centrą, kad pakeistų. Elektros maitinimo kabelio arba jo kištuko defektas gali kelti elektros smūgio pavojų.

- Sugadintus, susidėvėjusius ar vibruijančius keičiamuosius įrankius pakeiskite.
- Elektros maitinimo kabelis visada turi būti nutiestas už elektrinio įrankio. Elektros maitinimo kabelio negalima tamptyti, jis neturi gulėti ant aštrių briaunų ar būti nutiestas per jas.
- Patikrinkite, ar apdirbamame medžiagoje / vietoje nėra elektros laidų, videntiekio arba duju vamzdžių – nelaimingo atsitikimo pavojus.
- Ruošinio link stumti tik jau įjungtą elektrinį įrankį.
- Nepjaustykite ruošinių, kuriuose yra metalinių daiktų, vinių arba varžtų.

2.5 Saugos nurodymai dirbantiems su šlifavimo įrankiais

- Šlifavimo įrankiai yra trapūs, todėl elgtis su jais reikia ypač atsargiai! Naudoti pažeistus ar netinkamai įtvirtintus šlifavimo įrankius yra pavojinga – tai gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- Sandėliuojamus šlifavimo įrankius saugoti nuo mechaninių pažeidimų ir žalingo aplinkos poveikio.
- Šlifavimo įrankius transportuoti ir su jais elgtis apdairiai.
- Laikytis etiketėje arba ant šlifavimo įrankio pateiktų nurodymų, taip pat naudojimo apribojimų, saugos ir kitų nurodymų. Kilus neaiškumų dėl šlifavimo įrankių pasirinkimo, naudotojas turėtų paprašyti informacijos pas gamintoją.
- Šlifavimo diskai turi būti montuojami, vadovaujantis **7.1** skyriaus nurodymais.
- Šlifavimo įrankius montuoti leidžiama tik kvalifikuotiemis specialistams.

2.6 Emisijos reikšmės

Pagal EN 62841 surastos reikšmės paprastai yra tokios:

Garo slėgio lygis

$L_{PA} = 93 \text{ dB(A)}$

Garo stiprumo lygis

$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$

Paklaida

$K = 3,0 \text{ dB}$



ATSARGIAI

Dirbant elektrinio įrankio skleidžiamas garsas gali pakenkti klausai.

- Dirbdami užsidėkite ausines.

Vibracijų emisijos reikšmė a_h (vektorinė suma trijose ašyse) ir paklaida K surastos pagal EN 62841:

$a_h = 4,4 \text{ m/s}^2$

$K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Nurodytos emisijos (vibracijos, triukšmo) reikšmės

- naudojamos mašinoms tarpusavyje palyginti,
- taip pat tinkamai išankstiniam vibracinių apkrovos ir triukšmo lygio naudojimo metu įvertinimui,
- yra susietos su pagrindinėmis šio elektrinio įrankio naudojimo sąlygomis ir būdais.



ATSARGIAI

Emisijos reikšmės gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai priklauso nuo įrankio naudojimo ir apdirbamamo ruošinio tipo.

- Faktinę emisiją įvertinkite per visą darbo ciklą.
- Priklasomai nuo faktinės emisijos, turi būti imamasi tinkamų saugos priemonių dirbančiam apsaugoti.

3 Naudojimas pagal paskirtį

Deimantinio pjaustymo sistema, kurią sudaro kampinis šlifuoklis, nusiurbimo gaubtas ir deimantinis pjaustymo diskas, yra skirta pjaustytai betono ar akmens ruošiniams ir pjauti juose griovelius nenaudojant vandens.

Už naudojimo ne pagal paskirtį pasekmes atsako naudotojas.

4 Techniniai duomenys

Deimantinio pjaustymo sistema DSC-AG 125

Nusiurbimo gaubtas	DCC-AG 125
Įrankio Ø	125 mm
Disko storis	maks. 3 mm
Pjovimo gylis be kreipiančiosios liniuotės	27 mm
Nusiurbimo žarnos Ø	27/36 mm
Svoris	2,2 kg

Kampinio šlifavimo mašina	AG 125-14 DE
Elektros tinklo jtampha	220 – 240 V ~
Elektros tinklo dažnis	50 – 60 Hz
Vartojamoji galia	1400 W
Sukimosi greitis (tuščiąja eiga)	3500 – 11000 min ⁻¹
Apskritiminis greitis	80 m/s
Šlifavimo veleno sriegis	M 14
Svoris	2,3 kg

5 Prietaiso elementai

- [1-1] Fiksavimo mygtukas
- [1-2] Nusiurbimo gaubtas
- [1-3] Elektros maitinimo kabelis
- [1-4] Kampinis šlifuoklis
- [1-5] Ijungimo / išjungimo jungiklis
- [1-6] Srieginė skylė papildomai rankenai įsukti
- [1-7] Veleno fiksatorius
- [1-8] Ratukai
- [1-9] Tarpo nustatymo varžtas
- [1-10] Liniuotės kreipiančioji
- [1-11] Pavaros korpusas
- [1-12] Nusiurbimo atvamzdis
- [1-13] Pjūvio indikatorius
- [1-14] Papildoma rankena
- [1-15] Sukimosi greičio reguliavimas
- [1-16] Nusiurbimo gaubto laikymo paviršius
- [1-17] Pagrindinė rankena

Dalies pavaizduotų arba aprašytų reikmenų tiekiamame komplekte nėra.

Nurodyti paveikslėliai yra pateikti vokiškoje naudojimo instrukcijoje.

6 Nustatymai



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavoju, elektros smūgio grėsmė

- Prieš mašinoje vykdant bet kokius darbus, maitinimo kabelio kištuką visada ištraukti iš elektros lizdo!

6.1 Nusiurbimo gaubtas

ISPĖJIMAS! Saugumo sumetimais elektrinį įrankį naudoti tik su nustatyta tvarka sumontuotu nusiurbimo gaubtu.

Montavimas

- Nusiurbimo gaubtą užfiksuoji viršutinėje padėtyje ir paguldyti ant šono užvaržą aukštinė.
- Tada kampinio šlifuoklio užveržimo kakleli [3-1] įstatykite į užvaržą. Kreipiantieji krumpliai [3-2] turi būti įstatyti į kampinio šlifuoklio užveržimo kaklelio griovelius, žr. [3] pav.
- Kampinį šlifuoklį sukite prieš laikrodžio rodyklę į tinkamą darbinę padėtį, žr. [4] pav., dangtį nustatykite maksimaliam pjovimo gyliui ir užfiksukite.
- Varžtu ir vidiniu šešiabriauniu raktu užvaržą priveržkite, žr. [4] pav. Priveržiant stebeti, kad kampinio šlifuoklio guolio dangtelis būtų tinkamoje vertikalioje padėtyje dangčio užvaržoje.

Išmontavimas

- Prieš išmontuojant nusiurbimo gaubtą, reikiā nuimti pjaustymo diską.
- Dangtį nustatykite **10 mm** pjovimo gyliui ir padékite ji šlifuokliu žemyn.
- Atlaisvinkite varžtą, kuriuo suveržiama užvarža.
- Dangtį nustatykite į viršutinę padėtį.
- Dangtį su kreipiančiuoju krumpliu, žr. [5-1] pav., sukite į griovelį užveržimo kaklelyje. Padėtį galima patikrinti pagal žymą ant disko šono, žr. [5] pav.
- Dangtį nuimkite nuo kampinio šlifuoklio užveržimo kaklelio.



ATSARGIAI

Sveikatai pavojingos dulkės

Galimas kvėpavimo takų pažeidimas

- Visada dirbkite su prijungtu nusiurbimo įrenginiu.
- Naudokite tik Festool „L“ dulkių klasės mobiliuosius dulkių siurblius, Festool siurbimo žarnas ir Festool pirminius filtrus.
- Naudokite tik antistatinis mobiliuosius dulkių siurblius – taip išvengsite elektrostatinių išlydžių.

Prie nusiurbimo atvamzdžio [1-12] galima prijungti mobilujį dulkių siurblį su 36 mm skersmens siurbimo žarna.

ATSARGIAI! Visada naudoti antistatinę siurbimo žarną (AS). Nedidelis elektrostatinis išlydis

gali sukelti trumpą išgąstį, kuris gali sutrikdyti dėmesj ir sukelti nelaimingą atsitikimą.

6.2 Papildoma rankena

 Jeigu nenurodyta kitaip, saugiai ir mažiau varginančiai darbinei laikysenai užtikrinti visada reikėtų naudoti papildomą rankeną.

Speciali papildomos rankenos [1-14] konstrukcija VIBRASTOP sumažina vibraciją. Kai kuriais atvejais yra naudinga rankeną į pavaros korpusą įsukti iš viršaus, į papildomos rankenos srieginę skylę [1-6].

6.3 Elektroninė sistema

Švelnusis paleidimas

Elektroniniu būdu reguliuojama švelniojo paleidimo funkcija užtikrina netrūkčiojantį elektrinio įrankio paleidimą. Esant ribotai paleidimo srovei, iprastos apsaugos nesuveikia.

Sukimosi greičio reguliatorius

Sukimosi greitį reguliavimo ratuku galima sklandžiai reguliuoti sukimosi greičių diapazone. Tokiu būdu greitį galite optimaliai pritaikyti konkrečiai apdirbamai medžiagai. Laikykites ir ant šlifavimo įrankių pateiktų nurodymų.

Pastovus sukimosi greitis

Pasirinktas variklio sukimosi greitis yra palai-komas elektroniniu būdu. Todėl net ir esant apkrovai sukimosi greitis išlieka vienodas.

Apsauga nuo atatrankos

Staiga sumažėjus sukimosi greičiui, pvz., dėl blokavimo pjūvyje, variklis nedelsiant išjungiamas. Norint paleisti iš naujo, elektrinj įrankj reikia pirma išjungti ir paskui vėl įjungti.

Apsauga nuo pakartotinio paleidimo

Įmontuota apsauga nuo pakartotinio paleidimo leidžia išvengti į nuolatinio veikimo režimą nustatyto elektrinio įrankio savaiminio įsijungimo, dingus ir vėl atsiradus įtampai elektros tinkle. Norint paleisti iš naujo, elektrinj įrankj reikia pirma išjungti ir paskui vėl įjungti.

Apsauga nuo perkaitimo

Elektriniam įrankiui perkaitus, apsauginė elektronika perjungia jį į aušinimo režimą. Variklis sukas toliau, tačiau pastovus sukimosi greitis išaktyvinamas. Po maždaug 10 – 20 sekundžių vėsimo laikotarpio elektrinj įrankj vėl galima naudoti ir pilnai apkrauti.

7 Deimantinis pjaustymo diskas

7.1 Užspaudimas



ATSARGIAI

Karštas ir aštrus keičiamasis įrankis

Sužalojimo pavojus

- Dirbant mūvėti apsaugines pirštines.



ATSARGIAI

Užspaudimui nenaudoti jokių greitojo fiksavimo veržlių!



ATSARGIAI

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus pjaustymo diskus ir junges, kurios yra dangčio ir šlifuoklio tiekiamame komplekte.

- Draudžiama naudoti pjaustymo diskus, surištus jvairiomis dervomis!
- Naudojant segmentuotus deimantinius pjaustymo diskus su maksimaliomis 10 mm išpjovomis tarp segmentų, rinktis tik deimantinius pjaustymo diskus su neigiamu pjovimo briaunos kampu.
- Naudoti tik tokius šlifavimo įrankius, kurių leistinas sukimosi greitis yra ne mažesnis, kaip didžiausias elektrinio įrankio tuščiosios eigos sukimosi greitis.
- Diskų leistinas apskritiminis greitis turi būti 80 m/s.
- Naujus pjaustymo diskus išbandykite, leisdami jiems maždaug vieną minutę suktis be apkrovos.
- Vibrnujančius diskus naudoti draudžiama.
- Diskus saugokite nuo kritimo, smūgių ir tepalų.
- Kai pjaustymo diskai nusidėvi iki ant apsauginio gaubto pažymėtos ribos (žr. strėlės simbolį), rekomenduojama juos pakeisti į naujus. Dėl to išlaikomas optimalus priešaiso pjaustymo našumas (pjaustymo diskų apskritiminis greitis).
- Stumdomą pjovimo gylio atramą [2-5] pagal pjovimo gylio skale [2-4] nustatykite 10 mm pjovimo gyliui.
- Spauskite fiksavimo mygtuką [1-1] ir dangtį nuleiskite.
- Atleiskite fiksavimo mygtuką [1-1] ir leiskite dangčiui užsifiksoti, kai bus pasiekta nustatyta gylis.

- Atfiksavę pozicinj fiksatorijų **[2-1]**, atidaryki- te disko dangtį, kol atsirems.
- Nuvalykite jungę **[6-4]** ir fiksavimo verž- lę **[6-2]**, taip pat pjaustymo disko šoninius paviršius **[6-3]**.
- Jungę **[6-4]** su laipteliu uždékite ant kampi- nio šlifuoklio veleno.
- Uždékite diską **[6-3]**, atkreipkite dėmesj į nurodytą sukimosi kryptį (rodyklė ant disko × rodyklė ant prietaiso). Jungės laiptelis turi tiksliai atitikti disko angą.
- Užsukite fiksavimo veržlę **[6-2]** laipteliu į išorę, tollyn nuo disko, paspauskite veleno blokatorių ir veržlę priveržkite raktu **[6-1]**.
- Uždarykite disko dangtį.
- Prieš įjungdami patirkinkite, ar pjaustymo diskas sukas laisvai.

8 Eksplotačinimo pradžia



ISPĖJIMAS

Neleistina elektros maitinimo tinklo įtampa arba dažnis!

Nelaimingo atsitikimo pavoju

- Elektros maitinimo tinklo įtampa ir dažnis turi sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais firminėje duomenų lentelėje.
- Šiaurės Amerikoje leidžiama naudoti Festool prietaisus tik su 120 V/60 Hz įtampa.

Stumdomą pjovimo gylio atramą **[2-5]** pagal pjovimo gylio skale **[2-4]** (viršutinė atraminė briauna) nustatykite norimam pjovimo gyliui; tam atramos varžą **[2-6]** reikės atlaisvinti ir vėl priveržti. Pjovimo gylio skalės rodmenys galioja dirbant be atraminės liniuotės ir yra tik orientacinių. Tikrajam pjovimo gyliui įtaką daro, pvz., apdirbimo užlaida arba deimantinio disko segmentų nusidėvėjimas. Kai reikia tikslaus pjovimo gylio, reikia atlikti bandomajį pjūvį ir išmatuoti tikrajį gylį.

8.1 Elektrinj įrankj laikyti tinkamai

Elektrinj įrankj laikyti abiem rankomis paēmus už izoliuotų laikymo paviršių: viena ranka visada ant variklio korpuso už jungiklio **[1-17]**, o kita ranka ant papildomos rankenos **[1-14]** arba nu- siurbimo gaubto laikymo paviršiaus **[1-16]**.

8.2 Įjungimas/išjungimas

Įjungimas

- Jungiklį **[1-5]** stumti pirmyn.
- **Nuolatinio veikimo režimas:** tuo pačiu metu spaudžiant priekinę jungiklio dalį, jungiklis užfiksuoamas.

- Elektrinj įrankis pradeda suktis.
- ☑ Ant apdirbamos medžiagos uždėti tik tada, kai mašina pasiekia darbinj sukimosi greitj.

Išjungimas

- Elektrinj įrankj nukelti nuo apdirbamosios medžiagos.
- Atleisti įjungimo / išjungimo jungiklį **[1-5]**.
- **Dirbant nuolatinio veikimo režimu:** spausti užpakalinę jungiklio **[1-5]** dalį.



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavoju dėl atatrankos, j šalis išmetamų dalių

- Prieš prietaisą padedant, palaukti, kol besiskantis diskas visiškai sustos.

8.3 Langelio dangtis

Jeigu norite geriau matyti pjovimo vietą, atlenkite langelio dangtį **[2-3]** - tai daryti tik diskui nesisukant.

Atkreipti dėmesj į išsviedžiamus didesnius dulkių grūdelius.

8.4 Pavaros korpuso pasukimas

Kai kurioms darbinėms operacijoms atlikti pavaros korpusą galima pasukti 90° žingsniu. Dėl to, pvz., gali būti geriau pasiekiamas jungiklis. Šį darbą rekomenduojama atlikti Festool techniniame centre.

- Išsukite keturis varžtus.
- Pavaros korpusą persukite į norimą padėtį. Atkreipkite dėmesj, kad pavaros korpusas nuo variklio korpuso nebūtų atskirtas daugiau kaip maždaug 1 mm.
- Keturis varžtus vėl įdékite ir priveržkite, žr. **[8]** pav.

9 Techninė priežiūra ir aptarnavimas



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavoju, elektros smūgio grėsmė

- Prieš vykdant bet kokius techninės priežiūros ir valymo darbus, maitinimo kabelio kištuką visada ištraukti iš elektros lizdo!
- Bet kokius techninės priežiūros ir remonto darbus, kurių metu reikia atidaryti variklio korpusą, leidžiama vykdyti tik įgaliotose techninės priežiūros dirbtuvėse.

Techninj aptarnavimj ir remonta leidžiama vykdyti tik gamintojui arba techninės priežiūros centram. Naudoti tik **originalias Festool atsargines dalis**.

Daugiau informacijos: www.festool.lt/servisas

Laikytis šių nurodymų:

- Kad būtų užtikrintas oro cirkuliavimas, variklio korpuse esančios aušinimo angos visada turi būti atviros ir švarios.
- Elektrinio įrankio nevalykite suslėgtu oru.
- Supakuotą elektrinį įrankį galima laikyti sausoje nešildomoje patalpoje, jeigu vidaus temperatūra nenukrinta žemiau -5 °C. Ne-supakuotą elektrinį įrankį leidžiama laikyti tik sausoje uždaroje patalpoje, kurios temperatūra nebūna žemesnė kaip +5 °C ir nėra per didelių temperatūros svyravimų.
- Kai angliniai šepetėliai susidėvi, elektrinis įrankis automatiškai išsijungia. Elektrinio įrankio techninę priežiūrą reikia vykdyti techniniame centre.

10 Reikmenys

Naudokite tik originalius Festool reikmenis, kaip aprašyta skyriuje apie naudojimą pagal paskirtį. Naudojant menkaverčius keičiamuosius įrankius ir kitų gamintojų reikmenis, gali padidėti susižalojimo pavojus, atsirasti didelis disbalansas, pablogėti darbo rezultatų kokybė ir padidėti mašinos dėvėjimasis.

Įrankių ir reikmenų užsakymo numerius rasite internete adresu www.festool.lt.

10.1 Kreipiančioji sistema



ATSARGIAI

Naudoti ne storesnius kaip 3 mm diskus!

Norint gauti preciziškus pjūvius, reikia naudoti kreipiančiąją liniuotę **[7-1]**. Dangčio kreipiančiosios šoninį laisvumą galima nustatyti tarpo nustatymo varžtu **[1-9]**.

Kreipiančiosios liniuotės

Apatinėje kreipiančiosios liniuotės pusėje yra pritvirtintos neslystančios juostos, kurios užtikrina patikimą padėjimą ir saugo medžiagą nuo subraižymo. Liniuotę galima pritvirtinti ir sraigtiniais veržtuvais FSZ 300 **[7-2]**, kuriuos reikia įkišti į tam skirtus kreipiančiuosius griovelius, žr. **[7]** pav. Taip liniuotė tvirtai laikysis ir ant nelygaus paviršiaus.



ATSARGIAI

Kreipiančiosiose liniuotėse yra apsauga nuo atplaišų, kurią reikia nupjauti prieš pirmajį naudojimą.

Sujungimo elementas

Priklausomai nuo paskirties ir ruošinio dydžio, galima sujungti kelias kreipiančiasias liniuotes – tam naudojama jungiančioji plokštėlė **[7-3]**, žr. **[7]** pav. Kad kelios kreipiančiosios liniuotės būtų tvirtai sujungtos, jungiamąsi dalis galiama varžtais pritvirtinti prie atitinkamų srieginių skylių.

11 Aplinka



Prietaiso nemesti į buitinius šiukšlynus!

Prietaisus, reikmenis ir pakuočiai pristatyti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus. Laikytis galiojančių nacionalinių teisės aktų.

Vadovaujantis Europos direktyva dėl nebenaudojamų elektrinių ir elektroninių prietaisų ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę, baigtus eksploatuoti elektrinius prietaisus reikia surinkti atskirai ir perduoti antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informaciją apie priėmimo vietas galima pažiūrėti internete adresu www.festool.com/environment.

Informacija apie kritines medžiagas:
www.festool.lt/reach

12 Bendrieji nurodymai

12.1 ES atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija yra vokiškojoje naudojimo instrukcijoje.

Sisukord

1	Sümbolid.....	23
2	Ohutusnõuded.....	23
3	Sihipärane kasutus.....	28
4	Tehnilised andmed.....	28
5	Seadme osad.....	28
6	Seadistused.....	29
7	Teemantlõikeketas.....	30
8	Kasutuselevõtt.....	30
9	Hooldus ja remont.....	31
10	Tarvikud.....	31
11	Keskkond.....	32
12	Üldised märkused.....	32

1 Sümbolid

-  Üldolu hoiatus
-  Ettevaatust: elektrilöök!
-  Lugege kasutusjuhendit, ohutusjuhi-seid.
-  Kandke kaitseprille.
-  Kandke kuulmiskaitset.
-  Kandke hingamisteede kaitsevahendit!
-  Kandke tarviku vahetamise ajal kaitse-kindaid.
-  Kandke turvajalatseid!
-  Töötamise ajal hoidke seadet alati mõ-lema käega.
-  Tõmmake toitepistik pesast välja
-  ELi vastavusdeklaratsioon
-  Ärge visake olmejäätmestesse.
-  Kaitseklass II
-  Juhis, nõuanne
-  Asetage lõikeketas Systainerisse alati pakendis.

2 Ohutusnõuded

2.1 Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade kasutamisel

 **HOIATUS! Lugege läbi kõik elektrilise tööriistaga kaasas olevad ohutusnõuded, juhised, joonised ja tehnilised andmed.** Ohutusnõuetega ja juhiste eiramise võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või raskeid vigastusi. **Hoidke kõik ohutusjuhised ja märkused edasi-seks kasutamiseks alles.**

Ohutusjuhistes kasutatud sõna „elektriline tööriist“ tähistab võrgutoitega (toitekaabliga) või akutoitega elektrilisi tööriistu (ilma toitekaabli-ta).

1 TÖÖKOHA OHUTUS

- Töökoht peab olema puhas ja hästi valgus-tatud.** Korrastamata ja valgustamata töökoht võib tingida tööönnestuste teket.
- Ärge kasutage elektritööriista plahvatu-sohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleoh-tlike vedelikke, gaase või tolmu.** Elektri-tööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või auru põlema süüdata.
- Hoidke lapsed ja körvalised isikud elek-tritööriista kasutamise ajal tööpaigast ee-mal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada seadme üle kontrolli.

2 ELEKTRIOHUTUS

- Elektrilise tööriista pistik peab pistiku-pessa sobima.** Pistikut ei tohi mingil kujul muuta ega ümber ehitada. **Ärge kasuta-ge kaitsemaandusega elektrilistel tööriis-tadel adapterpistikuid.** Originaalpistikud ja nendega sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
- Vältige kehalist kontakti maandatud pin-dadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- Ärge kasutage toitejuhet mittesihipära-selt, nt tööriista kandmiseks, ülesriputa-miseks või pistiku pistikupesast väljatööm-bamiseks.** Hoidke toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustunud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilööggi ohtu.
- Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult pikendusuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välisingi-**

mustes. Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

f. **Kui elektrilise tööriista kasutamine niis-kes keskkonnas on välimatu, kasuta-ge rikkevoolukaitselülitit.** Rikkevoolukaitselülitit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3 ISIKOHUTUS

a. **Olge tähelepanelik.** Kaaluge hoolega, mida ja kuidas teete. Toimige elektritööriistaga töötamisel kaalutletult. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete kas väsinud või uimastite, alkoholi või ravimate möju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

b. **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kait-seprille.** Elektritööriista tüübile ja kasutusalale vastavate isikukaitsevahendite, nt tolumumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendi kasutamine vähendab vigastusohtu.

c. **Vältige seadme tahtmatut käivitamist.** Enne kui pistate pistiku pistikupessa, paigaldate aku tööriista külge või tö stata tööriista üles veenduge, et elektritööriist on välja lülitatud. Kui elektritööriista kandmise ajal hoiate sõrme lülitil või ühendate tööriista sisselülitatud olekus toitevõrku, võib see põhjustada önnetusi.

d. **Eemaldage enne elektritööriista sisselüli-tamist selle küljest seadistustarvikud ja mutrivõtmned.** Elektritööriista pöörleva osa küljes olev seadistustarvik või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.

e. **Vältige ebatavalist kehaasendit.** Võtke sta-biilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasa-kaalu. Nii säilitate ootamatutes olukorda-des paremini elektrilise tööriista üle kontrolli.

f. **Kandke sobivat riietust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja röivid tööriista liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade valele.

g. **Kui on võimalik paigaldada tolmueemal-dus- ja tolmukogumisseadiseid, veendu-ge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmueemaldus-seadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.

h. **Ärge olge liigselt enesekindel ja ärge eirake elektriliste tööriistade ohutusnöudeid, isegi kui tänu sagedasele kasutami-sele olete elektrilise tööriista tööpõhimöt-tega tuttav.** Hooletu tegutsemine võib ühe hetkega tekitada raskeid kehavigastusi.

4 ELEKTRILISE TÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KÄSITSEMINÉ

a. **Ärge rakendage tööriistale ülekoormust.** **Kasutage töö tegemiseks selleks ettenäh-tud elektrilist tööriista.** Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiiri-des efektiivselt ja ohutumalt.

b. **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüli on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lüli-tada, on ohtlik ning tuleb parandada.

c. **Enne seadme reguleerimist, tarvikute va-hetamist ja seadme ärapanekut tömmake seadme pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadmest aku.** See ettevaatu-sabinõu hoiab ära elektrilise tööriista soovimatu käivitamise.

d. **Kasutusvälistel ajal hoidke elektrilisi töö-riistu lastele kättesaamatus kohas.** Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole lugenud käesolevaid juhi-seid. Asjatundmatute isikute käes on elek-trilised tööriistad ohtlikud.

e. **Hoolitsege elektriliste tööriistade ja tar-vikute eest korralikult.** Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kinni, ja veenduge, et seadme detai-lid ei ole murdunud või kahjustatud mää-ral, mis mõjutab seadme töökindlust. Las-ke kahjustatud detailid enne elektrilise tööriista kasutamist parandada. Paljude önnestuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.

f. **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud, teravate lõikeservade-ga lõiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.

g. **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarus-tust, tarvikuid jne vastavalt käesolevate-le juhistele.** Arvestage seejuures töötin-gimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elek-triliste tööriistade nõuetevastane kasuta-mine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

h. **Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ja va-bad õlist ja rasvast.** Libedad käepidemed ei luba seadet ohultult käsitseda ja ootamu-tes olukordades kontrolli all hoida.

5 HOOLDUS

- a. **Laske elektrilist tööriista remontida ainult vastava väljaõppega elektrikul, kes kasutab originaalvaruosi.** See tagab elektrilise tööriista ohutu töö.
- b. **Remondiks ja hoolduseks kasutage üksnes originaalvaruosi.** Muude tarvikute või varuosade kasutamine võib põhjustada elektrilööki või vigastusi.

2.2 Üldised ohutusnõuded lõikamisel ja lihvimisel

- **Elektritööriist on mõeldud kasutamiseks lihvijana. Järgige kõiki seadmega kaasaolevaid ohutusnõudeid, juhiseid, jooniseid ja andmeid.** Järgmiste juhiste kas või osalise eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
- **See elektritööriist ei ole mõeldud lihvimeks, liivapaberiga lihvimiseks, traatharjadega töötamiseks, poleerimiseks ega aukude lõikamiseks.** Elektritööriista mitte-sihipärane kasutamine võib põhjustada ohute ja kehavigastusi.
- **Ärge kasutage elektritööriista otstarbel, milleks see pole konkreetselt valmistatud ja milleks see pole tootja poolt ette nähtud.** Selline ümberehitamine võib põhjustada kontrolli kadumist ja raskeid kehavigastusi.
- **Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei ole selle elektritööriista jaoks ette näinud ja millele ta pole kasutusluba andnud.** Asjaolu, et tarvikut on võimalik elektritööriista külge kinnitada, ei taga tööhutust.
- **Tarviku lubatud põörlemiskiirus peab olema vähemalt sama suur, kui elektritööriistal kirjas olev maksimaalne põörlemiskiirus.** Lubatust kiiremini põörlev tarvik võib puruneda ja selle tükid võivad laialt paiskuda.
- **Kinnitatava otsaku välisläbimõõt ja paksus peavad vastama elektritööriista mõõtmetele.** Valedes mõõtmega otsakute puhul ei ole piisav kaitse ega kontroll tagatud.
- **Tarviku kinnitamise mõõtmmed peavad elektritööriista kinnitusdetailide mõõtmeteega kokku sobima.** Tarvikud, mis ei ole elektritööriista külge korrektselt kinnitatud, põörlevad ebaühtlaselt, vibreerivad tugevasti ja kasutaja võib kontrolli seadme üle kaotada.
- **Ärge kasutage kahjustunud tarvikuid.** Iga kord enne kasutamist kontrollige tarvikud üle: kas lihvketas ei ole äramurdunud tükke ega pragusid, kas lihvtald ei ole pragudega või kulunud, kas traatharjades ei ole lahtisi ega murdunud traate. Kui elektritööriist või tarvik kukub maha, siis kontrollige seda kahjustuste suhtes ja vajaduse korral vahetage kahjustamata tarviku vastu. Kui tarvik on kontrollitud ja paigaldatud, hoidke end ise ja ka läheudes viibivad isikud põörleva tarviku tasandist eemal ning laske seadmel üks minut suurima põörlemiskiirusega töötada. Tavaliselt purunevad kahjustunud tarvikud selle katseaja jooksul.
- **Kandke isikukaitsevahendeid.** Olenevalt tööst kandke näokaitsevisiiri, silmakaitset või kaitseprille. Vajaduse korral kasutage tolimumaski, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid või kaitsepölle, mis hoiab eemal lihvimisel eralduvad väikesed osakesed. Silmi tuleb kaitsta erinevatel töödel üles paiskuvate materjaliosakeste eest. Tolmu- või hingamiskaitsemask peab filtreerima töö tegemisel tekkiva tolmu. Piikaajaline vali müra võib kuulmist kahjustada.
- **Veenduge, et kõrvalised isikud viibiks tööalast ohutus kauguses.** Kõik tööalas viibivad isikud peavad kandma isikukaitsevahendeid. Tooriku- või murdunud tarvikudetailid võivad eemale paiskuda ja põhjustada vigastusi tööalast väljaspool.
- **Kui esineb oht, et lõiketarvik võib kokku puutuda varjatud elektrijuhtme või tööriista enda toitejuhtmega, peab tööriista hoidma ainult käepideme isoleeritud pindadest.** Kokkupuude pingestatud juhtmega võib pingestada tööriista metalldetailid ja põhjustada elektrilööki.
- **Hoidke toitejuhe põörlevatest tarvikutest eemal.** Kui kaotate seadme üle kontrolli, tekib toitejuhtme läbilõikamise või kinnijäämise oht ning käsi või käsilvars võib põörleva tarvikuga kokku puutuda.
- **Ärge pange elektritööriista kunagi käest ära enne, kui lihvketas ei ole lõplikult seiskunud.** Põörlev tarvik võib aluspinnaga kokku puutuda, mille tagajärjel võite kaotada elektrilise tööriista üle kontrolli.
- **Tööriist ei tohi ajal, mil seda kannate, töötada.** Teie riided võivad põörleva tarviku külge kinni jäädva ja tarvik võib tungida Teie kehasse.

- **Puhastage korrapäraselt elektrilise tööriista ventilatsiooniavasid.** Mootori ventilaator tömbab tolmu korpusse, korpusesse kogunev metallitolm võib tekitada elektriliisi ohte.
- **Ärge kasutage elektritööriista süttivate materjalide läheduses.** Sädedmed võivad need materjalid süüdata.
- **Ärge kasutage tarvikuid, mida tuleb jahutada jahutusvedelikuga.** Vee ja muu jahutusvedeliku kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.

Tagasilöök ja asjaomased ohutusnõuded

Tagasilöök on kinnijää nud või pöörlemisel blokeerunud kinnitustarviku, nagu nt lihvketas, lihtaldrik, traathari jne, ootamatu reaktsioon. Kinnijää nud või blokeerunud kinnitustarvik võib väga järsult seiskuda. Tagasilöögi tagajärvel võib kasutaja kaotada tööriista üle kontrolli, sest tööriist liigub pöörlevale kinnitustarvikule vastupidises suunas.

Kui lihvketas kinni kiilub või blokeerub, võib lihvketta toorikusse sukeldatud serv kinni jäädva ja murduda või tagasilööki põhjustada. Sõltuvalt ketta pöörlemis suunast võib lihvketas paiskuda kasutaja suunas või kasutajast eemale. Lihvketas võib ka murduda.

Tagasilöök tekib tööriista valest kasutamisest ja/või valedest töövõtetest või -tingimustest. Tagasilööki saab ennetada, kui rakendada järgmisi ettevaatusabinõusid.

- **Hoidke elektritööriista kindlalt kinni ning viige oma keha ja käed asendisse, milles suudate tagasilöögijöoududele vastu astuda. Kasutage alati lisakäepidet, kui see on olemas, et saavutada tagasilöögijöoudude ja reaktsionimomentide üle võimalikult suur kontroll.** Seadme kasutaja saab sobivate ettevaatusabinõudega tagasilöögi- ja reaktsionijöude kontrolli all hoida.
- **Ärge viige käsi pöörleva lihvketta lähe dusse.** Tagasilöögi korral võib lõiketera liikuda üle kasutaja käe.
- **Vältige oma kehaga piirkonda, kuhu seade tagasilöögi korral liigub.** Tagasilöök paiskab seadme lihvketta liikumissuunale vastassuunas.
- **Töötage nurkade, teravate servade jne juures eriti ettevaatlikult. Vältige olukordi, kus tarvik pörkab vastu toorikut või jäab toorikusse kinni.** Pöörlev tarvik kipub nurkades, teravates servades ja tagasi pörkamisel kinni kiiluma. Sellistel juhtudel

võib tööriist tekitada tagasilöögi või kontroll selle üle võib kaduda.

- **Kasutage puidu lõikamiseks kettsaagmasina ketast, mitte segmenteeritud teemantketast segmendivahega üle 10 mm ega hammastatud saeketast.** Sellised tarvikud põhjustavad sageli tagasilööki ja kontrolli kaotamist tööriista üle.

Eriohutusnõuded lihvimiseks ja abrasiivlõikamiseks

- **Kasutage alati elektritööriista jaoks ettenähtud lihvketast ja selle lihvketta jaoks ettenähtud kettakaitset.** Mitte ettenähtud kettakaitse ei kata lihvketast piisaval märal ja on ohtlik.
- **Rihveldatud lihvkettaga tuleb paigaldada nii, et nende lihvpiind ei ulatu üle kettakaitse serva.** Oskamatult paigaldatud lihvketas, mis ulatub üle kettakaitse serva, ei ole piisavalt kaetud.
- **Kettakaitse peab olema kinnitatud elektritööriista külge tugeasti ja olema reguleeritud maksimaalse ohutuse tagamiseks selliselt, et võimalikult väike osa katmata lihvketast jäab kasutaja poole.** Kettakaitse aitab kaitsta tööriista kasutajat tooriku küljest murduvate detailide, lihvkettaga juhusliku kokkupuute ja sädemete eest, mis võivad süüdata kasutaja röivad.
- **Lihvimistarvikuid tohib kasutada ainult sihipärasel otstarbel.** Näiteks: **Ärge lihvi ge kunagi lihvketta külgpinnaga.** Lihvketta puhul tuleb toorikut lihvida ketta servaga. Külgsuunas avalduva jõu tõttu võib lihvketas murduda.
- **Kasutage alati valitud lihvketta jaoks sobiva suuruse ja kujuga kinnitusäärikut.** Sobivad äärikud toetavad lõikeketast ja vähendavad lihvketta purunemise ohtu. Lõikeketaste äärikud võivad lihvketaste äärikutest erineda.
- **Kasutage universaalsete ketaste korral alati kasutusega sobivat kettakaitset.** Kui õiget kaitsekatet ei kasutata, ei ole kattealus piisav ja see võib kaasa tuua raskeid vigastusi.

2.3 Muud eriohutusnõuded abrasiivlõikamiseks

- **Vältige lõikeketta kinnikiilumist ja ärge avaldage lõikekettale liigset surve.** Ärge tehke liiga sügavaid lõikeid. Lõikekettale avalduv liigne koormus suurendab lõikeketta kulumist ja tendentsi kaldu minna või

- kinni kiiluda, mistõttu suureneb ka tagasi-löögi või lihvketta purunemise oht.
- **Vältige pöörleva lõikeketta ette ja taha jäävasse piirkonda sattumist.** Kui juhite lõikeketast toorikus endast eemale, võib elektritööriist koos pöörleva kettaga lennata tagasilöögi korral otse teie suunas.
 - **Kui lõikeketas kiilub kinni või kui te töö katkestate, siis tuleb elektritööriist välja lülitada ja oodata seni, kuni ketas on seis-kunud. Ärge kunagi püüdke veel pöörlevat lõikeketast lõikejoonest välja tõmma-ta, kuna vastasel korral võib tekkida taga-silöök.** Tehke kindlaks ja kõrvaldage kinnikiilumise põhjus.
 - **Ärge lülitage elektritööriista uuesti sis-se, kui see asub veel toorikus. Enne lõi-keprotsessi ettevaatlikku jätkamist laske lõikeketal jõuda maksimaalsele pöörle-miskirusele.** Vastasel korral võib ketas kinni kiiluda, toorikust välja hüpata või tagasilöögi tekitada.
 - **Toestage plaadid ja suured toorikud, et vältida kinnikiilunud lõikekettast tingitud tagasilöögiohtu.** Suured toorikud kipuvad oma raskuse tõttu läbi painduma. Toorik tuleb toestada ketta mölemalt küljelt, nii lõikejoone lähedalt kui ka servast.
 - **Olge seintesse ja teistesse varjatud piir-kondadesse „sukellöigete“ tegemisel vä-ga ettevaatlik.** Sukeldatav lõikeketas võib gaasi- või veetorudesse, elektrijuhtmetesse või muudesse objektidesse lõigates tekita-da tagasilöögi.
 - **Ärge tehke kõveraid lõikeid.** Lõikeketta-le avalduv liigne koormus suurendab lõikeketta kulumist ja tendentsi kaldu minna või kinni kiiluda, mistõttu suureneb ka tagasi-löögi või lihvketta purunemise oht, mis võib tekitada raskeid vigastusi.

2.4 Muud ohutusnõuded



- **Kandke sobivat isikukaitsevarustust:** kuulmiskaitsevahendid ja kaitseprillid.
- **Töötamisel võib tekkida kahjulikku/mür-gist tolmu (nt pliisisaldusega värvikihtide, mõningate puiduliikide ja metalli töötle-misel). Asbestisisaldusega materjale tohi-vad töödelda ainult vastava väljaõppega spetsialistid.** Kokkupuude tolmuga või sel-le sishehingamine võib olla ohtlik nii sead-

- me kasutajale kui ka kõrvalseisjatele. Jär-gige riigis kehtivaid ohutuseeskirju.
- **Oma tervise kaitseks kandke sobivat hin-gamiskaitsemaski.** Tagage suletud ruumi-des piisav õhutus ja ühendage tööriistaga mobiilne tolmuimeja.
 - Elektritööriist ei ole ette nähtud kasutami-seks niiskes ja märjas keskkonnas, vihma, udu ja lume käes ning plahvatusohutlikus keskkonnas.
 - Ärge töötage redelil seistes.
 - **Ohtude välimiseks kontrollige regulaar-selt toitepistikut ja toiteühendust ning laske need kahjustuste korral volitatud klienditeenindustöökojas välja vahetada.** Toitepistiku või võrguühenduse rike võib põhjustada elektrilööki.
 - Vahetage vigased, kulunud või vibreerivad tarvikud välja.
 - Võrgujuhe peab jääma alati seadme taha. Võrgujuhtmest ei tohi tõmmata ja võrguju-he ei tohi minna üle teravate servade ega jäädä nende peale.
 - Veenduge, et töödeldav materjal ei sisalda elektrijuhtmeid, vee- ega gaasitorusid – vastasel korral tekib kehavigastuste ja va-ralise kahju oht.
 - Toorikuga kokkupuutel peab elektriline tööriist olema sisse lülitatud.
 - Lõikamisel vältige kokkupuudet metallese-mete, naelte ja kruvidega.

2.5 Lihvketaste ohutusnõuded

- Lihvimistarvikud võivad kergesti murduda, seetõttu tuleb lihvimistarvikute käsitsemi-sel olla äärmisel hoolikas! Kahjustada saanud, valesti asetatud või paigaldatud lihvi-mistarvikud on ohtlikud ja võivad põhjusta-da raskeid vigastusi.
- Hoiustamise ajal kaitiske lihvimistarvikuid mehaaniliste vigastustes ja kahjuliku kesk-konnamõju eest.
- Olge lihvimistarvikute käsitsemisel ja transpordimisel ettevaatlik.
- Lähtuge etiketile või lihvimistarvikule mär-gitud teabest, järgige kasutuspiiranguid, ohutusnõudeid ja muid juhiseid. Kui kasutajale ei ole selge, milline lihvimistarvik tuleb valida, peab ta enne kasutamist küsimä-nõu tootjalt.
- Lihvkettad tuleb paigaldada peatüki [7.1](#) kirjeldustega kooskõlas.
- Lihvimistarvikuid võivad paigaldada ainult asjaomase väljaõppega isikud.

2.6 Heiteväärtus

Kooskõlas standardiga EN 62841 mõõdetud väärused on üldjuhul:

Helirõhutase	$L_{PA} = 93 \text{ dB(A)}$
Helivõimsustase	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$
Mõõtemääramatus	$K = 3,0 \text{ dB}$



ETTEVAATUST

Elektrilise tööriistaga töötamisel tekkiv müra võib kahjustada kuulmist.

- Kasutage kuulmiskaitsevahendit.

Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K vastavalt EN 62841:

$$\begin{aligned} a_h & 4,4 \text{ m/s}^2 \\ K & 1,5 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

Toodud vibratsiooni- ja müravväärtused

- on mõeldud masinate võrdlemiseks,
- sobivad seadme kasutuse käigus tekkiva vibratsiooni ja müra esialgseks hindamiseks,
- esindavad elektrilise tööriista põhilistel rakendustel tekkivat vibratsiooni- ja mürataset.



ETTEVAATUST

Mürataseme väärused võivad esitatud väärustest erineda. See sõltub tööriista kasutuseesmärgist ja töödeldava tooriku liigist.

- Hinnake tegelikku koormust kogu töötsükli kestel.
- Sõltuvalt tegelikust müratasemest tuleb seadme kasutaja kaitseks rakendada sobivaid ohutusmeetmeid.

3 Sihipärane kasutus

Teemantlõikur, mis koosneb nurklihmasinast, tolmueemalduskattest ja teemantlõikekettast, on ette nähtud betoon- ja kivimaterjalide lõikamiseks ning nendesse materjalidesse soonte lõikamiseks vett kasutamata.

⚠️ Mitisihipärase kasutamise korral vastab kasutaja.

4 Tehnilised andmed

Teemantlõikur DSC-AG 125

Tolgueemalduskate	DCC-AG 125
Tööriista Ø	125 mm
Ketta paksus	max 3 mm

Tolgueemalduskate	DCC-AG 125
Lõikesügavus ilma juhtliistuta	27 mm
Imivooliku Ø	27/36 mm
Kaal	2,2 kg
Nurklihmasin	AG 125-14 DE
Võrgupinge	220–240 V ~
Võrgusagedus	50–60 Hz
Sisendvõimsus	1400 W
Pöörlemiskiirus (tühikäigul)	3500–11 000 min ⁻¹
Ringliikumiskiirus	80 m/s
Lihvimisspindli keere	M 14
Kaal	2,3 kg

5 Seadme osad

- [1-1] Lukustusnupp
- [1-2] Tolgueemalduskate
- [1-3] Toitejuhe
- [1-4] Nurklihmasin
- [1-5] Toitelülit
- [1-6] Lisakäepideme keere
- [1-7] Spindlilukustusnupp
- [1-8] Rullikud
- [1-9] Lõtku reguleerimise kruvi
- [1-10] Liistujuhik
- [1-11] Reduktorikorpus
- [1-12] Imiotsak
- [1-13] Lõikenäidik
- [1-14] Lisakäepide
- [1-15] Pöörlemiskiiruse regulaator
- [1-16] Tolgueemalduskatte hoidepind
- [1-17] Põhikäepide

Kõik joonisel kujutatud või kirjeldatud tarvikud ei kuulu tarnekomplekti.

Näidatud joonised sisalduvad saksakeelses kasutusjuhendis.

6 Seadistused



HOIATUS

Vigastuste oht, elektrilöök

- Enne mis tahes tööde tegemist tööriista kallal tõmmake pistik alati pistikupesast välja!

6.1 Tolmueemalduskate

HOIATUS! Kasutage elektritööriista ohutuskaatlustel ainult nõuetekohaselt paigaldatud tolmueemalduskattega.

Paigaldamine

- Tolmueemalduskate tuleb lukustada ülemisse asendisse ja asetada külje peale, nii et kinnitusklamber on ülal.
- Seejärel asetage nurklihvmasina kinnituskrae **[3-1]** klambrisse. Juhtninad **[3-2]** tuleb sisestada nurklihvmasina kinnituskrae soontesse (vt joonist **[3]**).
- Keerake nurklihvmasin vastupäeva sobivasse tööasendisse (vt joonist **[4]**), reguleerige kate maksimaalsele lõikesügavusele ja lukustage see.
- Keerake klamber kruviga kuuskantvõtme abil tugevasti kinni (vt joonist **[4]**). Kinnikeeramisel veenduge, et nurklihvmasina laagrikate oleks klambris korrektses vertikaalises asendis.

Eemaldamine

- Enne tolmueemalduskatte mahavõtmist tuleb eemaldada lõikeketas.
- Reguleerige kate lõikesügavusele **10 mm** ja asetage see koos lihvmasinaga alla.
- Keerake lahti klambri kruvi.
- Viige kate ülemisse asendisse.
- Keerake kate koos juhtninaga (vt joonist **[5-1]**) kinnituskrae soonde. Asendit saab kontrollida ketta küljel oleva märgise abil (vt joonist **[5]**).
- Võtke nurklihvmasina kinnituskraelt kate ära.



ETTEVAATUST

Tervisekahjulik tolm

Oht kahjustada hingamisteid.

- Kasutage alati töö ajal ühendatud tolmuimejat.
- Kasutage üksnes Festooli mobiilseid tolmuimejaid tolmuklassiga L, Festooli imivoolikuid ja Festooli eelseparaatoreid.
- Kasutage alati antistaatilise kattega mobiilset tolmuimejat, et vältida staatilisi laenguid.

Imiotsaku külge **[1-12]** saab ühendada mobiilset tolmuimejat, mille imivooliku läbimõõt on 36 mm.

ETTEVAATUST! **Kasutage alati antistaatilist imivoolikut (AS).** Kerge elektrilöök võib ehmatada ja tähelepanu hajutada, mis võib omakorda kaasa tuua õnnetuse.

6.2 Lisakäepide

Kui ei ole märgitud teisiti, siis kasutage alati lisakäepidet, et tagada ohutu tööasend, mis ei väsita.

Spetsiaalse „VIBRASTOP“-konstruktsiooniga lisakäepide **[1-14]** vähendab vibratsiooni. Mõne töö korral võib olla kasulik kruvida käepide ülalpoolt reduktori korpuse peale, lisakäepide me keermesse **[1-6]**.

6.3 Elektroonika

Sujuv kävitumine

Elektroonilise juhtimisega sujuvkäiviti tagab seadme nõksatusteta kävitumise. Piiratud kävitusvooluga on majapidamiskaitsmete vallandumine välstatud.

Pöörete regulaator

Pöörete arvu saab reguleerida seaderatta abil pöördearve vahemikus ilma astmeteta. See võimaldab lõikekiirust ja töödeldavat materjali omavahel optimaalselt kohandada. Selleks järgige lihketaste peal olevaid andmeid.

Muutumatu pöörete arv

Mootori eelvalitud pöörete arvu hoitakse elektrooniliselt konstantsena. See tagab ka suurel koormusel konstantse kiiruse.

Tagasilöögikaitse

Mootor lülitub kohe välja, kui pöördlemiskiirus ootamatult langeb, nt ketas blokeerub toorikusse. Kasutuse jätkamiseks tuleb tööriist esmalt välja ja siis uuesti sisse lülitada.

Taaskäivituskaitse

Sisseehitatud taaskäivituskaitse tagab selle, et elektritööriist ei saaks pärast elektrikatkestust iseeneslikult püsítötlemisrežiimis taaskäivitu da. Kasutuse jätkamiseks tuleb tööriist esmalt välja ja siis uuesti sisse lülitada.

Ülekuumenemiskaitse

Ülekuumenemise korral lülitub ohutuselek troonika ümber jahutusrežiimile. Mootor töötab edasi ja konstantne pöörlemiskiirus inaktiveerub. Pärast u 10–20-sekundilist jahtumist on elektritööriist uuesti töövalmis ja võimeline töötama täiskoormusel.

7 Teemantlõikeketas

7.1 Kinnitamine



ETTEVAATUST

Kuum ja terav tarvik

Vigastusoht

- Kandke kaitsekindaid.



ETTEVAATUST

Ärge kasutage lõikeketta kinnitamiseks kiir kinnitusmutreid!



ETTEVAATUST

Kasutage üksnes tootja soovitatud lõikeket taid ja äärikuid, mis sisalduvad katte ja lihv masina tarnekomplektis.

- Sideainetega lõikeketaste kasutamine on keelatud!
- Maksimaalsete segmentidevaheliste piludega (10 mm) segmenteeritud teemantlõikeketaste kasutamisel peavad teemantlõikekettad olema negatiivse lõikenurgaga.
- Kasutage üksnes selliseid lihvimistarvikuid, mille lubatud pöörlemiskiirus on vähemalt sama suur, kui on elektritööriista maksimaalne tühikäigu-pöörlemiskiirus.
- Ketta lubatud ringliikumiskiirus peab olema 80 m/s.
- Laske uutel lõikeketastel katsetamiseks töötada umbes üks minut tühikäigul.
- Vibreerivaid kettaid ei tohi kasutada.
- Kaitske kettaid löökide, kukkumise ja määredeainete eest.
- Kui lõikeketaste kulumisaste jõuab kaitsekattel märgitud tasemeni (vt noolesümbolit), soovitame lõikekettad välja vahetada.

Nii säilib seadme optimaalne lõikejõudlus (lõikeketaste perifeerne kiirus).

- Reguleerige lõikesügavus **[2-5]** lõikesügavuse skaalal **[2-4]** 10 mm peale.
- Vajutage lukustusnupule **[1-1]** ja viige kate sisse.
- Vabastage lukustusnupp **[1-1]** ja laske kattel pärast seatud sügavuse saavutamist kohale fikseeruda.
- Avage kettakate pärast vabastamist kinnituspust **[2-1]** kuni piirkuni.
- Puhastage äärik **[6-4]** ja kinnitusmutter **[6-2]**, samuti lõikeketta lõikepin nad **[6-3]**.
- Asetage äärik **[6-4]** koos alusega nurklihmasina spindlile.
- Pange peale ketas **[6-3]**, jälgige ettenähtud pöörlemissuunda (nool ketal x nool seadmel). Ääriku alus peab ketta avasse täpselt sobima.
- Kruvige kinnitusmutter **[6-2]** koos alusega suunaga väljapoole kettalt maha, vajutage spindlilukustusnupule ja keerake see võt mega **[6-1]** tugevasti kinni.
- Sulgege kettakate.
- Enne sisselülitamist kontrollige, kas lõikeketas vabalt liigub.

8 Kasutuselevõtt



HOIATUS

Lubamatu pingi või sagedus!

Vigastuste oht

- Vooluvõrgu nimipinge ja sagedus peavad vastama seadme andmesildil toodud pingele ja sagedusele.
- Põhja-Ameerikas tohib kasutada üknes Festooli seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

Seadke lõikesügavuse piirik **[2-5]** lõikesügavuse skaalal **[2-4]** (piirkiku ülemine serv) soovitud lõikesügavusele, selleks keerake lahti piirkiku kruvi **[2-6]** ja pingutage see uuesti kinni. Lõikesügavuse skaala on kasutatav ilma liistuta tehavate tööde puhul ja on vaid orientiirkiks. Tegelikku lõikesügavust mõjutavad nt valmistamis-tolerantsid või teemantketta segmentide kulu mine. Täpse lõikesügavuse saamiseks tuleb teha proovilõige ja mõõta ära tegelik sügavus.

8.1 Elektritööriista õige hoidmine

Elektritööriista tuleb isoleeritud hoidepindadest mõlema käega kinni hoida: üks käsi peab alati olema lülitit taga mootorikorpusel **[1-17]** ja tei-

ne käsi lisakäepidemel [1-14] või tolmueemal-duskatte hoidepinnal [1-16].

8.2 Sisse-/väljalülitamine

Sisselülitamine

- Lükake lülit (sisse/välja) [1-5] ette.
- **Pidev töö:** Samaaegsel vajutamisel lülitii ees-sosale lukustub lülit (sisse/välja).
- Elektriline tööriist käivitub.
- Viige tööriist materjaliga kokku alles siis, kui tööriist on saavutanud tööks vajalikud pöörded.

Väljalülitamine

- Tõstke elektritööriist töödeldaval materja-lilt ära.
- Vabastage toitelülit [1-5].
- **Pidevtöörežiimi korral:** vajutage toitelüli-ti [1-5] tagaosale.



HOIATUS

Tagasilöögist ja eemalepaiskuvatest osadest tingitud vigastusoht

- Enne seadme ärapanekut oodake, kuni pöörlev ketas on lõplikult seisunud.

8.3 Aknakate

Kui soovite lõigatavat kohta paremini näha, ava-ge aknakate [2-3] - seda võib teha vaid siis, kui lõikeketas seisab.

Pöörake tähelepanu eemalepaiskuvatele suu-rematele osakestele.

8.4 Reduktorikorpuse pöoramine

Teatud töörežiimides töötamiseks saab reduk-torikorpust 90° kaupa keerata. Nii on näiteks lülitii paremini ligipääsetav. Soovitame lasta need tööd teha Festooli hooldekeskuses.

- Eemaldage neli kruvi.
- Keerake reduktori-korpus soovitud asendis-se. Pange tähele, et reduktori-korpus ei jäääks mootori-korpusest kaugemale kui u 1 mm.
- Asetage neli kruvi tagasi kohale ja keerake need kinni (vt joonist [8]).

9 Hooldus ja remont



HOIATUS

Vigastuste oht, elektrilöök

- Enne mis tahes hooldus- ja korras-hoiutöid tömmake võrgupistik alati pistikupesast välja!
- Kõiki hooldus- ja parandustööd, mis nõua-vad mootori-korpuse avamist, tuleb teha lasta volitatud hooldustöökojas.

Hooldust ja remonti tohib teostada üksnes tootja või volitatud teenidustöökoda. Kasutage ainult **Festooli originaalvaruosi**.

Lisateave: www.festool.ee/teenindus

Pidage kinni järgmistes juhistest:

- Õhuringluse tagamiseks peavad mootori-korpuse jahutusavad olema kogu aeg vabad ja puhtad.
- Ärge puhastage elektritööriista suruõhuga.
- Pakendis olevat elektritööriista võib hoida kuivas ja kütteta ruumis, kus temperatuur ei lange alla -5°C . Pakendamata elektri-tööriista tohib hoida ainult kuivas suletud ruumis, mille temperatuur ei lange alla $+5^{\circ}\text{C}$ ja kus ei esine suuri temperatuurikõ-kumisi.
- Elektritööriist lülitub automaatselt välja, kui süsiharjad on kulunud. Hoolduseks tul-eb elektritööriist saata töökotta.

10 Tarvikud

Kasutage üksnes Festooli originaaltarvikuid, nagu sihipärases kasutuses kirjeldatud. Mada-lama kvaliteediga tarvikute ja teiste tootjate lisaseadmete kasutamisel võib esineda visku-mist, mille tagajärvel töötulemused halvenevad ja masin kulub kiiremini.

Tarvikute ja tööriistade tellimisnumbrid leiate www.festool.ee.

10.1 Juhikusüsteem



ETTEVAATUST

Kasutage ainult kuni 3 mm paksuseid ket-taid!

Täpsete lõigete tegemiseks tuleb kasutada juhtliisti [7-1]. Katte juhiku külgmist lõtku saab reguleerida lõtku reguleerimise kruvide-ga [1-9].

Juhliistud

Juhliistu alumisele küljele on kinnitatud libise-miskindlad ribad, mis tagavad kindla asendi ja hoivad ära materjali kriimustamise. Ka liistu saab kinnitada pitskruvidega FSZ 300 [7-2], mis tuleb lükata selleks ette nähtud juhtsoontesse (vt joonist [7]). Nii on stabiilne asend tagatud ka ebatasase pinna korral.



ETTEVAATUST

Juhliistud on varustatud laastukaitsega, mis tuleb enne esmakordset kasutamist ära lõigata.

Ühendusdetail

Olenevalt kasutuseesmärgist ja tarviku suurusest saab mitu juhliistu ühendusvedruga [7-3] ühendada (vt joonist [7]). Mitme juhliistu kindlaks ühendamiseks saab ühendusdetailid kruvidega vastavatesse keermestatud avadesse kinnitada.

11 Keskkond



Ärge käidelge seadet koos olmejäätmega! Seadmed, lisavarustus ja pakkid tuleb suunata keskkonnasõbralikult taaskasutusse. Järgige kehtivaid riiklikke eeskirju.

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb katusressursi ammendantud elektrilised tööriisid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Teave tagastamiskohtade kohta on leitav www.festool.com/environment.

Teave ohtlike ainete kohta: www.festool.ee/reach

12 Üldised märkused

12.1 EL-vastavusdeklaratsioon

EL-vastavusdeklaratsioon asub saksakeelses kasutusjuhendis.