


Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

FESTOOL

VN-HK85 130x16-25



LV

**Oriģinālā lietošanas pamācība
Rievu ietaise**

LT

**Originali naudojimo instrukcija
Griovelių pjovimo įrenginys**

EST

**Originaalkasutusjuhend
Sooneseade**

Orīginālā lietošanas pamācība

1	Simboli	2
2	Drošības norādījumi	2
3	Lietošana atbilstoši noteikumiem	4
4	Tehniskie dati	4
5	Ierīces elementi	4
6	Montāža.....	4
7	Iestatījumi	5
8	Darbs ar elektroinstrumentu.....	6
9	Apkope un kopšana.....	6
10	Apkārtējā vide	6

Norādītie attēli atrodami daudzvalodīgās lietošanas instrukcijas sākumā.

1 Simboli

Simboli

	Brīdinājums par vispārīgu apdraudējumu
	Izlasiet instrukciju, norādījumus!
	Lietojiet aizsargcimdus!
	Lietojiet aizsargbrilles!
	Lietojiet elpošanas masku!
	Atvienojiet elektrotīkla spraudni!
	Padoms, norāde
	Lietošanas instrukcija
	Instruments ar rokas padevi
	Metāla griešana, volframa karbīds

2 Drošības norādījumi

2.1 Vispārīgie drošības noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet pilnīgi visus drošības noteikumus un norādījumus. Klūdas, neievērojot brīdinājumus un norādes, var izraisīt elektrisko triecienu, ugunsgrēku un/vai smagas traumas.

Uzglabājiet visus drošības noteikumus un norādījumus nākotnei.

Drošības noteikumos minētais termins "elektroierīce" skaidrojams kā ar strāvu darbināma elektroniska ierīce (ar tīkla kabeli) un ar akumulatoru darbināma elektroniska ierīce (bez tīkla kabeļa).

1 DROŠĪBA DARBA VIETĀ

- a. **Uzturiet tīrībā un kārtībā savu darba vietu.** Nekārtība un nepietiekams apgaismojums darba vietā var izraisīt negadījumus.
- b. **Neizmantojet ierīci sprādzienbīstamā vidē, kur atrodas degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Elektroierīču dzinēji rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- c. **Neļaujiet bērniem un citām personām uzturēties elektroierīces tuvumā tās darbības laikā.** Novēršot uzmanību no ierīces varat zaudēt kontroli pār to.
- d. **Neļaujiet elektroinstrumentam darboties bez uzraudzības.** Atstājiet elektroinstrumentu tikai tad, ja tā darbinstrumenta kustība ir pilnībā apstājusies.

2 ELEKTRODROŠĪBA

- a. **Ierīces pieslēguma vada spraudnim jāatbilst kontaktligzda. Spraudni nekādā gadījumā nedrīkst mainīt. Iezemētām ierīcēm nelietojiet adaptētos spraudņus.** Nemainīti spraudņi un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektrotrieciena draudus.
- b. **Izvairieties no ķermēna saskares ar iezemētām virsmām, kā piemēram caurules, radioatori, plītis un ledusskapji.** Pastāv paaugstināts elektrotrieciena risks, ja Jūsu ķermenis ir sazemēts.
- c. **Sargājiet ierīci no lietus vai mitruma.** Ūdens ieklūšana elektroierīcē paaugstina elektrotrieciena draudus.
- d. **Neizmantojet kabeli citiem mērķiem, piemēram, ierīces nešanai, pakarināšanai, spraudņa izņemšanai no kontaktligzdas. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām ierīces daļām.** Bojāts vai sapinies kabelis paaugstina elektrotrieciena draudus.
- e. **Strādājot ar elektroierīci ārā, izmantojet tikai tādu pagarinājuma kabeli, kas piemērots lietošanai āra apstāklos.** Āra apstākļiem piemērots pagarinājuma kabelis samazina elektrotrieciena risku.
- f. **Ja neverat izvairīties no elektroierīces lietošanas mitrā vidē, izmantojet bojājošās strāvas aizsargslēdzi.** Bojājošās strāvas aizsargslēdzis samazina elektrotrieciena draudus.

3 PERSONU DROŠĪBA

- a. **Lietojot elektroierīci, esiet uzmanīgs, veiciet tikai pārdomātas darbības un rīkojieties saprātīgi. Neļietojiet iekārtu, ja esat noguris vai atrodaties narotiku vai alkohola reibumā vai medikamentu ietekmē.** Neuzmanība iekārtas lietošanas laikā var izraisīt nopietnas traumas.

- b. Lietojiet individuālo aizsargaprīkojumu un vienmēr valkājet aizsargbrilles.** Tāds individuālais aizsargaprīkojums, kā respirators, neslīdoši apavi, ķivere vai ausu aizbāžņi, atkarībā no elektroierīces modeļa un pielietojuma veida, samazina savainošanās risku.
- c. Izvairieties no nejaušas ierīces ekspluatācijas uzsākšanas.** Pirms ievietojat spraudni kontaktligzdā, pārliecinieties, ka slēdzis atrodas pozīcijā "izslēgts". Ja nesot ierīci Jūsu pirksts atrodas uz slēdža vai ierīce tiek pievienota strāvai ieslēgta, tas var izraisīt nelaimes gadījumu.
- d. Pirms ieslēdzat ierīci, atbrīvojet to no regulēšanas instrumentiem vai uzgriežņu atslēgām.** Instrumenti vai atslēgas, kas atrodas rotējošās ierīces daļās, var radīt savainojumus.
- e. Nepārvērtējiet sevi.** Nodrošiniet stabilu ķermēņa stāvokli un vienmēr saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās varēsiet labāk kontrolēt ierīci.
- f. Lietojiet piemērotu apģērbu.** Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Matus un apģērbu turiet drošā attālumā no kustīgām ierīces daļām. Valīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās ierīces daļās.
- g. Ja iespējams piemontēt putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek izmantotas pareizi.** Šo ierīču izmantošana samazina putekļu izraisītus apdraudējumus.
- h. Nepielaujiet, lai ieraduma dēļ, kas iegūts iekārtu biežas lietošanas laikā, jūs kļūstat pašapmierināts un neievērojat iekārtas pamata drošības principus.** Neuzmanīga darbība var izraisīt smagu savainojumu sekundes daļas laikā.

4 ELEKTROIERĪČU RŪPĪGA IZMANTOŠANA UN LIETOŠANA

- a. Nepārslogojiet ierīci.** Izmantojiet veicamajam darbam atbilstošu elektroierīci. Ar atbilstošu elektroierīci darbs norādītajā jaudas diapazonā būs drošāks un veiksies labāk.
- b. Nelietojiet elektroierīci, ja tās slēdzis ir bojāts.** Tādas elektroierīces lietošana, kuru vairs nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstama un šis bojājums ir jānovērš.
- c. Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, pirms veicat jebkādus ierīces regulējumus, maināt piederumu detaļas vai noliekat ierīci.** Šie drošības pasākumi novērsīs iespēju, ka ierīce varētu tikt nejauši iedarbināta.
- d. Glabājiet elektroierīces bērniem nepieejamā vietā.** Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas to nepārzina vai nav izlasījušas šos norādījumus. Nepieredzējušām personām elektroierīču lietošana

ir bīstama.

e. Veiciet rūpīgu ierīces apkopi. Pārbaudiet, vai ierīces kustīgās daļas darbojas nevainojami un netiek traucēta to kustība, vai daļas nav salūzušas vai bojātas tā, ka tas ietekmē ierīces darbību. Pirms ierīces lietošanas salabojiet bojātās daļas. Daudzu negadījumu cēlonis ir nepietiekami veikta elektroierīču apkope.

f. Griešanas elementus uzturiet tīrus un asus. Rūpīgi kopti griešanas elementi ar asām malām retāk aizķeras un ir vieglāk vadāmi.

g. Lietojiet elektroierīci, piederumus, pievienojamos elementus u.c. atbilstoši norādījumiem un noteikumiem, kas attiecas uz konkrēto ierīces tipu. Nemiet vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Elektroierīces lietošana neparedzētam mērķim var izraisīt apdraudējumu.

h. Uzturiet rokturus sausus, tīrus un brīvus no eļļas un smērvielām. Slideni rokturi nenodrošina drošu rīkošanos ar elektroierīci un kontroli pār to neparedzētās situācijās.

5 AR AKUMULATORU DARBINĀMU IERĪČU RŪPĪGA IZMANTOŠANA UN LIETOŠANA

- a. Akumulatorus uzlādējiet tikai ražotāja ieteiktajās lādēšanas ierīcēs.** Lādēšanas ierīcē, kura paredzēta tikai noteikta veida akumulatoriem, cita veida akumulatoru lietošana ir ugunsbīstama.
- b. Tādēļ izmantojiet tikai elektroierīcei paredzētos akumulatorus.** Cita veida akumulatoru lietošana ir ugunsbīstama un var radīt savainojumus.
- c. Brīvo akumulatoru turiet drošā attālumā no spraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai cietiem sīkiem metāla priekšmetiem, kuri var kļūt par kontaktu savienotājiem.** Šīslēgums starp akumulatora kontaktiem var izraisīt liesmas vai apdegumus.

d. Nepareizas lietošanas rezultātā no akumulatora var izplūst šķidrums. Izvairieties no kontakta ar to. Nejauša kontakta rezultātā noskalojiet to ar ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acīs, nekavējoties griezieties pie ārsta. Izplūdis akumulatora šķidrums var izraisīt ādas kairinājumu vai apdegumus.

e. Pirms akumulatora ievietošanas pārliecinieties vai ierīce ir izslēgta. Akumulatora ievietošana iešlēgtā elektroierīcē var izraisīt nelaimes gadījumu.

6 SERVISS

- a. Iekārtas remontu uzticiet tikai kvalificētiem speciālistiem un remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tas nodrošina iekārtas lietošanas drošības saglabāšanu.
- b. Remontam un apkopei izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.** Nolūkam neatbilstošu piederumu

vai rezerves daļu izmantošana var izraisīt elektrotriecieni vai traumas.

2.2 Ierīces drošības norādījumi

- Noteikti ievērojet elektriskā rokas ripzāģa lietošanas pamācībā un drošības norādījumos rakstīto HK 85.
- **Nedrīkst pārsniegt maksimālo apgrīzienu skaitu, kas norādīts uz instrumenta.** Ja norādīts apgrīzienu skaita diapazons, tas ir jāievēro.
- **Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai zāga apakšējais pārsegs darbojas nevainojami. Neizmantojet gropjfrēzi, ja apakšējais pārsegs brīvi nekustas vai ir bojāts un nenoslēdzas nekavējoties.** Ja apakšējais pārsegs ir atvērtā pozīcijā, nekad to nenosieniet vai nesaspiediet, nekad nestrādājiet, ja nav uzstādīts aizsargpārsegs.
- Izmantojet tikai oriģinālās rezerves daļas vai daļas, kas paredzētas šai sistēmai.
- Neizmantojet instrumentus ar redzamām plaisām. (Šādu asmeņu labošana ir aizliegta.)
- Uz iespiešanas virsmām nedrīkst būt netīrumi, smērviela, eļļa un ūdens.
- Instrumentus nostipriniet tā, lai darba laikā tie nevarētu atvienoties. Savilcējuzgriežņus drīkst savilk tīkai ar tam paredzētiem instrumentiem.
- **Nestrādājiet ar neasiem vai bojātiem frēzes instrumentiem.** Izmantojot neasus vai bojātus frēzes instrumentus, iespējams zaudēt kontroli pār elektroierīci.
- **Rieuva ietaise un gropju disks drīkst būt uzstādīti tikai norādītajā, nevis citā elektriskajā rokas ripzāģī.** lebūvējot daļas citā elektriskajā rokas ripzāģī, elektroierīce var kļūt nedroša un tāpēc izraisīt smagus negadījumus.
- Neļaujiet bērniem un citām personām uzturēties elektroinstrumenta tuvumā tā darbības laikā.

2.3 Emisijas vērtības

Atbilstoši standartam EN 60745 izmērītās vērtības parasti ir šādas:

Skaņas spiediena līmenis $L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$

Skaņas jaudas līmenis $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$

Klūda $K = 3 \text{ dB}$



Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus!

Vibrāciju emisijas vērtību a_h (trīs virzienu vektoru summa) un klūdu K nosaka saskaņā ar EN 60745:

Kokmateriālu frēzēšana $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$

Klūda $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Noteiktās emisijas vērtības (vibrācija, troksnis)

- paredzētas iekārtu salīdzinājumam,
 - ir piemērotas arī vibrācijas un trokšņa radītās složes pagaidu novērtēšanai iekārtas lietošanas laikā,
 - nosaka elektroierīces galvenos pielietojuma veidus.
- To palielinājums ir iespējams citiem pielietojuma veidiem, ar citām elektroierīcēm vai nepietiekamas apkopes gadījumā. levērojiet iekārtas tukšgaitas un dīkstāves laikus!

3 Lietošana atbilstoši noteikumiem

Elektrisko rokas ripzāģi HK 85 savienojumā ar rieuvietaisi iespējams pārveidot par gropjfrēzi.

Gropjfrēze ir paredzēta kokmateriālu un koksnes materiālu vadītai frēzēšanai ar putekļu nosūkšanu. Nav piemērota leņķu iezāgēšanai un zāgēšanai dziļumā.

Jāizmanto tikai oriģinālie „Festool” gropju diskī.

Šo ierīci ir paredzēts un atļauts izmantot tikai apmācītām personām vai speciālistiem.

 Par lietošanu, kas nav saskaņā ar noteikumiem, ir atbildīgs lietotājs.

4 Tehniskie dati

Rieuva ietaise	VN-HK85 130x16-25
Maks. frēzēšanas dziļums	35 mm
ar vadsliedi/griešanas sliedi	31 mm
Frēzēšanas platums	16–25 mm
Frēzēšanas diametrs	130 mm
Svars	0,9 kg

5 Ierīces elementi

- [1-1] Augšējais aizsargpārsegs ar aizsargplāksni
- [1-2] Nosūkšanas īscaurule
- [1-3] Gropju diskī
- [1-4] Apakšējais aizsargpārsegs

6 Montāža



BRĪDINĀJUMS

Traumu un elektrošoka risks

- Pirms jebkādu ierīces apkopes darbu veikšanas vienmēr atvienojiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas!



UZMANĪBU

Karsti un asi instrumenti

Traumu risks

- Neizmantojet neasus un bojātus darbinstrumentus!
- Lietojiet aizsargcimdus.

Zāga plātnes demontāža

- Pirms zāga plātnes nomaiņas zāgi pagrieziet 0° pozīcijā un noregulējiet maksimālo zāģēšanas dziļumu.
- Nomaiņai zāgi nolieciet uz galda malas.
- Sviru [2-2] pārvietojiet līdz aizturim.
- Izmantojot sešstūru galatslēgu [2-1], atskrūvējiet skrūvi [2-5].
- Apakšējo pārsegu turiet atvērtu [2-3], izmantojot vienīgi atvilkšanas sviru [2-8].
- Zāga plātni [2-4] noņemiet kopā ar pies piedējatloku [2-6] un aizmugurējo atloku [2-7].
- Uzmanīgi atlaidiet atvilkšanas sviru [2-3] un ļaujiet apakšējam pārsegam [2-8] atgriezties sākumposīcijā.

Rievu ietaises montāža

- ❶ levērojiet montāžas darbību secību!

1. Apakšējais aizsargpārsegs

- Apakšējo aizsargpārsegu [3-1] uzlieciet elektriskā rokas ripzāģa apakšējam pārsegam.
- Uzbīdiet tā, lai kontruzgriežni atrastos aiz elektriskā rokas ripzāģa apakšējā pārsega [3A] — uzbīdiet līdz aizturim. Skrūvēm jābūt nedaudz valīgām.
- Divas skrūves [3-2] cieši piegrieziet ar sešstūru atslēgu (kreisā vītne).

2. Apakšējais aizsargpārsegs

- Augšējo aizsargpārsegu [4-1] uzbīdiet elektriskā rokas ripzāģa vāciņam.
- Uzbīdiet to tādā veidā, lai aizsargplāksne [4-3] atrastos rokas ripzāģa pārsega priekšpusē, un kontruzgrieznis — rokas ripzāģa pārsega aizmugurē [4A] — bīdiet līdz atdurim. Skrūvēm jābūt nedaudz valīgām.

Augšējā aizsargpārsega galiem jābūt ieāķētiem [4B] elektriskā rokas ripzāģa korpusa priekšpusē un aizmugurē.

- Divas skrūves [4-2] cieši piegrieziet ar sešstūru atslēgu (kreisā vītne).

3. Gropju diskī

- ❶ Piegādes brīdī gropju diskiem iestatīts maksimā-

lais frēzēšanas platums. Frēzēšanas platumu ie-spējams regulēt tikai tad, ja diskī ir demontēti; skat. 7.1. nodaļu.

- Apakšējam pārsegu [5-2] turiet atvērtu, izmantojot vienīgi atvilkšanas sviru [5-5].
- Gropju diskī [5-3] no apakšas uzbīdiet uz augšējā aizsargpārsega un uzlieciet uz piedziņas vārpstas.
- Uzmanīgi atlaidiet atvilkšanas sviru [5-2] un ļaujiet apakšējam pārsegam [5-5] atgriezties sākumposīcijā.
- Cieši pievelciet skrūvi [5-4].
- Sviru [5-1] pārvietojiet atpakaļ.

Risks savainoties!! Pēc katras montāžas reizes pārbaudiet, vai gropju disks ir nofiksējies. Ja ir valīgs pies piedējatloks, griešanas laikā gropju diskī var izvirzīties; ja ir valīga skrūve, gropju disks var atvienoties.

Demontāža apgrieztā secībā.

7 Iestatījumi

7.1 Frēzēšanas platuma iestatīšana



UZMANĪBU

Karsti un asi instrumenti

Traumu risks

- Neizmantojet neasus un bojātus darbinstrumentus!
- Lietojiet aizsargcimdus.

Iespējama tikai tad, ja gropju disks ir demontēts! Frēzēšanas platumu var iestatīt ar starplikām (1 x 3 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1 mm; 2 x 0,5 mm plat.).

- Pretatloku [6-5] un priekšējo instrumenta turētāju [6-1] noņemiet virzienā uz priekšu.
- Vajadzīgo frēzēšanas platumu (x) iestatiet ar starplikām [6-2] no piegādes komplekta. (Gropju diskam bez starplikām gropju platums ir tikai 16 mm.)
- Šīs starplikas ievietojet starp priekšējo [6-1] un aizmugurējo [6-3] instrumentu turētāju.
- Neizmantotās starplikas [6-2] uzlieciet uz priekšēja instrumentu turētāju [6-1] un nofiksējiet uz apaļtapas (ieteicamā secība: no biezākas uz plānāku).
- No jauna savienojiet pretatloku [6-5], instrumentu turētāju [6-1] + [6-3] un aizmugurējo pies piedējatloku [6-4].

Risks savainoties!! Gropju diskus vienmēr pilnībā ar visām starplikām un vienā vienībā ieviejojet elektriskajā rokas ripzāģī.

7.2 Frēzēšanas dzīluma regulēšana

Lai iestatītu frēzēšanas dzīlumu, izmantojiet elektriskā rokas ripzāga griezumu dzīluma regulēšanu.

Izmantojiet aprēķinu tabulu!

Dzīluma iestatījumi zāgim	Reālais frēzēšanas dzīlums
	85 mm 50 mm
	35 mm 0 mm

7.3 Nosūkšanas iekārta



BRĪDINĀJUMS

Veselības apdraudējums, ko izraisa putekļi

- Putekļi var būt kaitīgi veselībai. Nekādā gadījumā nestrādājiet bez nosūkšanas iekārtas.
- Nosūcot veselībai kaitīgus putekļus, vienmēr ievērojiet konkrētajā valstī spēkā esošos noteikumus.

Festool pārnēsājamais nosūcējs

Pie nosūkšanas īscaurules [1-2] pie augšējā aizsargpārsega [1-1] var pievienot „Festool” nosūkšanas iekārtu ar nosūkšanas šķūteni 36 mm diametrā.

8 Darbs ar elektroinstrumentu



Strādājot ievērojiet visus iepriekš minētos drošības norādījumus, kā arī sekojošos noteikumus:

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet aizsargpārsega darbību, un elektroinstrumentu izmantojiet tikai tad, ja tas darbojas pareizi.
- Pirms katras izmantošanas reizes pārbaudiet, vai aizsargpārsegi nav bojāti. Aizsargpārsegus drīkst izmantot tikai tad, ja tiem ir visas daļas un tie nav bojāti; pretējā gadījumā pastāv paaugstināts savainojumu gušanas risks.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai apgriežamās griešanas plātnes ir nofiksētas un tām nav bojājumu; ja nepieciešams, nomainiet.
- Strādājot ierīci vienmēr turiet ar abām rokām aiz rokturiem. Tas mazina risku savainoties un palīdz precīzāk strādāt.



Lietojiet aizsargbrilles!



Lietojiet respiratoru!

- Neder leņķu iezāgēšanai un zāgēšanai dzīlumā.
- Neder brīvroku vadībai. Izmantot kopā tikai ar vadsliedi, griešanas sliedi vai paralēlvadotni.
- Frēzēšana vienmēr veicama ar 6. apgriezienu iestājumu.

- levērojiet drošības norādījumus elektriskā rokas ripzāga HK 85 izmantošanai.

(i) Frēzēšana pēc markējumiem: zāgējuma indikators rāda frēzēšanas gaitu bez vadsliedes.

9 Apkope un kopšana



BRĪDINĀJUMS

Traumu un elektrošoka risks

- Pirms jebkādiem ierīces apkopes un kopšanas darbiem vienmēr atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas!
- Jebkādus apkopes un labošanas darbus, kuru laikā jāatver motora korpušs, atļauts veikt tikai pilnvarotajās servisa darbnīcās.



lekārtas regulāra tīrīšana, prioritāri regulēšanas mehānismu un vadīku tīrīšana ir svarīgs drošības faktors.

Ievērojiet šādus norādījumus:

- Lai elektroierīci iztīrītu no šķēpelēm un skaidām, izsūciet visas atveres.
- Aizsargpārsegam vienmēr brīvi jākustas un jāvar automātiski aizvērties. Vienmēr uzturiet tīrībā aizsargpārsega apkārtni. Putekļus un skaidas izpūtiet ar saspiestu gaisu vai iztīriet ar suku.
- Regulāri tīriet rieuvi ietaisi un gropju diskus. Sveķus no vieglu metālu lējumiem notīriet tikai ar šķīdinātājiem, kas neietekmē materiālu mehāniskās īpašības (pH līmenis: 4,5–8).

Neasi instrumenti



Izmantojiet tikai oriģinālās apgriežamās griešanas plātnes.

- Gropju disku apgriežamās griešanas plātnes iešķējams nonēmt, atskrūvējot skrūves.
- Tīriet visas gropju disku daļas un nažu kameras.
- Apgriežamās griešanas plātnes apgrieziet otrādi vai nomainiet.
- Apgriežamās griešanas plātnes piestipriniet ar koniskām gremdgalvas skrūvēm (M5) un cieši pievelciet (< 3 Nm).

10 Apkārtējā vide

Nepievienojet ierīci sadzīves atkritumiem! Ierīces, piederumus un iepakojumus nododiet atkārtotai pārstrādei videi nekaitīgā veidā. Levērojiet konkrētajā valstī spēkā esošos noteikumus.

Informācija par ķīmisko vielu regulu "REACH": www.festool.com/reach

Originali naudojimo instrukcija

1	Simboliai.....	7
2	Saugos nurodymai	7
3	Naudojimas pagal paskirtį.....	9
4	Techniniai duomenys.....	10
5	Jrenginio elementai	10
6	Montavimas	10
7	Nustatymai	11
8	Darbas elektriniu įrankiu.....	11
9	Techninė priežiūra ir aptarnavimas.....	12
10	Aplinka	12

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbėje naudojimo instrukcijoje.

1 Simboliai

Simboliai



Ispėjimas apie bendro pobūdžio pavojus



Skaityti instrukciją, nurodymus!



Mūvēti apsaugines pirštines!



Dirbant užsidėti apsauginius akinius!



Dirbant užsidėti respiratorių!



Maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo!



Patarimas, nurodymas



Darbinis nurodymas



Įrankis darbui su rankine pastūma



Ašmenys iš volframo karbido kietlydinio

2 Saugos nurodymai

2.1 Bendrieji saugos nurodymai



ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Klaidos laikantis šiuo įspėjančiuju nurodymu ir instrukcijų galiapti elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių sužalojimų priežastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas, kad vėliau galėtumėte juos pasižiūrėti.

Saugos nurodymuose vartojamas terminas „elektrinis įrankis“ reiškia ir iš elektros tinklo maitinamus elektrinius įrankius (su elektros maitinimo kabliu), ir akumuliatorinius elektrinius įrankius (be elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

- Jūsų darbo zona visada turi būti švari ir tvarkinė.** Netvarkinga ir neapšviesta darbo zona galiapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
- Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Dirbdami elektriniai įrankiai kibirkščiuoja ir gali uždegti dulkes ar garus.
- Kai dirbate elektriniu įrankiu, neleiskite vai-kams ir kitiems asmenims būti arti.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prietaiso.
- Elektrinj prietaisą palikti ijungta ir veikiantį be priežiūros draudžiama.** Elektrinj įrankj palikite tik tada, kai jo keičiamas įrankis nustoja suktis.

2 ELEKTROSAUGA

- Prietaiso maitinimo kabelio kištukas turi atitikti elektros lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima keisti. Nenaudokite tarpinių kištukų kartu su turinčiais apsauginj žemiminam prietaisais.** Originalūs kištukai, tiksliai atitinkantys elektros lizdą, sumažina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su žemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, šildymo įrenginiais, viryklėmis ir šaldytuvais.** Kai žmogaus kūnas yra žemintas, padidėja elektros smūgio tikimybė.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.** Kai į elektrinj prietaisą patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal paskirtį, t.y. neneškite prietaiso paémę už kabelio, nekabinkite jo ant kabelio, netraukite už kabelio, norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Kabelj saugokite nuo karščio, tepalu, aštrių briaunų ar judančių prietaiso dalių.** Pažeisti ar susipyne kabeliai didina elektros smūgio riziką.
- Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kuriuos leidžia ma naudoti ir lauke.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- Jeigu darbų su elektriniu įrankiu drėgnoje aplinkoje išsvengti negalima, naudokite apsauginę nuotékio relę.** Kai elektrinj prietaisą maitinančioje grandinėje yra sumontuota apsauginė nuotékio relé, sumažėja elektros smūgio rizika.

3 ŽMONIŲ SAUGA

- Naudodami elektrinį įrankį būkite atidūs, žiūrėkite ką darote ir dirbdami vadovaukitės sveika nuovoka. Prietaiso nenaudokite, kai esate pavargę, vartoje narkotikų, alkoholio ar vaistų.** Dirbant su prietaisu, neatidumo sekundė gali sukelti rimtų sužalojimų.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius.** Naudojant elektrinį įrankį ir darbo sąlygas atitinkančias asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalmą ar ausines, sumažėja rizika susižaloti.
- Saugokitės, kad nejjungtumėte prietaiso atsитkinai. Prieš kišdami maitinimo kabelio kištuką į elektros lizdą įsitikinkite, kad prietaiso jungiklis yra padėtyje „AUS“ (išjungta).** Jeigu nešdami prietaisą pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą ijjungsite į elektros tinklą tada, kai jungiklis nėra išjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
- Prieš ijjungdami prietaisą pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlių raktus.** Prietaiso besukančioje dalyje esantis įrankis ar paliktas raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
- Nepervertinkite savo galimybių. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyra.** Taip galėsite geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.
- Vilkékite tinkamą aprangą. Nevilkékite platių drabužių, nesidėkite papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo besukančių prietaiso dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali iutraukti besukančios dalys.
- Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.** Šiu įrenginių naudojimas mažina dulkių keliamą grėsmę.
- Neleiskite, kad, dažnai naudodami mūsų prietaisus, prie jų priprastumėte ir dėl per didelio pasitikėjimo savimi pradétumėte ignoruoti pagrindinius saugaus darbo su jais principus.** Dėl neatsargumo galite sunkiai susižaloti per dalį sekundės.

4 ATSARGUS ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

- Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jūsų darbu tinkamą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektri-

niu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodytos galios.

- Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusių jungiklių.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- Prieš pradēdami prietaiso nustatymus, keisdami reikmenis ar prietaisą padėdami, maitinimo kabelio kištuką ištraukite iš elektros lizdo.** Ši atsargumo priemonė leis išvengti netyčinio prietaiso įjungimo.
- Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite prietaisu naudotis asmenims, nesusipažinusiem su jo veikimu ar neskaičiuosiuems šių saugos nurodymų.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- Prietaisą rūpestingai prižiūrėkite. Kontroliukite, kad judančios prietaiso dalys veiktu be priekaištų ir nestrigtų, kad detalės nebūtų sulaužytos ar pažeistos taip, kad blogintų prietaiso veikimą.** Prieš naudodami prietaisą, pažeistas jo dalis atiduokite remontuoti. Blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai yra daugelio nelaimingu atsitikimų priežastis.
- Pjovimo įrankiai visuomet turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
- Elektrinį įrankį, jo reikmenis, keičiamus įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta jų instrukcijoje ir nustatyta šiam konkrečiam prietaiso tipui.** Be to, įvertinkite darbo sąlygas ir atliekamas darbines operacijas. Elektrinius įrankius naudojant kitais, nei jis skirtas, tikslais, galima sukelti pavojingas situacijas.
- Rankenos visuomet turi būti sausos, švarios ir netepaluotos.** Netikėtose situacijose slidžios rankenos neleidžia patikimai laikyti ir valdyti elektrinį įrankį.

5 ATSARGUS AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

- Akumuliatoriams įkrauti naudokite tik tuos kroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** Jei kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatorių tipams, naudojamas kitiemis akumuliatoriams įkrauti, kyla gaisro pavojus.
- Elektriniuose įrankiuose galima naudoti tik konkrečiai jiems skirtus akumuliatorius.** Naudojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susižaloti ir sukelti gaisrą.
- Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite šalia savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar ki-**

tokių smulkių metalinių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti akumuliatoriaus kontaktus. Trum-pai sujungus akumuliatoriaus kontaktus, galima nusideginti ar sukelti gaisrą.

- d. **Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištakėti skystis.** Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio atsitiktinai pateko ant odos, nuplaukite ji vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba chemiškai nudeginti odą.
- e. **Prieš įdėdami akumuliatorių įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.** Įdedant akumuliatorių į įjungtą elektrinį įrankį, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

6 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- a. **Savo prietaisą remontuoti leiskite tik kvalifi-kuotiems specialistams ir reikalaukite, kad jie naudotų tik originalias atsargines dalis.** Taip bus užtikrinta, kad bus išlaikytas prietaiso eks-ploatacinis saugumas.
- b. **Remontui ir techninei priežiūrai naudokite tik originalias dalis.** Dėl nepritaikytų reikmenų arba atsarginių dalių naudojimo galite patirti elektros smūgį arba susižaloti.

2.2 Specifiniai prietaiso saugos nurodymai


- Besąlygiškai laikykites rankinio diskinio pjūklo HK 85 naudojimo instrukcijos ir saugos nurodymų.
- **Ant įrankio nurodytas maksimalus sukimosi greitis neturi būti viršijamas.** Jeigu yra nurodytas sukimosi greičių diapazonas, jo turi būti laikomasi.
- **Prieš kiekvieną naudojimą tikrinkite, ar paslankus apsauginis gaubtas veikia nepriekaištingai.** **Griovelio frezavimo mašinos nenaudokite, jeigu paslankus apsauginis gaubtas laisvai nejudą arba yra pažeistas ir iš karto neužsidaro.** Paslankaus apsauginio gaubto niekada neužfiksukite (nepririškite, neužspauskite) atidarytoje padėtyje, niekada nedirbkite be sumontuoto apsauginio gaubto.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir tokias, kurios yra numatytos sistemai.
- Draudžiama naudoti įrankius, turinčius matomų įtrūkimių. (Tokias frezas kaip nors remontuoti draudžiama.)
- Užspaudimo paviršiai turi būti švarūs, ant jų neturi būti tepalo, alyvos ar vandens.
- Įrankius reikia įtvirtinti taip, kad apdirbimo metu jie negalėtų atsilaisvinti. Fiksavimo varžtus leidžiama priveržti tik tam skirtais įrankiais.

- **Nedirbkite su atšipusiomis arba sugadintomis frezomis.** Dėl atšipusios arba sugadintos frezos galite prarasti elektrinio įrankio valdymo kontro-lę.
- **Griovelio pjovimo įrenginių ir reguliuojamą griovelio frezą montuoti į kitokį, negu nurodytas, rankinį diskinių pjūklą draudžiama.** Sumontavus į kito tipo rankinį diskinių pjūklą, elektrinis įrankis galiapti nebesaugus irapti sunkių nelaimingu atsitikimų priežastimi.
- Dirbant su elektriniu įrankiu, neleisti vaikams ir kitiems asmenims būti arti darbo vietas.

2.3 Triukšmo emisijos reikšmės

Pagal EN 60745 nustatytos reikšmės paprastai yra tokios:

Garso slėgio lygis	$L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$
Garso stiprumo lygis	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Paklaida	$K = 3 \text{ dB}$



Dirbant užsidėti ausines!

Pagal EN 60745 nustatyta vibracijų emisijos reikšmė a_h (vektorinė suma trijose ašyse) ir paklaida K:

Medienos frezavimas	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$
Paklaida	$K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Nurodytos emisijos reikšmės (vibracijos, triukšmo)

- naudojamos mašinoms tarpusavyje palyginti,
- taip pat tinkai išankstiniam veikiančios mašinos vibracijų bei triukšmo įvertinimui,
- reprezentuoja pagrindines elektrinio įrankio naudojimo sritis.

Mašiną naudojant kitaip, su kitais keičiamaisiais įrankiais arba ją nepakankamai techniškai prižiūrint, šios reikšmės gali būti didesnės. Atkreipti dėmesį į mašinos veikimo tuščiąja eiga ir prastovų trukmę!

3 Naudojimas pagal paskirtį

Rankinjų diskinių pjūklų HK 85 sujungus su šiuo griovelio pjovimo įrenginiu, gaunama griovelio frezavimo mašina.

Ši griovelio frezavimo mašina yra skirta medienos ir į medieną panašių gamybinių medžiagų frezavimui, naudojant liniuotes ir nusiurbimo įrenginius. Netinka kampiniams ir įleidžiamiesiems pjūviams.

Leidžiama naudoti tik originalias „Festool“ reguliuojamas griovelio frezas.

Ši mašina yra skirta ir leista naudoti tik instruktuo-tam personalui arba specialistams.

 Naudojant ne pagal paskirtį, už pasekmes atsako naudotojas.

4 Techniniai duomenys

Griovelio pjovimo įrenginys	VN-HK85 130x16-25
Maks. frezavimo gylis	35 mm
Su kreipiančiaja liniuote / skersinio pjovimo liniuote	31 mm
Frezavimo plotis	16–25 mm
Frezos skersmuo	130 mm
Svoris	0,9 kg

5 Įrenginio elementai

- [1-1] Viršutinis apsauginis gaubtas su atramine plokštė
- [1-2] Nusiurbimo atvamzdžiai
- [1-3] Reguliuojama griovelio freza
- [1-4] Apatinis apsauginis gaubtas

6 Montavimas



ISPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgis

- Prieš mašinoje atliekant bet kokius darbus, maininimo kabelio kištuką visuomet ištraukti iš elektros lizdo!



ATSARGIAI

Karštas ir aštrus įrankis

Sužalojimo pavojus

- Nenaudoti atšipusių ir sugadintų keičiamujų įrankių!
- Dirbant mūvėti apsaugines pirštines.

Pjovimo diskų išmontavimas

- Prieš keičiant pjovimo diską, pjūklą pasukti į 0° padėtį ir nustatyti maksimalų pjovimo gylį.
- Prieš keičiant pjovimo diską, pjūklą pastatytį ant stalo briaunos.
- Rankeną [2-2] pasukti, kol atsirems.
- Varžtą [2-5] atsukti vidiniu šešiabriauniu raktu [2-1].
- Paslankų apsauginj gaubtą [2-8] laikyti atidarytą tik paėmus už atitraukimo rankenos [2-3].

- Pjovimo diską [2-4] su užspaudimo jungė [2-6] ir užpakaline jungė [2-7] nuimti.
- Atsargiai paleisti atitraukimo rankeną [2-3] ir paslankiam apsauginiam gaubtui [2-8] leisti gržti į galinę padėtį.

Griovelio pjovimo įrenginio montavimas

- ① Laikytis montavimo eiliškumo!

1. Apatinis apsauginis gaubtas

- Apatinj apsauginj gaubtą [3-1] užmauti ant rankinio diskinio pjūklo paslankaus apsauginio gaubto.
- Užmauti taip, kad kontrveržlė būtų už rankinio diskinio pjūklo paslankaus apsauginio gaubto [3A], – stumti, kol atsirems. Varžtai turi būti šiek tiek atlaisvinti.
- Du varžtus [3-2] priveržti vidiniu Torx raktu (kairinis sriegis).

2. Viršutinis apsauginis gaubtas

- Viršutinj apsauginj gaubtą [4-1] užmauti ant rankinio diskinio pjūklo dangčio.
- Užmauti taip, kad atraminė plokštė [4-3] būtų prieš, o kontrveržlė – už [4A] rankinio diskinio pjūklo dangčio: stumti, kol atsirems. Varžtai turi būti šiek tiek atlaisvinti.

Viršutinio apsauginio gaubto krumpliai priekyje ir užpakalyje turi fiksuotis rankinio diskinio pjūklo korpuse [4B].

- Du varžtus [4-2] priveržti vidiniu Torx raktu (kairinis sriegis).

3. Reguliuojama griovelio freza

- ① Reguliuojama griovelio freza tiekiama nustatyta maksimaliam frezavimo pločiui. Frezavimo plotis galima nustatyti tik kai freza yra išmontuota, žr. 7.1 skyrių.

- Paslankų apsauginj gaubtą [5-5] laikyti atidarytą tik paėmus už atitraukimo rankenos [5-2].
- Reguliuojamą griovelio frezą [5-3] iš apačios stumti po viršutiniu apsauginiu gaubtu ir užmauti ant pavaros veleno.
- Atsargiai paleisti atitraukimo rankeną [5-2] ir paslankiam apsauginiam gaubtui [5-5] leisti gržti į galinę padėtį.
- Varžtą [5-4] stipriai priveržti.
- Rankeną [5-1] atlenkti atgal.

 **Pavojus susižaloti!** Po kiekvieno montavimo patikrinkite, ar reguliuojama griovelio freza patikimai įtvirtinta. Kai užspaudimo jungė laisva, gali būti sulaužti reguliuojamos griovelio frezos ašmenys, kai nepriveržtas varžtas – reguliuojama griovelio freza gali atsilaisvinti.

Išmontavimas vykdomas priešinga eilės tvarka.

7 Nustatymai

7.1 Frezavimo pločio nustatymas



ATSARGIAI

Karštas ir aštrus įrankis

Sužalojimo pavojus

- Nenaudoti atšipusių ir sugadintų keičiamujų įrankių!
- Dirbant mūvėti apsaugines pirštines.

Tai galima atlikti tik kai reguliuojama griovelį freza išmontuota!

Frezavimo plotį galima nustatyti naudojant distancines poveržles (1 x 3 mm; 2 x 2 mm; 1 x 1 mm; 2 x 0,5 mm storio).

- Traukiant pirmyn, nuimti antjunge **[6-5]** ir prieinį įrankio laikiklį **[6-1]**.
- Reikiama frezavimo plotį (x) surinkti iš pridedamų distancinių poveržlių **[6-2]**. (Reguliuojama griovelį freza be distancinių poveržlių pjauna 16 mm pločio griovelį.)
- Šias distancines poveržles jdėti tarp priekinio **[6-1]** ir užpakalinio **[6-3]** įrankio laikiklių.
- Nenaudojamas distancines poveržles **[6-2]** užmauti ant priekinio įrankio laikiklio **[6-1]** ir užfiksuoti cilindriniai pirštai (rekomenduojamas eilišumas: nuo storos iki plonos).
- Antjunge **[6-5]**, įrankio laikiklį **[6-1] + [6-3]** ir užpakalinę užspaudimo jungę **[6-4]** vėl surinkti.



Pavojus susižaloti! Reguliuojamą griovelį frezą į rankinį diskinių pjūklą visada įmontuoti tik sumontuotą į vieną mazgą su visomis distancinėmis poveržlėmis!

7.2 Frezavimo gylio nustatymas

Frezavimo gyliui nustatyti naudoti rankinio diskinių pjūklo pjovimo gylio nustatymo įtaisą.

Naudotis perskaičiavimo lentele:

Gylio nustatymas ant pjūklo	Faktinis frezavimo gylis
85 mm	35 mm
50 mm	0 mm

7.3 Nusiurbimas



ĮSPĖJIMAS

Galima grėsmė sveikatai dėl dulkių

- Dulkes gali būti kenksmingos sveikatai. Todėl niekada nedirbkite be nusiurbimo įrenginio.
- Nusiurbdami sveikatai kenksmingas dulkes, vi-sada laikykite galiojančių nacionalinių normų.

„Festool“ mobilusis dulkių siurblys

Prie nusiurbimo atvamzdžio **[1-2]**, esančio ant viršutinio apsauginio gaubto **[1-1]**, galima prijungti „Festool“ mobilųjį dulkių siurblių, kurio siurbimo žarnos skersmuo 36 mm.

8 Darbas elektriniu įrankiu



Dirbdami laikykite priešingoje pateiktų saugos nurodymų ir šių taisykių:

- Prieš kiekvieną naudojimą tikrinkite paslankaus apsauginio gaubto veikimą ir elektrinį įrankį nau-dokite tik tada, kai jis tinkamai veikia.
- Prieš kiekvieną naudojimą tikrinkite, ar apsauginiai gaubtai nepažeisti. Apsauginius gaubtus leidžiama naudoti tik kai jie yra visiškai su komplektuoti ir nepažeisti, priešingu atveju yra didesnis sužalojimo pavojus.
- Prieš kiekvieną įrankio naudojimą tikrinkite ap-sukamų pjovimo plokštelius priveržimą; jeigu plokštelės pažeistos, jas pakeiskite.
- Dirbdami visuomet laikykite mašiną abiem rankomis paėmę už rankenų. Tai sumažina susižalojimo pavojų ir yra išankstinė tikslaus darbo sąlyga.



Dirbant užsidėti apsauginius akinius!



Užsidėti respiratorių!

- Įrankio nenaudoti kampiniams ir įleidžiamiesiems pjūviams.
- Netinka darbui, laisvai stumiant rankomis. Nau-doti tik kartu su kreipiančiąja liniuote, skersinio pjovimo liniuote arba lygiagrečiąja atrama.
- Visus frezavimo darbus vykdyti nustačius 6 suki-mosi greičio padėtį.
- Laikytis darbo su rankiniu diskiniu pjūklu HK 85 saugos nurodymų.

● Frezavimas pagal žymėjimo liniją: pjūvio indika-toriai rodo frezos trajektoriją be kreipiančiosios liniuotės.

9 Techninė priežiūra ir aptarnavimas



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros smūgis

- Prieš vykdant techninės priežiūros darbus, mai-tinimo kabelio kištuką visuomet ištraukti iš elek-tros lizdo!
- Visus techninės priežiūros ir remonto darbus, kurių metu reikia atidaryti variklio korpusą, turi teisę atliliki tik įgaliotos techninės priežiūros dirbtuvės.

! Svarbi saugaus darbo sąlyga yra reguliarus mašinos, pirmiausia reguliuojamų mazgų ir kreipiančiujų, valymas.

Laikytis šių nurodymų:

- Norėdami iš elektrinio įrankio pašalinti visas medienos atplaišas ir drožles, išsiurbkite visas angas.
- Paslankus apsauginis gaubtas visada turi lais-vai judėti ir pats užsidaryti. Paslankaus apsauginio gaubto aplinka visada turi būti švari. Dul-kes ir pjuvenas šalinti teptuku arba išpūsti suslėgtu oru.

- Reguliuojamą griovelį frezą ir griovelių pjovi-mo įrenginį reguliariai valyti. Dervas nuo len-gvujų metalų lydinių šalinti tik tirpikliais, kurie neturi jątakos medžiagų mechaninėms savy-bėms (pH reikšmė 4,5-8).

Atšipe įrankiai

- !** Naudoti tik originalias apsukamas pjovimo plokšteles.
- Atsukus varžtą, iš reguliuojamos griovelį fre-zos išimti apsukamas pjovimo plokšteles.
- Nuvalyti / išvalyti visas reguliuojamos griovelį frezos dalis ir apsukamų pjovimo plokštelių liz-dus.
- Apsukamas pjovimo plokšteles apsukti arba pa-keisti naujomis.
- Apsukamas pjovimo plokšteles pritvirtinti varž-tais su paslėpta galvute (M5) ir priveržti (<3 Nm).

10 Aplinka

Neišmeskite gaminio į buitinius šiukšlynus! Nusi-dėvėjusius gaminius, jų reikmenis, o taip pat pa-kuotę atiduokite antriniam perdirbimui pagal aplin-kosaugos reikalavimus! Laikykitės Jūsų šalyje ga-liojančių atitinkamų teisės aktų.

Informacija apie REACH: www.festool.com/reach

Originaalkasutusjuhend

1	Sümbolid	13
2	Ohutusnõuded	13
3	Nõuetekohane kasutus	15
4	Tehnilised andmed	15
5	Seadme osad	15
6	Montaaž	16
7	Seadistamine	16
8	Töö seadmega	17
9	Hooldus ja korrashoid	17
10	Keskkond	18

Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi alguses.

1 Sümbolid

Sümbolid

-  Ettevaatust: oht!
-  Juhis, tutvuge märkustega!
-  Kandke kaitsekindaid!
-  Kandke kaitseprille!
-  Kandke kaitsemaski!
-  Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja!
-  Juhis, soovitus
-  Käsitsusjuhend
-  MAN Manuaalse ettenihke tööriist
-  HW Kõvamетallтерад, volframkarbiid

2 Ohutusnõuded

2.1 Üdised ohutusnõuded

 **ETTEVAATUST!** Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutusnõuetes kasutatud mõiste „elektriline tööriist“ hõlmab võrgutoitega (toitejuhtmega) elektrilisi tööriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi tööriistu.

1 OHUTUS TÖÖKOHAL

- a. **Hoidke tööpiirkond puhas ja korras.** Korrasamata ja valgustamata tööpiirkond võib põhjustada tööonnetusi.
- b. **Ärge kasutage seadet plahvatusohlikus keskkonnas, kus leidub süttimisohtlike vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilised tööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- c. **Elektrilise tööriista kasutamisel hoidke lapsed ja teised inimesed tööpiirkonnast eemal.** Kui Teie tähelepanu juhitakse kõrvale, võite kaotada seadme üle kontrolli.
- d. **Ärge laske seadmel töötada ilma järelevalve-ta.** Lähkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik on täielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

- a. **Seadme toitepistik peab pistikupessa sobima.** Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Ärge kasutage kaitsemaandusega seadmete puhul adapter-pistikuid. Modifitseerimata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- b. **Vältige kehalist kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, küttekehad, pliidid ja külmkapid.** Kui keha on maandatud, on elektrilöögi saamise oht suurem.
- c. **Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest.** Vee sisestungimine elektrilisse tööriista suurendab elektrilöögi ohtu.
- d. **Ärge kasutage toitejuhet mittesihipäraselt, ärge hoidke seadet toitejuhtmest, ärge riputage seadet toitejuhet pidi üles, toitepistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tömmake toitejuhtmest. Hoidke toitejuhet eemal kuumusest, ölist, teravatest servadest ja seadme liikuvatest detailidest.** Kahjustatud või keerduläinud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.
- e. **Elektrilise tööriista kasutamisel välistingimustes kasutage üksnes välistingimusteks ette nähtud pikendusjuhet.** Välistingimustes kasutamiseks ette nähtud pikendusjuhe vähendab elektrilöögi ohtu.
- f. **Kui elektrilise tööriista kasutamine välistingimustes ei ole välditav, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselülit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

- a. **Olge tähepanelik, jälgige oma tegevust ning käsitsege seadet kaalutletult. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite möju all.** Hetkeline tähele-

panematus seadme kasutamisel võib põhjustada tösisid vigastusi.

b. Kandke isikukaitsevarustust ja kaitseprille.

Konkreetseks tööks sobivate isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitselavahendite kasutamine vähendab vigastuste ohtu.

c. Vältige seadme soovimatut käivitamist. Veeduge, et lülitili (sisse/välja) on väljalülitud asendis, enne kui ühendate toitepistiku pistikupessa. Kui hoiate seadme kandmisel sörme lülitil või ühendatud vooluvõrguga sisselülitud seadme, võib tagajärjeks olla tööõnnetus.

d. Enne seadme sisselülitamist eemaldage seadme küljest reguleerimis- ja mutrivõtmmed. Seadme pöörleva detaili küljes olev tööriist või vöti võib tekitada vigastusi.

e. Ärge hinnake ennast üle. Võtke stabiilne asend ja säilitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet ootamatutes olukordades paremini kontrolli all hoida.

f. Kandke sobivat kaitseriietust. Ärge kandke laiu röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad jäädva seadme liikuvate osade vahele.

g. Kui seadme külge saab paigaldada tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on paigaldatud ja et neid käsitletakse õigesti. Nimetatud seadiste kasutamine vähendab tolmust tingitud ohtusid.

h. Hoolimata seadme pideva kasutamisega saadud kogemustest ärge kaotage hetkekski valvsust ja ärge eirake põhilisi ohutusnõudeid. Üks ettevaatamatu liigutus võib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua rasked vigastused.

4 ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINA JA KASUTAMINE

a. Ärge koormake seadet üle. Kasutage konkreetseks tööks sobivat tööriista. Sobiva tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides paremini ja efektiivselt.

b. Ärge kasutage seadet, mille lülitil on defektne. Seadet, mida ei saa lülitist korralikult sisse ja välja lülitada, on ohtlik ja tuleb lasta parandada.

c. Enne seadme seadistamist, tarvikute vaheta mist ja seadme ärapanekut tömmake vörugupistik pistikupesast välja. See ettevaatusabinõu hoiab ära seadme juhusliku käivitamise.

d. Kasutusvälistel ajal hoidke seadmeid lastele ligipääsmatus kohas. Ärge lubage seadet kasu-

tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud käesolevaid juhiseid. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.

e. Hooldage seadet korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad korralikult ega kiilu kinni, kas detailid on terved ega ole kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Vigastatud osad laske enne seadme töölerakendamist parandada. Paljude tööõnnestuse põhjuseks on seadmete halb hooldus.

f. Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Korralikult hooldatud ja teravad lõiketarvikud kiiluvad vähem kinni ja neid on parem juhtida.

g. Kasutage seadet, lisatarvikuid jmt käesolevate juhiste kohaselt ja nii, nagu seadme konkreetse mudeli jaoks ette nähtud. Arvestage seejuures tööttingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Seadme kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud võib tekitada ohtlikke olukordi.

h. Hoidke käepidemed kuivad ning puhastage need ölist, rasvast ja muust mustusest. Libedad käepidemed ei võimalda seadet ootamatus olukorras kindalt käsitseda ja kontrolli all hoida.

5 AKUTÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINA JA KASUTAMINE

a. Laadige akusid üksnes tootja soovitatud akulaadimisseadmetega. Kasutades akulaadimisseadet, mis sobib teatud tüüpi akude laadimiseks, teiste akude laadimiseks, tekib põlengu oht.

b. Kasutage elektrilistes tööriistades üksnes ettenähtud akusid. Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahju ohu.

c. Veenduge, etaku ei puutu kasutusvälistel ajal kokku kirjaklambrite, müntide, võtmete, naelite, kruvide ja teiste väikeste metallsetemetega, mis võivad tekitada akukontaktide vahel lühise. Lühis akukontaktide vahel võib põhjustada põletusti või tulekahju.

d. Vale kasutamise korral võib akust välja voolata akuveadelikku. Vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust väljavoolav vedelik võib põhjustada nahaärritust või põletust.

e. Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on välja lülitatud. Aku paigaldamine sisselülitud seadmesse võib põhjustada õnnnetusi.

6 KORRASHOID

- a. Laske seadet parandada ainult vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate seadme ohutu töö.
- b. Paranduseks ja hoolduseks kasutage üksnes originaalvaruosi.** Valeda lisatarvikute või varuosade kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või vigastusi.

2.2 Ohutusnõuded seadme kasutamisel

- Tingimata järgige käsiketassae kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid HK 85.
- **Tööriistale märgitud maksimaalset pöörete arvu ei tohi ületada.** Kui märgitud on pöörete vahezik, siis tuleb sellest kinni pidada.
- **Iga kord enne kasutamist veenduge, et pendelkettakaitse korralikult sulgub.** Ärge kasutage soonefreesi, kui pendelkettakaitse ei liigu vabalt, on kahjustada saanud ega sulgu kohe. Ärge kinnitage ega siduge pendelkettakaitset kunagi avatud asendis kinni ja ärge kunagi töötage ilma kettakaitsmeteta.
- Kasutage ainult originaalvaruosi, mis on süsteemi jaoks ette nähtud.
- Nähtavate pragudega tarvikuid ei tohi kasutada. (Selliste freesiterade taastamine on keelatud.)
- Kinnituspinnad peavad olema puhtad ja vabad rasvast, õlist ning veest.
- Tarvikud tuleb kinnitada nii, et need ei tule tööriistaga töötamise ajal lahti. Pingutuskruvisid tohib pingutada ainult selleks ette nähtud võtmega.
- **Ärge töötage nüride või kahjustatud freesiteradega.** Nürid või kahjustatud freesiterad võivad põhjustada kontrolli kaotuse seadme üle.
- **Sooneseadist ja reguleeritavat soonelõikurit ei tohi paigaldada teistesesse käsiketassaagidesse peale nimetatud käsiketassae.** Paigaldamine mõnda teise käsiketassaagi võib möjutada elektrilise tööriista ohutut tööd ja põhjustada raskeid tööõnnnetusi.
- Elektrilise tööriista kasutamisel hoidke lapsed ja teised inimesed tööpiirkonnast eemal.

2.3 Müra ja vibratsioon

Standardi EN 60745 kohaselt mõõdetud näitajad:

Helirõhutase	$L_{PA} = 92 \text{ dB(A)}$
Helivoimsustase	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Mõõtemääramatus	$K = 3 \text{ dB}$



Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K, mõõdetud vastavalt standardeile EN 60745:

Puidu freesimine	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$
Mõõtemääramatus	$K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Toodud andmed vibratsiooni ja müra kohta

- võimaldavad tööriisti omavahel vörrelda,
- sobivad ka tööriista kasutamisel tekkiva vibratsiooni ja müra esialgseks hindamiseks,
- on kindlaks tehtud elektrilise tööriista kasutamisel põhirakendusteks.

Näitajad võivad suureneda muude tööde tegemisel, teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapiisavalt hooldatud tööriistade puhul. Pidage kinni tööriista tühikäigu- ja seisuaegadest!

3 Nõuetekohane kasutus

Käsiketassaagi HK 85 saab kombinatsioonis selle sooneseadisega kasutada soonefreesina.

Soonefrees on ette nähtud puidu ja puidutaoliste materjalide freesimiseks, kasutades tolmuimejat. Ei sobi nurga- ja uputuslõigete tegemiseks.

Kasutada tohib vaid Festooli originaalseid reguleeritavaid soonelõikureid.

Seadet tohivad kasutada üksnes asjaomase ettevalmistusega isikud või vastava ala asjatundjad.

 Nõuetevastase kasutamise korral jääb vastustus seadme kasutaja kanda.

4 Tehnilised andmed

Sooneseadade	VN-HK85 130x16-25
max freesimissügavus	35 mm
juhtsiiniga/järkamissiiniga	31 mm
freesimislaius	16 - 25 mm
freesi läbimõõt	130 mm
kaal	0,9 kg

5 Seadme osad

- [1-1] ülemine kettakaitse koos tugiplekiga
- [1-2] Tolmueemaldusliitmik
- [1-3] reguleeritav soonelõikur
- [1-4] alumine kettakaitse

6 Montaaž



HOIATUS

Vigastuste ja elektrilöögi oht

- ▶ Enne mis tahes töid seadme kallal tõmmake toitepistik pistikupesast välja!



ETTEVAATUST

Kuum ja terav tarvik

Vigastuste oht

- ▶ Ärge kasutage nürisi ega defektseid tarvikuid!
- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Saeketta mahavõtmine

- ▶ Viige saag enne saeketta vahetamist 0°-asendisse ja reguleerige välja maksimaalne lõikesügavus,
- ▶ Seadke saag vahetamiseks vastu lauaserva.
- ▶ Pöörake **[2-2]** hoob piirkuni teisele poole.
- ▶ Keerake kruvi **[2-5]** sisekuuskantvõtmega **[2-1]** lahti.
- ▶ Hoidke pendelkettakaitset **[2-8]** lahti üksnes tagasitõmbehoova **[2-3]** abil.
- ▶ Eemaldage saeketas **[2-4]** koos pingutusseibi **[2-6]** ja tagumise seibiga **[2-7]**.
- ▶ Vabastage tagasitõmbehoob **[2-3]** ja laske pendelkettakaitsmel **[2-8]** minna tagasi lõppasendisse.

Sooneseadise paigaldamine

- ① Pidage kinni paigaldamise järjekorras!

1. Alumine kettakaitse

- ▶ Lükake alumine kettakaitse **[3-1]** käsiketassae pendelkettakaitsmele.
- ▶ Lükake peale nii, et kontramutter on käsiketassae pendelkettakaitsmee taga **[3A]** - lükake lõpuni. Selleks peavad kruvid olema veidi lahti.
- ▶ Pingutage kaks kruvi **[3-2]** Torx-võtmega kinni (vasakkeere).

2. Ülemine kettakaitse

- ▶ Lükake ülemine kettakaitse **[4-1]** käsiketassae katte peale.
- ▶ Lükake peale nii, et tugiplekk **[4-3]** on käsiketassae katte ees ja kontramutter on käsiketassae katte taga **[4A]** - lükake kuni piirkuni. Selleks peavad kruvid olema veidi lahti.

Ülemise kettakaitsme ninad peavad eest ja tagant haakuma käsiketassae korpusse **[4B]**.

- ▶ Pingutage kaks kruvi **[4-2]** Torx-võtmega kinni (vasakkeere).

3. Reguleeritav soonelõikur

- ① Tarnimisel on reguleeritav soonelõikur seatud maksimaalsele freesimislaiusele. Freesimislaius on reguleeritav vaid, siis kui seadis on maha võetud, vt **peatükk 7.1**.

- ▶ Hoidke pendelkettakaitset **[5-5]** lahti üksnes tagasitõmbehoova **[5-2]** abil.
- ▶ Lükake reguleeritav soonelõikur **[5-3]** alt alumiise kettakaitsme alla ja asetage spindli peale.
- ▶ Vabastage tagasitõmbehoob **[5-2]** ettevaatlikult ja laske pendelkettakaitsmel **[5-5]** minna tagasi lõppasendisse.
- ▶ Keerake kruvi **[5-4]** tugevasti kinni.
- ▶ Keerake hoob **[5-1]** teisele poole.

Vigastuste oht! Iga kord pärast paigaldamist kontrollige, kas reguleeritav soonelõikur on kindlalt kinnitatud. Lõdva pingutusseibi töötu võivad reguleeritava soonelõikuri terad murduda, lõtv kruvi võib põhjustada reguleeritava soonelõikuri lahtituleku.

Mahavõtmine toimub vastupidises järjekorras.

7 Seadistamine

7.1 Freesimislaiuse seadistamine



ETTEVAATUST

Kuum ja terav tarvik

Vigastuste oht

- ▶ Ärge kasutage nürisi ega defektseid tarvikuid!
- ▶ Kandke kaitsekindaid.

On võimalik vaid siis, kui reguleeritav soonelõikur on maha võetud!

Freesimislaiust saab reguleerida vaheseibidega (1 x 3mm; 2 x 2 mm; 1 x 1mm; 2 x 0,5 mm laiused).

- ▶ Eemaldage vastasseib **[6-5]** ja eesmine tarvikuhoidja **[6-1]** suunaga ette.
- ▶ Reguleerige vajalik freesimislaius (x) komplekti kuuluvate vaheseibidega **[6-2]** välja. (Ilma vaheseibideta on reguleeritava soonelõikuri soone laius 16 mm)
- ▶ Asetage vaheseibid eesmisse **[6-1]** ja tagumise **[6-3]** tarvikuhoidja vahelle.
- ▶ Mittevajalikud vaheseibid **[6-2]** asetage eesmisse tarvikuhoidjale **[6-1]** ja laske haakuda silindrilistesse tihtidesse (soovituslik järjestus: paksemalt peenemale).

- Pange vastasseib [6-5], tarvikuhoodja [6-1] + [6-3] ja tagumine pingutusseib [6-4] uuesti kokku.

Vigastuste oht! Paigaldage reguleeritav soonelõikur käsiketassaga alati terviklikult koos kõikide vaheseibidega ja ühes tükis!

7.2 Freesimissügavuse reguleerimine

Freesimissügavuse reguleerimiseks kasutage käsiketassae lõikesügavuse regulaatorit.

Järgige ümberarvestustabelit:

sael reguleeritud sügavus	tegelik freesimissügavus
	85 mm
50 mm	
	35 mm
	0 mm

7.3 Tolmueemaldus



HOIATUS

Tolm võib kahjustada tervist

- Tolm tekitab tervisekahjustusi. Seetõttu kasutage töötamisel alati tolmuimejat.
- Tervistkahjustava tolmu imemisel järgige riigis kehtivaid eeskirju.

Festooli mobiilne tolmuimeja

Tolmueemaldusliitmikuga [1-2] ülemisel ketta-kaitsmel [1-1] saab ühendada Festooli mobiilse tolmuimeja, mille imivooliku läbimõõt on 36 mm.

8 Töö seadmega

! Töötamisel järgige kõiki eespool toodud ohutusnõudeid ja järgmisi reegleid:

- Iga kord enne kasutamist kontrollige pendelket-takaitse töökindlust ja kasutage elektrilist töö-riista üksnes siis, kui pendelkettakaitse veatult töötab.
- Iga kord enne kasutamist kontrollige, kas ketta-kaitsed on kahjustusteta. Kasutada tohib vaid terveid ja kahjustusteta kettakaitseid, vastasel korral suureneb kehavigastuste tekke oht.
- Iga kord enne pööratavate lõiketaldade kasuta-mist kontrollige, kas need on terved ja kindlalt kinni, ning vajaduse korral vahetage need välja.
- Töötamise ajal hoidke seadet käepidemetest kahe käega. See vähendab vigastuste ohtu ja on täpsé töö eelduseks.

Kandke kaitseprille!

Kandke kaitsemaski!

- Ärge tehke nurga- ega uputuslõikeid.
- Ei sobi vabakäelõigeteks. Kasutage ainult koos juhtsiini, järkamissiini või paralleeljuhikuga.
- Tehke kõik freesimistööd pöörete astmel 6.
- Järgige käsiketassae ohutusnõudeid HK 85.

i Freesimine kontuuri järgi: lõikenäitajad näita-vad lõike kulgemist ilma juhtsiinita.

9 Hooldus ja korrasoid



HOIATUS

Vigastuste ja elektrilöögi oht

- Enne mis tahes hooldustööd seadme kallal tõm-make toitepistik pistikupesast välja!
- Kõik mootorikorpuse avamist nõudvad hooldus- ja remonditööd tuleb lasta teha volitatud parandustöökojas.

! Seadme regulaarne puhastamine, eelkõige reguleerimisseadiste ja juhikute puhastami-ne on oluline tegur tööhutuse tagamiseks.

Järgige järgmisi juhiseid:

- Et eemaldada seadmest saepuru ja laaste, pu-hastage kõik seadme avad tolmuimejaga.
- Pendelkettakaitsmel peab alati olema võimalik vabalt liikuda ja iseseisvalt sulguda. Hoidke pendelkettakaitsme ümbrus alati puhas. Tolm ja laastud eemaldage suruõhuga või pintsliga.
- Puhastage reguleeritavat soonelõikurit ja soone-seadist korrapäraselt. Kergmetallisegudelt tohib vaiku eemaldada vaid laustitega, mis ei mõjuta materjali mehaanilisi omadusi (ph-tase 4,5 – 8).

Nürid tarvikud

! Kasutage üksnes originaalseid pööratavaid lõiketaldu.

- Eemaldage reguleeritava soonelõikuri küljest pööratavad lõiketallad, selleks keerake lahti kruvi.
- Puhastage reguleeritava soonelõikuri kõik osad ja terahoidjad.
- Keerake pööratavaid lõiketaldu või vahetage need välja.
- Kinnitage pööratavad lõiketallad peitpeakruvi-dega (M5) ja pingutage tugevasti kinni (<3Nm).

10 Keskkond

Ärge käidelge seadet koos olmejäätmega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend keskkonnasäästlikult! Järgige riigis kehtivaid asjaomaseid eeskirju.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

Handkreissäge Circular saw Scie circulaire	Seriennummer * Serial number * Nº de série * (T-Nr.)
HK 85 EB	201073, 768000, 10012001
mit Nuteinrichtung/with groove unit/avec dispositif de rainurage	
VN-HK 85 130x16-25	10013170

bg Акумулаторна пробивна отвертка. Ние обявяваме с еднолична отговорност, че този продукт е съгласуван с всички релевантни изисквания на следните ръководни линии, норми или нормативни документи:

et EÜ-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainuvastutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele standarditele ja normdokumentidele:

hr Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim važnim zahtjevima sljedećih smjernica, normi ili normativnih isprava:

lv ES konformitātes deklarācija. Uzņemoties pilnu atbildību, mēs apliecinām, ka šis produkts atbilst šādām direktīvām, standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

lt EB atitikties deklaracija. Prisiimdam visą atsakomybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus aktualius šių direktyvų, normų arba normatyvių dokumentų reikalavimus:

sl ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

hu EU megfelelőségi nyilatkozat. Kizárolagos felelősségeink tudatában kijelentjük, hogy ez a termék az alábbi irányelvek, szabványok vagy normatív dokumentumok minden vonatkozó követelményének megfelel:

el Δήλωση πιστότητας ΕΚ. Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν ταυτίζεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών, προτύπων ή εγγράφων τυποποίησης:

sk ES-Vyhľásenie o zhode. Zodpovedne vyhlasujeme, že tento produkt súhlasi so všetkými relevantnými požiadavkami nasledujúcich smerníc, nariem alebo normatívnych dokumentov:

ro Declarația de conformitate CE. Declarăm pe

proprie răspundere că acest produs este conform cu toate cerințele relevante din următoarele directive, norme sau documente normative:

tr AT uygunluk deklarasyonu. Bütün sorumlulukları firmamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklanan ilgili direktiflerin yönetmeliklerini, norm ve norm dokümanlarının koşullarını karşıladığına taahhüt ederiz.

sr EZ deklaracija o usaglašenosti. Mi izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim zahtevima sledeće direktive, standardima i normativnim dokumentima:

is EB-samræmisyfirlýsing. Við staðfestum hér með á eigin ábyrgð að þessi vara uppfyllir öll viðeigandi ákvæði eftirfarandi tilskipana með áorðnum breytingum og samræmist eftirfarandi stöðlum:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 62841-1: 2015 + AC:2015,

EN 62841-2-5: 2014

EN 60745-1: 2009 + A11:2010

EN 60745-2-19: 2009 + A1:2010

EN 55014-1: 2017, EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

EN 50581: 2012

CE Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2019-07-08

Markus Stark
Head of Product Development

Ralf Brandt
Head of Product Conformity

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 49999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 49999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999